

Описание

Фольксваген Транспортер 2009 (2003-2009) 398000км серый. 1.9тд МКПП 3 вл ПТС дубль. 1 ключ.

Комплектация: а\с, 2 ст-ка, с правой стороны раздвижные двери, эл.пр.зеркал, доп.монитор. литье и тд.

КУЗОВ: вмятины, царапины и сколы. Коррозия в некоторых места. Место сварики п.п.лонжерона и усилителя порван,

ОКРАСЫ: по юбку по кругу, кр.багажника.

ВИН НОМЕР ЧИАТЕТСЯ. ДО НОМЕРА ДВС КРИМИНАЛИСТ НЕ СМОГ ДОБРАТЬСЯ. (конструктивная особенность)

Диагностика

СТУК ДВС.НЕ ЧЕТКО ВКЛЮЧАЮТСЯ ПЕРЕДАЧИ (скорее всего вилка мкпп). ТЕЧИ МАСЛА ИЗ ДВС и МКПП. Вебасто не работает.