


Акт осмотра автомобиля

Московская обл., г. Видное

09.11.2023

Марка	Kia	Модель	Sportage
Год	01/01/2014	Пробег	195415 км
ВИН	XMEPC81ADE0000406	Цвет	Белый
Двигатель	1999 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	полный привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	4
Кол-во ключей	2	Гарантия до	23.03.2019/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Капот	Окрашено	

Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Подушки безопасности 4
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 4 Регулировка сиденья водителя Электропривод
- 5 Ксеноновые фары Ближний свет
- 6 Обогрев сидений Передние + задние
- 7 Динамики 6
- 8 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 9 Усилитель руля Электроусилитель
- 10 Электростеклоподъемники Все
- 11 Электронная система парковки Автопарковка
- 12 Штатная аудиоподготовка
- 13 Тонированные стекла
- 14 Розетка 12 V
- 15 Регулировка руля по высоте и вылету
- 16 Прикуриватель и пепельница
- 17 Омыватель фар
- 18 Обогрев зеркал
- 19 Бортовой компьютер
- 20 AUX
- 21 Электрообогрев зоны стеклоочистителей
- 22 Передние противотуманные фары
- 23 Электропривод регулировки зеркал
- 24 Центральный замок
- 25 Имобилайзер
- 26 ESP
- 27 Подушки безопасности боковые
- 28 Подушка безопасности пассажира
- 29 Подушка безопасности водителя
- 30 Парктроник
- 31 Система контроля давления в шинах
- 32 Система курсовой устойчивости
- 33 Антипробуксовочная система
- 34 Антиблокировочная система (ABS)
- 35 Система доступа без ключа
- 36 Парктроник передний
- 37 Парктроник задний
- 38 Камера заднего вида
- 39 Запуск двигателя с кнопки
- 40 Навигационная система
- 41 Bluetooth
- 42 USB порт
- 43 Подогрев задних сидений
- 44 Подогрев передних сидений
- 45 Передний центральный подлокотник
- 46 Обогрев рулевого колеса
- 47 Панорамная крыша
- 48 Люк
- 49 Мультируль
- 50 Электроподъемники передние
- 51 Электроподъемники задние
- 52 Темный салон
- 53 Отделка кожей рычага КПП
- 54 Отделка кожей рулевого колеса
- 55 Индикатор внешней температуры
- 56 Датчик света
- 57 Датчик дождя
- 58 Защита картера двигателя
- 59 Рейлинги на крыше

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, **желтый** - рекомендуется принять меры, **зеленый** - внешне в порядке
нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна

	Необходимо принять меры	Рекомендуется принять меры	Внешне в порядке	Комментарий
Внешний осмотр				
1			X	
2			X	
3			X	
4			X	
5			X	
6			X	
7			X	
8			X	
9			X	
10	X			Трещина; Трещина
11			X	
12			X	
13			X	
14			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Руденко МВ.
Клиент ознакомлен::				
Внутренний осмотр				
1			X	
1			X	
2			X	
2			X	
3			X	
3			X	
4			X	
4		X		Поврежден механизм сворачивания шторки.
7		X		Не корректная работа клавиш стеклоподъемников
8			X	
9			X	
12			X	
13			X	
14			X	
15		X		Недостаточно холодит
17		X		Увеличенный свободный ход; Увеличенный свободный ход
18			X	
20			X	
22			X	
23			X	
24			X	
26			X	
27			X	
28			X	
29			X	
30			X	
31			X	
32			X	
33			X	
34			X	
35			X	
36			X	
38			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Руденко МВ.
Клиент ознакомлен::				

Проверка под капотом				
5	Состояние приводных ремней		X	
6	Состояние топливной системы/подтекание		X	
9	Состояние подушек ДВС		X	
10	Состояние подушек КПП		X	
11	Состояние АКБ		X	
15	Проверка генератора		X	
16	Проверка стартера		X	
17	ДВС/уровень/качество масла/подтекание	X		Запотевание клапанной крышки; Запотевание клапанной крышки
18	ДВС: Впускной коллектор		X	
19	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание		X	
20	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание		X	
21	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос		X	
22	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат		X	
23	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель		X	
24	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр		X	
29	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Руденко М.В.
Клиент ознакомлен:				
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек				
Комментарии, примечания				
Проверил:				Руденко М.В.
Клиент ознакомлен:				
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)				
2	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях		X	
3	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой		X	
4	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой		X	
5	Работа ремней SRS, проверка года выпуска		X	
7	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой		X	
8	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой		X	Распечатка результатов обязательна; Распечатка результатов обязательна
9	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска		X	
11	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор		X	
13	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Руденко М.В.
Клиент ознакомлен:				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть				
1	Ступичные подшипники		X	
2	Колодки тормозные		X	
3	Диски тормозные		X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Руденко М.В.
Клиент ознакомлен:				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть				
1	Ступичные подшипники		X	
2	Колодки тормозные	X		Закисли направляющем задних суппортов
3	Диски тормозные/барабаны		X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины,		X	

5	работоспособность пневмо-баллонов Проверка стояночного тормоза		X		Увеличенный свободный ход; Увеличенный свободный ход
Комментарии, примечания					
Проверил:					Руденко М.В.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера			X	
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Руденко М.В.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки			X	
2	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	АКПП/СВТ/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание	X			Течь поддона КПП
9	Тормозные шланги, трубки			X	
10	Состояние переднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X	Установлен б/у редуктор
12	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X	
13	Наличие защиты картера			X	
14	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание		X		Запотевание заднего сальника коленвала; Запотевание заднего сальника коленвала
18	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Руденко М.В.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть					
3	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры			X	
5	Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X	
6	Тормозные шланги, трубки			X	
7	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
8	Выхлопная система (глушитель)			X	
11	Карданный валы: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: Задний карданный вал и крестовины			X	
14	Приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Руденко М.В.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП					
2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X	
5	Проверка передней панели кузова			X	
6	Проверка задней панели кузова			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Руденко М.В.
Клиент ознакомлен::					

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Козлов Т.С. Подпись:		Галкина Е.Ю. Подпись:	Телефон:	Дата: