


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

23.06.2024

| | | | |
|------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|
| Марка | Skoda | Модель | Fabia |
| Год | 01/01/2007 | Пробег | 223054 км |
| ВИН | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | Цвет | Серый |
| Двигатель | 1390 см / Бензин | Коробка передач | механическая коробка |
| Тип кузова | Хэтчбек 5 дв. | Привод | передний привод |
| ПТС | Дубль | Кол-во регистраций | 4 |
| Кол-во ключей | 2 | Гарантия до | /Нет |
| Предварительная оценка | | Второй комплект колес/шин | Нет |

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

| Элемент | Состояние ЛКП элемента | Повреждение |
|---------|------------------------|-------------|
|---------|------------------------|-------------|

Результаты диагностики

| Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|--|
| | Необходимо принять меры (К) | Рекомендуется принять меры (Ж) | Внешне в порядке (З) | Комментарий |
| Внешний осмотр | | | | |
| 1 | X | | | Затертость поверхности фар |
| 2 | | | X | |
| 3 | | | X | |
| 4 | | | X | |
| 5 | X | | | Не горит левая подсветка номера; Не горит правая подсветка номера; Не горит левая подсветка номера; Не горит правая подсветка номера |
| 6 | | | X | |
| 7 | | | X | |
| 8 | | | X | |
| 9 | | | X | |
| 10 | | X | | Сколы не более 3 мм без лучей; Неоригинальное |
| 11 | | | X | |
| 12 | | | X | |
| 13 | X | | | Не работает мотор стеклоочистителя; Не работает мотор стеклоочистителя |
| 14 | | | X | |
| 15 | | | X | |
| 16 | | | X | |
| 17 | | | X | |
| 18 | | | X | |
| 19 | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | |
| Проверил: | | | | Клещенок Д.А. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | |
| Внутренний осмотр | | | | |
| 1 | X | | | Не работает |
| 2 | | | X | |
| 3 | | | X | |
| 4 | | | X | |
| 5 | | | X | |
| 6 | | | X | |
| 7 | | | X | |
| 8 | | | X | |
| 9 | | | X | |
| 10 | | | X | |
| 11 | | | X | |
| 12 | X | | | Неисправен зеркальный элемент левый; Неисправен зеркальный элемент правый; Неисправен зеркальный элемент левый; Неисправен зеркальный элемент правый |
| 13 | | | X | |
| 14 | | | X | |
| 15 | | | X | |
| 16 | | X | | Износ водительского |
| 17 | X | | | Следы ремонта после ДТП; Следы ремонта после ДТП |
| 18 | | X | | Ворсистость увеличена; Загрязненность сильная; Ворсистость увеличена; Загрязненность сильная |
| 19 | X | | | Не работает АС; Отсутствует фреон |
| 20 | X | | | Вибрация при работе сцепления; Вибрация при работе сцепления |
| 21 | | | X | |
| 22 | | | X | Нештатная магнитола |
| 23 | | | X | |
| 24 | | X | | Не работает часть нитей обогрева |
| 25 | | | X | |
| 26 | | | X | |
| 27 | | | X | |
| 28 | | | X | |
| 29 | | | X | |
| 30 | X | | | Порвана; Порвана |

| | | | | | |
|--|--|---|---|---|--|
| 31 | сиденье Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье | | X | | Сильная продавленность; Загрязненность; Сильная продавленность; Загрязненность |
| 32 | Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье | | | X | |
| 33 | Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье | | | X | |
| 34 | Состояние обивки дверей: Водительская дверь | | X | | Царапины |
| 35 | Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь | | | X | |
| 36 | Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь | | | X | |
| 37 | Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь | | | X | |
| 38 | Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника | | X | | Царапины |
| 39 | Состояние накладок педалей | | X | | Стерты накладки; Стерты накладки |
| 40 | Состояние рулевого колеса | | | X | Установлено неоригинальное рулевое колесо; Установлено неоригинальное рулевое колесо |
| 41 | Запуск двигателя: Маховик (Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик) | | | X | |
| 42 | Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс) | | | X | |
| 43 | Состояние рукоятки КПП | | X | | Стерта структура; Стерта структура |
| 44 | Проверка показания одометра/Оценка пробега | | | X | |
| 45 | Запуск двигателя | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| | | | | | |
| Проверил: | | | | | Клещенок Д.А. |
| Клиент ознакомлен: | | | | | |
| Проверка под капотом | | | | | |
| 1 | Интеркуллер | | | X | |
| 2 | Состояние приводных ремней и роликов | X | | | Посторонний шум от приводного ролика(ов); Растрескивание ремней; Посторонний шум от приводного ролика(ов); Растрескивание ремней |
| 3 | Состояние топливной системы/подтекание | | | X | |
| 6 | Состояние подушек ДВС | X | | | Вибрация при работе ДВС |
| 7 | Состояние подушек КПП | | | X | |
| 8 | Состояние АКБ | | | X | |
| 11 | Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий | | | X | |
| 12 | Проверка генератора | | | X | |
| 13 | Проверка стартера | | | X | |
| 14 | Двигатель | X | | | Уровень мала ниже минимальной отметки; Уровень мала ниже минимальной отметки |
| 15 | ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор | | | X | |
| 16 | Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание | | X | | Запотевание прокладки клапанной крышки |
| 17 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание | X | | | Горит ошибка по перегреву ДВС; Течь патрубков охлаждения |
| 18 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос | | | X | |
| 19 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат | | | X | |
| 20 | Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель | | | X | |
| 21 | Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр | | | X | |
| 22 | Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР | X | | | Течь бака ГУР; Течь насоса ГУР; Течь шланга ГУР |
| 23 | Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка | | | X | |
| 24 | Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевой редуктор | | | X | |
| 25 | Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал | | | X | |
| 26 | Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание | X | | | Требуется замена тормозной жидкости; Требуется замена тормозной жидкости |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| | | | | | |
| Проверил: | | | | | Клещенок Д.А. |
| Клиент ознакомлен: | | | | | |
| Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек | | | | | |
| 1 | Номер двигателя (читается, соответствует ПТС) | | | X | |
| 2 | Вин номер (читается, соответствует ПТС) | | | X | |

| | | | | | |
|--|---|---|--|---|--|
| 3 | Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС) | X | | | Отсутствует табличка на стойке; Отсутствует табличка на стойке |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| Проверил: | | | | | Клещенок Д.А. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | | |
| Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком-диагностом) | | | | | |
| 1 | Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой | X | | | Горит индикатор ABS на приборной панели; Горит индикатор ESP на приборной панели; Имеются активные ошибки; Горит индикатор ABS на приборной панели; Горит индикатор ESP на приборной панели; Имеются активные ошибки |
| 2 | Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой | X | | | следы ремонта руля; Подушки безопасности сработали; следы ремонта торпедо; следы ремонта руля; Подушки безопасности сработали; следы ремонта торпедо |
| 3 | Работа ремней SRS, проверка года выпуска | X | | | Не работают преднатяжители ремней безопасности; Не работают преднатяжители ремней безопасности |
| 4 | Количество сохранённых ключей | | | X | 2 ключа |
| 5 | Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой | X | | | Имеются активные ошибки; Нет фреона в системе; Шум мотора отопителя салона |
| 6 | Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой | | | X | |
| 7 | Проверка наличия НГБ системы SRS, проверка года выпуска | X | | | Не работают преднатяжители ремней безопасности; Подушки безопасности сработали; следы ремонта торпедо; Не работают преднатяжители ремней безопасности; Подушки безопасности сработали; следы ремонта торпедо |
| 8 | Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости) | X | | | Имеются активные ошибки по ДВС |
| 9 | Работа АКПП / CVT / МКПП / Роботизированная КПП шумность/вибрация/гул: Валы и шестерни | | | X | |
| 10 | Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей | X | | | Не работает |
| 11 | Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| Проверил: | | | | | Клещенок Д.А. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть | | | | | |
| 1 | Передние ступичные подшипники | X | | | Гул/перекал/люфт ступичного подшипника переднего левого; Гул/перекал/люфт ступичного подшипника переднего правого; Гул/перекал/люфт ступичного подшипника переднего левого; Гул/перекал/люфт ступичного подшипника переднего правого |
| 2 | Колодки тормозные передние | | | X | |
| 3 | Диски тормозные | | | X | |
| 4 | Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов | X | | | Течь амортизатора левого; Перекалы левого опорного подшипника; Перекалы правого опорного подшипника |
| 5 | Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| Проверил: | | | | | Клещенок Д.А. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть | | | | | |
| 1 | Задние ступичные подшипники | | | X | |
| 2 | Колодки тормозные задние | | | X | |
| 3 | Диски тормозные/барабаны | | | X | |
| 4 | Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов | X | | | Течь амортизатора левого; Течь амортизатора левого |
| 5 | Проверка стояночного тормоза | | | X | |
| 6 | Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| Проверил: | | | | | Клещенок Д.А. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля | | | | | |
| 1 | Радиатор кондиционера | X | | | Отсутствует; Отсутствует |
| 2 | Радиатор охлаждения ДВС/подтекание | X | | | Течь радиатора; Замыты соты |
| 3 | Шины/колесные диски | X | | | Установлена резина не по сезону; Установлена разная резина |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| Проверил: | | | | | Клещенок Д.А. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть | | | | | |

| | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|
| 1 | Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки | | | X | |
| 2 | Стойки/ втулки стабилизатора передние | | | X | |
| 3 | Рулевые тяги/наконечники | X | | | Люфт левого рулевого наконечника; Люфт правого рулевого наконечника |
| 4 | Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание | X | | | Люфт рулевой рейки |
| 5 | Коробка переключения передач | | | X | |
| 6 | Тормозные шланги, трубки | | | X | |
| 7 | Состояние пыльников днища кузова (пластик) | X | | | Повреждения |
| 8 | Наличие защиты картера | | | X | |
| 9 | Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание | | X | | Запотевание поддона ДВС; Запотевание поддона ДВС |
| 10 | Передний карданный вал и крестовины: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: Крестовины и передний карданный вал | | | X | |
| 11 | Передние приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ | | | X | |
| 12 | Выпускной коллектор, катализаторы (наличие) | | | X | |

Комментарии, примечания

| | |
|--------------------|---------------|
| Проверил: | Клещенок Д.А. |
| Клиент ознакомлен: | |

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть

| | | | | | |
|---|---|---|--|---|------------------------------|
| 1 | Задняя балка (не подрамник) | X | | | Порваны сайлентблоки балки |
| 2 | Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры | | | X | |
| 3 | Тормозные шланги, трубки | | | X | |
| 4 | Стойки/ втулки стабилизатора задние | | | X | |
| 5 | Выхлопная система (глушитель) | | | X | Вварены дополнительные части |
| 6 | Задний карданный вал и крестовины: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: Крестовины и задний карданный вал | | | X | |
| 7 | Задние приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ | | | X | |

Комментарии, примечания

| | |
|--------------------|---------------|
| Проверил: | Клещенок Д.А. |
| Клиент ознакомлен: | |

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|---|
| 1 | Проверка рамы а/м (при наличии) | | | X | |
| 2 | Проверка лонжеронов передних | | | X | |
| 3 | Проверка лонжеронов задних | | | X | |
| 4 | Проверка порогов на предмет сварки, замены | X | | | Снил левый порог; Следы ДТП, некачественный кузовной ремонт; Снил левый порог |
| 5 | Проверка передней панели кузова | X | | | Деформация нижней траверсы |
| 6 | Проверка задней панели кузова | | | X | |
| 7 | Проверка днища кузова | | | X | |

Комментарии, примечания

| | |
|--------------------|---------------|
| Проверил: | Клещенок Д.А. |
| Клиент ознакомлен: | |

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

| | | | | |
|--|--|--------------------------|----------|-------|
| Срок действия акта: | | | | |
| Специалист по оценке и выкупу Бехтерев А.К. Подпись: | | Карлова М.А. Подпись: | Телефон: | Дата: |