

1. Комплектация: SsangYong KYRON 2.3 150 , 4 стеклоподъемника,электропривод боковых зеркал,литые диски,ПОЛНЫЙ ПРИВОД,климат-контроль 1 зона,салон ткань,ABS,ESP.
2. ПТС: ОРИГИНАЛ
3. Владельцы по кол-ву регистраций: 1
4. Кол-во свободных полей: 3
5. Тип закупки: ОБМЕН на НИВУ
6. Программа импортера: Нет
7. Гарантия: Нет
8. Сервисная книга: Да до 3 лет обслуживался о официалов
9. Обслуживание/Последнее ТО: Делал ТО около 7000 км на не профильном СТО (со слов клиента).
10. Пробег подтверждение: Интернет-ресурсы, Автотека.(сервисная книга)
11. Кол-во ключей: 2 ключа
12. Секретки/Метки на запуск ДВС: Есть! Перед тем как запустить мотор,надо вставить ключ НЕ поворачивая и нажать на сигнализации открыть машину,только после этого заводить
13. Покраски и работы: Окрашено 3 элемента: крыша,крышка багажника,заднее правое крыло(косметика до 250 мкрн)
14. Повреждения: Трещина лобового,замятие на задней крышке багажника
15. Диагностика: 1. Не горит левый стоп-сигнал 2. Не работает задний дворник 3. Не работает ручник 4. Тормозная жидкость (реком замена) 5. Обильное запотевание бачка и насоса ГУР (рекомендуется замена крышки бачка). 6 Запотевание клапанной крышки 7. Запотевание впускного коллектора 8. Запотевание насоса и трубок кондиционера 9. Запотевание передней крышки ДВС 10. ПТК износ 85% 11. Отгнивание сот и замятие радиатора кондиционера 12. Течь рулевой рейки 13. Запотевание поддона ДВС 14. Запотевание переднего редуктора 15. Видны следы ремонта кузова передней части автомобиля
16. Резина: Есть/Колеса/Лето/Износ 20% СПЕЦИАЛЬНАЯ РЕЗИНА ДЛЯ ВНЕДОРОЖЬЯ НА ДИСКАХ ПОД ОФФРОУД
17. Дополнительное оборудование: Нет