

Описание

Комплектация: кожа, люк, 7 мест, камера

ПТС: ОРИГИНАЛ

Владельцы: 2 хоз

Кол-во свободных полей: / 0

Кол-во ключей: 2 ключа

Покраски и работы: полный перекрас, кроме крыши

Повреждения: коррозия переднего правого крыла, потертости бамперов, эксплуатационные дефекты

Диагностика

запотевание патрубка интеркуллера