

Комплектация: Кондиционер, стеклоподъемники, ГУР.

2. ПТС: ДУБЛИКАТ.
3. Владельцы по кол-ву регистраций: 6
4. Кол-во свободных полей: 2.
5. Программа импортера:
6. Гарантия: Нет
7. Кол-во ключей: 2 ключа.
8. Сервисная книга: Нет.
9. Обслуживание/Последнее ТО: В простом сервисе.
10. Наличие активного сервисного пакета: Нет.
11. Пробег подтверждение: Автотека, интернет-ресурсы.
12. Секретки/Метки на запуск ДВС: Нет.
13. Покраски и работы: Полный окрас кузова.
14. Повреждения: Множественные повреждения по кузову.
15. Не горят лампы передних габаритов. Не горят лампы гос номера. Не горит задний правый габарит. Сколы/потёртости/царапины на лобовом стекле. Заменить щётки. Плохо работает форсунка омывателя лобового стекла. Потёртости на стёклах передних фар. Передняя левая фара негерметична. Повреждено крепление передней правой фары. Не горит лампа центрального плафона в салоне. Плохо работает передний правый стеклоподъёмник. Потёртости по салону. В нише запасного колеса вода. Люфт рулевого вала. Задний правый птф отсутствует. Расширительный бачок пустой! Трещины на приводных ремнях. Нагар под клапанной крышкой! А/С слабо холодит. Запотевание трубок А/С+Обильное запотевание компрессора А/С. Коды неисправностей отсутствуют. Неравномерный износ ПТК. Сильная коррозия ПТД. Порван левый пыльник амортизатора. Зад тормозные механизмы-барабаны. Сильно загрязнён радиатор А/С. Загрязнён радиатор ДВС. Неравномерный износ шин. Поврежены подкрылки задние+передний левый. Люфт шаровой опоры переднего правого рычага. Надрывы на сайлентблоках передних рычагов. Трещины/надрывы сайлентблоков задней балки. Деформирована задняя панель+усилитель заднего бампера. Деформирован передний правый верхний усилитель кузова+следы ремонта. Следы замены крыши. Был удар в переднюю правую часть(некачественный ремонт). Следы замены заднего правого крыла. Повреждена нижняя губа заднего бампера. Сгнила проводка зад ПТФ.