

Описание

Комплектация: 3.6 Бенз 249лс полный привод

Парктроники в круг

Кожа с памятью сидений

Датчик дождя и света

2х Зонный климат

Электропривод зеркал

Адаптивные диаодные фары

Мултимедия с Навигацией

Камера заднего вида

Пневмоподвеска

Бесключевой доступ

Круиз-контроль

18 Литые диски

ПТС: ОРИГИНАЛ

Владельцы: 1 хоз

Кол-во ключей: 2 ключа

Покраски и работы:

Окрас Переднейлевой Двери

Окрас Заднейлевой Двери

Окрас Заднего левого Крыла

Окрас Крышки Багажника

Окрас заднего бампера

Окрас Заднего Правого Крыла

Окрас Задней правой двери

Окрас Заднего Правого проёма

Повреждения: Притёртость на переднем бампере

Дополнительно: Был Удар в заднюю правую часть, но не сильный. всё сделали достаточно неплохо. По остальному - косметика.

Диагностика

течь шлангу А/С от радиатора

запотевание между двс и акпп

уровень антифриза мин