
Акт осмотра автомобиля

Московская обл., г. Химки 30.09.2024

Марка	Volkswagen	Модель	Touareg
Год	01/01/2021	Пробег	108611 км
вин	WWGZZZCRZMD034797	Цвет	Синий
Двигатель	2967 см / Дизель	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	полный привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	1
Кол-во ключей	2	Гарантия до	/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Officiality		Повремдение

Комплектация

- 1 Подушки безопасности 4
- 2 Регулировка руля В 2 направлениях
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Электропривод
- 4 Регулировка сиденья водителя Электропривод с памятью
- 5 Обогрев сидений Передние
- 6 Проигрыватель аудио Аудиоподготовка
- 7 Динамики 6
- 8 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 9 Электростеклоподъемники Все
- 10 Штатная аудиоподготовка
- 11 Тонированные стекла
- 12 Бортовой компьютер
- 13 Электропривод регулировки зеркал
- 14 Центральный замок
- 15 Isofix/LATCH
- 16 ESP
- 17 Подушки безопасности боковые задние
- 18 Подушки безопасности боковые
- 19 Подушка безопасности пассажира
- 20 Подушка безопасности водителя
- 21 Парктроник
- 22 Антипробуксовочная система
- 23 Антиблокировочная система (ABS)
- 24 Парктроник передний
- 25 Парктроник задний
- 26 Камера заднего вида
- 27 Запуск двигателя с кнопки
- 28 Bluetooth
- 29 Подогрев передних сидений
- 30 Электропривод складывания зеркал
- 31 Пневмоподвеска
- 32 Панорамная крыша
- 33 Мультируль
- 34 Датчик света
- 35 Датчик дождя

Результаты диагностики

<u>Красный</u> - необходимо принять меры, <u>желтый</u> - рекомендуется принять меры, <u>зеленый</u> - внешне в порядке <u>нет записей</u> - не проверялось, или визуальная проверка невозможна

		Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (3)	Комментарий
		, ,	Внешний осмотр		ı
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет			Х	
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			Х	
4	Парктроник передний			Х	
5	Подсветка номера			Х	
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал			Х	
7	Фонари заднего хода			Х	
8	Парктроник задний			Х	
9	Камера заднего хода			Х	
10	Ветровое стекло - состояние			Х	
11	Стеклоочиститель передний			X	
12	Омыватель фар			Х	
13	Стеклоочиститель задний			Х	
14	Работа наружных замков			Х	
15	Доводчик передней левой двери	Х			Не работает
16	Доводчик передней правой двери			X	
17	Доводчик задней правой двери			Х	
18	Доводчик задней левой двери			Х	
19	Проверка привода открытия/закрытия крышки багажника			Х	
Ког	мментарии, примечания	,			
	Проверил:				Романов АВ.
	Клиент ознакомлен::				
		В	нутренний осмот	р	
1	Звуковой сигнал			Х	
2	Подогрев сидений: Водительское сиденье			Х	
3	Проверка работы ЦЗ			Х	
4	Подогрев сидений: Пассажирское сиденье			Х	
6	Внутреннее освещение			Х	
7	Работа люка крыши			Х	
-	Работа привода рег. рулевой колонки			Х	
-	Проверка стеклоподъемников			Х	
-	Проверка наружных зеркал			Х	
13	Электрорегулировка сидений			Х	
-	Состояние напольных ковров			Х	
-	Состояние панели приборов			Х	
18	Состояние обивки потолка			Х	
19	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя			Х	
21	Проверка стояноч. тормоза			Х	
22	Аудиосистема (мультируль)			Х	
24	Обогрев заднего стекла			Х	
26	Работа ЦЗ лючка топливного бака			Х	
27	Состояние обивки багажного отделения			Х	
30	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье			Х	
31	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье			Х	
32	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье			Х	
33	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье			Х	
	Состояние обивки дверей: Водительская				
I					I

24	дверь			l x	
-	Состояние обивки дверей: Пассажирская				
35	дверь Состояние обивки дверей: Задняя левая			X	
30	дверь			Х	
31	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь			Х	
38	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			Х	
_	Состояние накладок педалей			Х	
_	Состояние рулевого колеса			Х	
_	Состояние рукоятки КПП			Х	
44	Проверка показания одометра/Оценка пробега			Х	
45	Запуск двигателя			X	
Ког	иментарии, примечания				
	Проверил:				Романов АВ.
	Клиент ознакомлен::				
4	14	Пр	оверка под капот		1
1	Интеркуллер			X	
2	Состояние приводных ремней и роликов			X	
3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
_	Состояние подушек ДВС			X	
7	Состояние подушек КПП			X	
8	Состояние АКБ			Х	
11	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий		Х		Запотевание турбокомпрессора
$\overline{}$	Проверка генератора			Х	
_	Проверка стартера			Х	
	ДВС: уровень масла, качество, подтекание		Х		Запотевание верхней части двс
$\overline{}$	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор			Х	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			Х	
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			Х	
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			Х	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			х	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			Х	
	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			х	
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			Х	
Ког	иментарии, примечания				
	Проверил:				Романов АВ.
	Клиент ознакомлен::				
	Проверки ид	ентификацио	нных номеров и	маркировоч	ных табличек
Ког	иментарии, примечания		-		
_	Проверил:				Романов АВ.
\dashv	Клиент ознакомлен::				
		ем диагности	ческого ппибот	(запопняет	 ся механиком- диагностом)
_	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG		ческого присоре	(Sallorinziel	Property Company Compa
1	- считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях			X	
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			Х	
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			Х	
\neg					

- 1	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
6	Работа системы климат-контроля -			Х	
0	считывание кодов с расшифровкой			^	
7	Проверка систем и блоков, считывание кодов с расшифровкой	X			Имеются активные ошибки; Есть ошибки по доводчику двери водителя, привод центральной блокировки замка, ошибка по центральному модулю системы комфорта, управление ходовой частью, модуль аварийного вызова и плохо связи точка после удаления ошибки все стёрлись
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)			Х	
10	Работа МКПП / Робототизированная КПП / DSG шумность/вибрация/гул: Валы и шестерни			Х	
11	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			Х	
12	Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей			Х	
Ког	иментарии, примечания				
\sqcup					
_	Проверил:				Романов АВ.
	Клиент ознакомлен::	::/A-			
1		одъемнике/А	втомооиль подня	т наполовин Х	ну/Передняя часть
1 2	Передние ступичные подшипники Колодки тормозные передние			X	
3	Диски тормозные передние Диски тормозные			X	
_	диски тормозные Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			Х	
 Kor	иментарии, примечания				
\dashv	Проверил:				Романов АВ.
\dashv	Клиент ознакомлен::				
_	Автомобиль на і	подъёмнике//	Автомобиль подн	нят наполові	⊥ ину/Задняя часть
_	Задние ступичные подшипники			Х	
1					
-	Колодки тормозные задние			X	
2	Колодки тормозные задние Диски тормозные/барабаны		X		Износ
2			X		Износ
2 3 4	Диски тормозные/барабаны Амортизаторы, отбойники, пружины,		X	Х	Износ
2 3 4	Диски тормозные/барабаны Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов		X	X	Износ
2 3 4 5	Диски тормозные/барабаны Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов Проверка стояночного тормоза Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние		X	X X X	Износ
2 3 4 5	Диски тормозные/барабаны Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов Проверка стояночного тормоза Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости		X	X X X	Износ
2 3 4 5	Диски тормозные/барабаны Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов Проверка стояночного тормоза Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости		X	X X X	Романов АВ.
2 3 4 5	Диски тормозные/барабаны Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов Проверка стояночного тормоза Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости иментарии, примечания Проверил: Клиент ознакомлен::			X X X	Романов АВ.
2 3 4 5	Диски тормозные/барабаны Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов Проверка стояночного тормоза Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости иментарии, примечания Проверил: Клиент ознакомлен:: Автомобиль на под	ьёмнике/Автс		х х х х	
2 3 4 5 6 Kon	Диски тормозные/барабаны Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов Проверка стояночного тормоза Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости иментарии, примечания Проверил: Клиент ознакомлен:: Автомобиль на под	ьёмнике/Авто		х х х х	Романов АВ.
2 3 4 5 6 Kon	Диски тормозные/барабаны Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов Проверка стояночного тормоза Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости иментарии, примечания Проверил: Клиент ознакомлен:: Автомобиль на подтедиатор кондиционера Радиатор кондиционера			х х х х	Романов АВ. Снаружи автомобиля Резина изношена свыше 80%- требуется
2 3 4 5 6 Kon 1 2 4	Диски тормозные/барабаны Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов Проверка стояночного тормоза Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости иментарии, примечания Проверил: Клиент ознакомлен:: Автомобиль на под	ьёмнике/Авто		х х х х	Романов А.В. Снаружи автомобиля
2 3 4 5 6 Kon 1 2 4	Диски тормозные/барабаны Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов Проверка стояночного тормоза Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости иментарии, примечания Проверил: Клиент ознакомлен:: Автомобиль на под Радиатор кондиционера Радиатор охлаждения ДВС/подтекание Шины/колесные диски			х х х х	Романов АВ. Снаружи автомобиля Резина изношена свыше 80%- требуется
2 3 4 5 6 Kon 1 2 4	Диски тормозные/барабаны Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов Проверка стояночного тормоза Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости иментарии, примечания Проверил: Клиент ознакомлен:: Автомобиль на под Радиатор кондиционера Радиатор охлаждения ДВС/подтекание Шины/колесные диски			х х х х	Романов АВ. Снаружи автомобиля Резина изношена свыше 80%- требуется
2 3 4 5 6 Kon 1 2 4	Диски тормозные/барабаны Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов Проверка стояночного тормоза Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости иментарии, примечания Проверил: Клиент ознакомлен:: Автомобиль на под: Радиатор кондиционера Радиатор охлаждения ДВС/подтекание Шины/колесные диски			х х х х	Романов АВ. Снаружи автомобиля Резина изношена свыше 80%- требуется замена
2 3 4 5 6 Kon 1 2 4	Диски тормозные/барабаны Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов Проверка стояночного тормоза Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости иментарии, примечания Проверил: Клиент ознакомлен:: Автомобиль на под Радиатор кондиционера Радиатор охлаждения ДВС/подтекание Шины/колесные диски иментарии, примечания Проверил: Клиент ознакомлен::	Х	омобиль поднят н	X X X X	Романов АВ. Снаружи автомобиля Резина изношена свыше 80%- требуется замена
2 3 4 5 6 Kon 1 2 4	Диски тормозные/барабаны Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов Проверка стояночного тормоза Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости иментарии, примечания Проверил: Клиент ознакомлен:: Автомобиль на под Радиатор кондиционера Радиатор охлаждения ДВС/подтекание Шины/колесные диски иментарии, примечания Проверил: Клиент ознакомлен::	Х	омобиль поднят н	X X X X	Романов АВ. Снаружи автомобиля Резина изношена свыше 80%- требуется замена Романов АВ.
2 3 4 5 6 Kon 1 2 4	Диски тормозные/барабаны Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов Проверка стояночного тормоза Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости иментарии, примечания Проверил: Клиент ознакомлен:: Автомобиль на подтедиатор кондиционера Радиатор кондиционера Радиатор охлаждения ДВС/подтекание Шины/колесные диски иментарии, примечания Проверил: Клиент ознакомлен:: Автомобиль на Рычаги подвески: шаровые опоры,	Х	омобиль поднят н	X X X X	Романов АВ. Снаружи автомобиля Резина изношена свыше 80%- требуется замена Романов АВ. Передняя часть Растрескивание сайлентблоков нижних
2 3 4 5 6 Kon 1 2 4 Kon	Диски тормозные/барабаны Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов Проверка стояночного тормоза Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости иментарии, примечания Проверил: Клиент ознакомлен:: Автомобиль на подтежание Шины/колесные диски иментарии, примечания Проверил: Клиент ознакомлен:: Ватомобиль на подтежание Шины/колесные диски иментарии, примечания Проверил: Клиент ознакомлен:: Автомобиль на Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки	Х	омобиль поднят н	Х Х Х жаполовину/ч Х Х	Романов АВ. Снаружи автомобиля Резина изношена свыше 80%- требуется замена Романов АВ. Передняя часть Растрескивание сайлентблоков нижних

5	звуки/закусывание/подтекание Коробка переключения передач			Х			
6	Раздаточная коробка (РКП) посторонние звуки/подтекание			Х			
7	Состояние опоры раздаточной коробки (РКП)			Х			
8	Тормозные шланги, трубки			Х			
9	Состояние переднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			Х			
11	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			Х			
12	Наличие защиты картера			Х			
13	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание		X		Запотевание поддона ДВС		
14	Передний карданный вал и крестовины: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и передний карданный вал			х			
15	Передние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			Х			
16	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)			Х			
Ког	иментарии, примечания						
	Проверил:				Романов АВ.		
	Клиент ознакомлен::						
	Автомобиль на	а подъёмнике	/Автомобиль под	днят целиком			
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры		Х		Растрескивание сайлентблоков верхних задних рычагов; Растрескивание сайлентблоков нижних задних рычагов		
3	Задняя поперечная реактивная штанга (тяга Панара) у а/м с неразрезным мостом			Х			
4	Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			x			
5	Тормозные шпанги, трубки			Х			
6	Стойки/ втулки стабилизатора задние			Х			
7	Выхлопная система (глушитель)			Х			
8	Задний карданный вал и крестовины:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и задний карданный вал			х			
9	Задние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			х			
Kor	иментарии, примечания Г						
Ш					D A B		
Щ	Проверил:				Романов АВ.		
Ш	Клиент ознакомлен::	Sammara / A	-G.,		 		
2		емнике/Автом	ооиль поднят це.		рка последствий ДТП		
3	Проверка лонжеронов передних Проверка лонжеронов задних			X			
П	Проверка порогов на предмет сварки,						
4 5	замены			X			
6	Проверка передней панели кузова			X			
7	Проверка задней панели кузова						
-	Проверка днища кузова			X	I		
KON	мментарии, примечания						
\square	Попровил						
\vdash	Проверил:				Романов АВ.		
	Клиент ознакомлен::						

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

	Срок действия акта:		
Специалист по оценке и выкупу	Мельников В.H.	Телефон:	Дата:

Хабаев Н.А	Подпись		
Подпись:			