


## Акт осмотра автомобиля

Московская обл., г. Химки

28.04.2024

Марка	Mini	Модель	Hatch
Год	01/01/2013	Пробег	172000 км
ВИН	WMW5U31030T620883	Цвет	Голубой
Двигатель	1598 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Хэтчбек 3 дв.	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	3
Кол-во ключей	2	Гарантия до	27.04.2021/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

## Осмотр состояния ЛКП, мкр



## Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Дверь задняя левая	В пленке	
Дверь задняя правая	В пленке	
Дверь передняя левая	В пленке	
Дверь передняя правая	В пленке	
Капот	В пленке	
Крыло заднее левое	В пленке	
Крыло заднее правое	В пленке	
Крыло переднее левое	В пленке	
Крыло переднее правое	В пленке	
Крыша	В пленке	
Крышка или дверь багажника	В пленке	
Левая задняя стойка	В пленке	
Левая передняя стойка	В пленке	
Порог левый	В пленке	
Порог правый	В пленке	
Правая задняя стойка	В пленке	
Правая передняя стойка	В пленке	
Стойка центральная левая	В пленке	
Стойка центральная правая	В пленке	





Результаты диагностики

<p><b>Красный</b> - необходимо принять меры, <b>желтый</b> - рекомендуется принять меры, <b>зеленый</b> - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна</p>				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
<b>Внешний осмотр</b>				
1			X	
2			X	
3			X	
5	X			Не горит правая подсветка номера; Не горит правая подсветка номера
6			X	
7			X	
8	X			Поврежден датчик; Поврежден датчик
10		X		Сколы не более 3 мм без лучей; Сколы не более 3 мм без лучей
11			X	
13	X			Не работает мотор стеклоочистителя; Не работает мотор стеклоочистителя
14			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Механики ХС.
Клиент ознакомлен:				
<b>Внутренний осмотр</b>				
1			X	
2			X	
3			X	
4			X	
6			X	
9			X	
11			X	
12		X		Не работает подогрев зеркал; Не работает подогрев зеркал
16			X	
17			X	
18			X	
19			X	
21			X	
22			X	
24			X	
26			X	
27			X	
28			X	
30			X	Потертость, замятость; Потертость, замятость
31			X	Потертость, замятость; Потертость, замятость
32			X	
33			X	
34			X	
35			X	
36			X	
37			X	
38			X	
39			X	
40		X		Потертости; Потертости
41			X	
42			X	
44		X		Стерта структура; Стерта структура
45			X	
46			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Механики ХС.

Клиент ознакомлен::		Проверка под капотом			
1	Интеркуллер			X	
2	Состояние приводных ремней и роликов			X	
3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
6	Состояние подушек ДВС			X	
7	Состояние подушек КПП		X		Растрескивание подушки КПП нижняя
8	Состояние АКБ			X	
11	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий			X	
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	Двигатель	X			Уровень мала ниже минимальной отметки; Течь поддона двигателя; Течь заднего сальника коленчатого вала; Течь масла из под масляного фильтра; Трويت на холостых ошибки стёрлись треб диагностика
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X	
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
23	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка			X	
24	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевой редуктор			X	
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
26	Тормозная система/уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Механики ХС.
Клиент ознакомлен::					
<b>Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек</b>					
Комментарии, примечания					
Проверил:					Механики ХС.
Клиент ознакомлен::					
<b>Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)</b>					
1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях		X		Запотевание сальников приводных валов; Толчки при переводе селектора перед зад
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
7	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X	
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)			X	Имеются исторические ошибки
10	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни		X		Запотевание сальников приводных валов; Запотевание поддона КПП
11	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			X	
12	Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Механики ХС.
Клиент ознакомлен::					

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть**

1	Передние ступичные подшипники	X			Гул/перекат/люфт ступичного подшипника переднего левого; Гул/перекат/люфт ступичного подшипника переднего левого
2	Колодки тормозные передние			X	
3	Диски тормозные	X			Износ дисков более 80%; Глубокие борозды на тормозной поверхности
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости		X		Рекомендована профилактическая очистка суппортов

Комментарии, примечания

Проверил:	Механики ХС.
Клиент ознакомлен:	

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть**

1	Задние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные задние			X	
3	Диски тормозные/барабаны			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости		X		Рекомендована профилактическая очистка суппортов

Комментарии, примечания

Проверил:	Механики ХС.
Клиент ознакомлен:	

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля**

1	Радиатор кондиционера		X		Отсутствует рубашка радиатора в нижней части; Отсутствует рубашка радиатора в нижней части
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски			X	Имеются притертости на дисках; Имеются притертости на дисках

Комментарии, примечания

Проверил:	Механики ХС.
Клиент ознакомлен:	

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть**

1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки			X	
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	Коробка переключения передач		X		Запотевание поддона КПП
6	Тормозные шланги, трубки			X	
7	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X	
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание	X			Течь заднего сальника коленвала; Течь поддона ДВС; Течь заднего сальника коленвала; Течь поддона ДВС
11	Передние приводные валы/люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X	
12	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Механики ХС.
Клиент ознакомлен:	

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть**

2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры			X	
4	Тормозные шланги, трубки			X	
5	Стойки/ втулки стабилизатора задние	X			Люфт стоек заднего стабилизатора
6	Выхлопная система (глушитель)			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Механики ХС.
Клиент ознакомлен:	

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП**

2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X	
5	Проверка передней панели кузова			X	
6	Проверка задней панели кузова			X	
7	Проверка днища кузова		X		Имеется эксплуатационная коррозия днища ( не сквозная); Имеется эксплуатационная коррозия днища ( не сквозная)

Комментарии, примечания	
Проверил:	Механики ХС.
Клиент ознакомлен:	

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:					
Специалист по оценке и выкупу Логвиненко Д.Р. Подпись:		Ерофеева Е.Р. Подпись:		Телефон:	Дата: