

Акт осмотра автомобиля

Московская обл., г. Красногорск

12.06.2024

| | | | |
|------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|
| Марка | Volkswagen | Модель | Tiguan |
| Год | 01/01/2011 | Пробег | 196175 км |
| ВИН | XV8ZZZ5NZBG108922 | Цвет | Серебристый |
| Двигатель | 1984 см / Бензин | Коробка передач | автоматическая коробка |
| Тип кузова | Внедорожник 5 дв. | Привод | полный привод |
| ПТС | Оригинал | Кол-во регистраций | 2 |
| Кол-во ключей | 1 | Гарантия до | 01.01.2014/Нет |
| Предварительная оценка | | Второй комплект колес/шин | Нет |

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

| Элемент | Состояние ЛКП элемента | Повреждение |
|--------------------------|------------------------|----------------------|
| Бампер передний | x | x |
| Дверь задняя левая | | Коррозия |
| Дверь задняя правая | | Коррозия, Царапина |
| Дверь передняя левая | | Коррозия |
| Дверь передняя правая | | Коррозия, Царапина |
| Капот | | Многочисленные сколы |
| Крыло переднее левое | | Многочисленные сколы |
| Левая передняя стойка | | Коррозия |
| Правая передняя стойка | | Коррозия |
| Стекло ветровое(лобовое) | x | x |

Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Подушки безопасности 6
- 3 Регулировка руля В 2 направлениях
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Электропривод
- 5 Регулировка сиденья водителя Электропривод
- 6 Ксеноновые фары Ближний свет
- 7 Обогрев сидений Передние
- 8 Проигрыватель аудио CD-магнитола
- 9 Динамики 6
- 10 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 11 Усилитель руля Электроусилитель
- 12 Электростеклоподъемники Все
- 13 Электронная система парковки Перед + зад
- 14 Штатная аудиоподготовка
- 15 Розетка 12 V
- 16 Регулировка руля по высоте и вылету
- 17 Омыватель фар
- 18 Обогрев зеркал
- 19 Бортовой компьютер
- 20 АУХ
- 21 Передние противотуманные фары
- 22 Галогеновые фары
- 23 Центральный замок
- 24 Иммоилайзер
- 25 ESP
- 26 Подушки безопасности боковые
- 27 Подушка безопасности пассажира
- 28 Подушка безопасности водителя
- 29 Парктроник
- 30 Система помощи при спуске
- 31 Система помощи при подъеме
- 32 Система курсовой устойчивости
- 33 Антипробуксовочная система
- 34 Антиблокировочная система (ABS)
- 35 Регулировка сидений водителя по высоте
- 36 Парктроник передний
- 37 Парктроник задний
- 38 USB порт
- 39 Подогрев передних сидений
- 40 Передний центральный подлокотник
- 41 Мультируль
- 42 Помощи при торможении (BAS, EBD)
- 43 Турбированный двигатель
- 44 Темный салон
- 45 Отделка кожей рычага КПП
- 46 Отделка кожей рулевого колеса
- 47 Рейлинги на крыше

Результаты диагностики

| <p>Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна</p> | | | | |
|---|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| | Необходимо принять меры (К) | Рекомендуется принять меры (Ж) | Внешне в порядке (З) | Комментарий |
| Внешний осмотр | | | | |
| 1 | | | X | |
| 2 | | | X | |
| 3 | X | | | Правая треснута |
| 5 | | | X | |
| 6 | X | | | Правый внутренний не работает |
| 7 | | | X | |
| 8 | | | X | |
| 10 | X | | | Трещина лобового стекла |
| 11 | | | X | |
| 13 | | | X | |
| 14 | | | X | |
| 19 | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | |
| Проверил: | | | | Максимов МВ. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | |
| Внутренний осмотр | | | | |
| 1 | | | X | |
| 2 | | | X | |
| 3 | | | X | |
| 4 | | | X | |
| 6 | | | X | |
| 9 | | | X | |
| 11 | | | X | |
| 12 | | X | | Зеркала не греются |
| 13 | | | X | |
| 15 | | | X | |
| 16 | | X | | Загрязненность сильная |
| 17 | | | X | |
| 18 | | | X | |
| 19 | | | X | |
| 21 | | | X | |
| 22 | | | X | |
| 24 | | | X | |
| 27 | | | X | |
| 28 | | | X | |
| 30 | | X | | Растрескивание |
| 31 | | X | | Растрескивание |
| 32 | | | X | |
| 33 | | | X | |
| 34 | | | X | |
| 35 | | | X | |
| 36 | | | X | |
| 37 | | | X | |
| 38 | | | X | |
| 39 | | | X | |
| 40 | | X | | Потертости; Царапины |
| 42 | | | X | |
| 44 | | X | | Стерта структура |
| 45 | | | X | |
| 46 | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | |
| Проверил: | | | | Максимов МВ. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | |

Проверка под капотом

| | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|
| 1 | Интеркуллер | | | X | |
| 2 | Состояние приводных ремней и роликов | | X | | Рекомендуется замена |
| 3 | Состояние топливной системы/подтекание | | | X | |
| 6 | Состояние подушек ДВС | | | X | |
| 7 | Состояние подушек КПП | | | X | |
| 8 | Состояние АКБ | X | | | Требуется замена |
| 11 | Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий | X | | | Течь с турбокомпрессора; Патрубки в масле |
| 12 | Проверка генератора | | | X | |
| 13 | Проверка стартера | | | X | |
| 14 | Двигатель | X | | | Течь прокладки клапанной крышки; Течь поддона двигателя; Течь передней крышки ДВС; Течь крышки ГРМ,течь вакуумного насоса,стук с фазорегуляторы,повышенная шумность ТНВД,стук клапановвпускной тракт замаслен(чистка ВКГ),ДВС троит- пропуски зажигания 2 цилиндр,соединения турбины не герметичны,есть прорыв выхлопных газов наружу |
| 15 | ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор | | | X | |
| 16 | Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание | X | | | Течь прокладки клапанной крышки |
| 17 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание | | | X | |
| 18 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос | | | X | |
| 19 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат | | | X | |
| 20 | Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель | | | X | |
| 21 | Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр | | | X | |
| 25 | Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал | X | | | Шум в районе цепи ГРМ; Стук клапанов/гидрокомпенсаторов; Течь крышки ГРМ; Течь сальника распредвала |
| 26 | Тормозная система/уровень / качество тормозной жидкости / подтекание | | | X | |

Комментарии, примечания

| | |
|--------------------|---------------|
| Проверил: | Максимов М.В. |
| Клиент ознакомлен: | |

Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек

| | | | | | |
|---|---|--|--|---|--|
| 1 | Номер двигателя (читается, соответствует ПТС) | | | X | |
| 2 | Вин номер (читается, соответствует ПТС) | | | X | |
| 3 | Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС) | | | X | |

Комментарии, примечания

| | |
|--------------------|---------------|
| Проверил: | Максимов М.В. |
| Клиент ознакомлен: | |

Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)

| | | | | | |
|----|---|---|--|---|---|
| 1 | Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях | | | X | |
| 2 | Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой | | | X | |
| 3 | Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой | | | X | |
| 4 | Работа ремней SRS, проверка года выпуска | | | X | |
| 6 | Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой | | | X | |
| 7 | Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой | X | | | Пропуски зажигания 2 цилиндр,обрыв цепи задний фонарь |
| 8 | Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска | | | X | |
| 9 | Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости) | X | | | Отсутствует катализатор |
| 10 | Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни | | | X | |
| 11 | Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей | | | X | |
| 12 | Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей | | | X | |

Комментарии, примечания

| | |
|-----------|---------------|
| Проверил: | Максимов М.В. |
|-----------|---------------|

| | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|
| Клиент ознакомлен:: | | | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть | | | | | |
| 1 | Передние ступичные подшипники | | | X | |
| 2 | Колодки тормозные передние | | | X | |
| 3 | Диски тормозные | X | | | Износ дисков более 80%; Коррозия тормозных дисков |
| 4 | Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов | X | | | Перекаты левого опорного подшипника; Перекаты правого опорного подшипника |
| 5 | Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| Проверил: | | | | | Максимов МВ. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть | | | | | |
| 1 | Задние ступичные подшипники | | | X | |
| 2 | Колодки тормозные задние | | X | | Остаток тормозной накладки 4мм или больше |
| 3 | Диски тормозные/барабаны | | X | | Износ дисков менее 50% |
| 4 | Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов | X | | | Течь амортизатора левого; Течь амортизатора правого; Поврежден пыльник амортизатора левый |
| 5 | Проверка стояночного тормоза | | | X | |
| 6 | Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| Проверил: | | | | | Максимов МВ. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля | | | | | |
| 1 | Радиатор кондиционера | | X | | Забиты соты радиатора |
| 2 | Радиатор охлаждения ДВС/подтекание | | | X | |
| 3 | Радиатор охлаждения АКПП/подтекание | | | X | |
| 4 | Шины/колесные диски | | X | | Микротрещины на торцах шин |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| Проверил: | | | | | Максимов МВ. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть | | | | | |
| 1 | Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки | | X | | Расстрескивание сайлентблоков нижних передних рычагов |
| 2 | Стойки/ втулки стабилизатора передние | | | X | |
| 3 | Рулевые тяги/наконечники | | | X | |
| 4 | Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание | X | | | Люфт рулевой рейки |
| 5 | Коробка переключения передач | | | X | |
| 8 | Тормозные шланги, трубки | | | X | Люфт рейки минимальный |
| 9 | Состояние переднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание | | | X | |
| 11 | Состояние пыльников днища кузова (пластик) | | | X | |
| 12 | Наличие защиты картера | | | X | |
| 13 | Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание | X | | | Течь поддона ДВС |
| 14 | Передний карданный вал и крестовины: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и передний карданный вал | | | X | |
| 15 | Передние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ | | | X | |
| 16 | Выпускной коллектор, катализаторы (наличие) | X | | | Вырезан катализатор; Прогорел коллектор |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| Проверил: | | | | | Максимов МВ. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть | | | | | |
| 2 | Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры | | X | | Расстрескивание сайлентблоков нижних задних рычагов; Запотевание корпуса редуктора |
| 4 | Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание | | X | | Запотевание хвостовика редуктора |
| 5 | Тормозные шланги, трубки | | | X | |
| 6 | Стойки/ втулки стабилизатора задние | X | | | Люфт втулок заднего стабилизатора |
| 7 | Выхлопная система (глушитель) | | | X | Коррозия подрамника |
| 8 | Задний карданный вал и крестовины:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и задний карданный вал | | | X | |
| 9 | Задние приводные валы:люфт, состояние | | | X | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--------------|
| пыльников, сальников/подтекание: ШРУСы | | | | |
| Комментарии, примечания | | | | |
| Проверил: | | | | Максимов МВ. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП | | | | |
| 2 | Проверка лонжеронов передних | | | X |
| 3 | Проверка лонжеронов задних | | | X |
| 4 | Проверка порогов на предмет сварки, замены | | | X |
| 5 | Проверка передней панели кузова | | | X |
| 6 | Проверка задней панели кузова | | | X |
| 7 | Проверка днища кузова | | | X |
| Комментарии, примечания | | | | |
| Проверил: | | | | Максимов МВ. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | |

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

| | | | | |
|--|--|-----------------------|----------|-------|
| Срок действия акта: | | | | |
| | | | | |
| Специалист по оценке и выкупу Дворникова А.С. Подпись: | | Денисов А.Д. Подпись: | Телефон: | Дата: |