

Описание

Основные опции: Комбинированный тканевый салон, LED фары, все с подогревом, 3х зонный климат, электронная приборка, электробагажник, розетка 220В и тд

Владельцы: 1 (2 записи, смена фамилии)

ПТС: оригинал

Кол-во свободных полей: 2

Кол-во ключей: 1

Покраски и работы: ППД (1 ДТП в базе)

Повреждения: мелкие вмятины на левых дверях, сколы на передних крыльях в районе стыка с фарами

Диагностика

скол-трещина на ветровом стекле * заедает замок крышки лючка заливной горловины топливного бака* не работает омыватель фар * оторвался балансирующая муфта кардана заднего редуктора - заменить муфту* запотевание переднего правого амортизатора * запотевание передней крышки ДВС