


Описание:

Есть расчет по автотеке на 500-700 т.р.

Есть отметка о размещении на аукционе аварийных авто.

по факту работ указанных в автотеке не проводилось.



Состояние АКП	
новое	<input checked="" type="radio"/> хорошее
	<input type="radio"/> с повреждениями

дополнительная информация	
Название комплектации	
наличие 2-го комплекта колес	<input checked="" type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕТ
общие комментарии по а/м:	
4 хоз, была во владении у юр. лица. Ударения по всему чреву борта. Задний левый протект - 150-150 мм	

Диагностика:

Электроника двигателя (01 - Электроника двигателя) (4L0910551R 0010 3.0l V6 TFSI 4L0907551 H08)
8606 0 P219E Топливо-воздушная смесь, цилиндр 3 нарушение пропорции (статически (постоянно))
Электронное оборудование двери водителя (42 - Электроника двери водителя) (4F0959793T 0362 TSG FA 8K0959793M H12)
2126 8 Кнопка центрального замка, наружная ручка двери (недостовверный сигнал статически (постоянно))
920 12 Нагревательные элементы наружных зеркал (неисправность в электрической цепи статически (постоянно))
Электронное оборудование двери переднего пассажира (52 - Электроника двери переднего пассажира) (4F0959792T 0362 TSG BF 8K0959792M H12)
2126 8 Кнопка центрального замка, наружная ручка двери (недостовверный сигнал спорадически (время от времени))
Электронное оборудование левой задней двери (62 - Электроника задней левой двери) (4F0959795P 0362 TSG HL 4F0959795P H11)
2124 8 Выключатель на наружной ручке двери (недостовверный сигнал статически (постоянно))
2126 8 Кнопка центрального замка, наружная ручка двери (недостовверный сигнал статически (постоянно))

179 11	Антенна со стороны вод. сист. санкц. доступа и пуска двиг. (обрыв цепи статически (постоянно))
Центральный модуль систем комфорта (46 - Центральный модуль системы комфорта) (4L0910289K 0130 Komfortgeraet H12 4L0907289K 30)	
1565 9	Плафон освещения багажного отсека (обрыв цепи/короткое замыкание на массу статически (постоянно))
Электроника отопителя и климатической установки (08 - Кондиционер, комплектация Komfort) (4L0910043D 0070 KLIMA 4 ZONEN 4L0820043AP H15)	
1592 10	Датчик загрязнения воздуха (обрыв цепи/короткое замыкание на плюс спорадически (время от времени))
Блок управления бортовой сети (09 - Бортовая сеть) (4F0910279AG 0400 ILM Fahrer H31 4F0907279C 000)	
924 14	Реле системы очистки фар (неисправность статически (постоянно))

Электронное оборудование двери водителя (42 - Электроника двери водителя)
(4F0959793T 0362 TSG FA 8K0959793M H12)

2126 8 Кнопка центрального замка, наружная ручка двери
(недостовверный сигнал статически (постоянно))

Электронное оборудование левой задней двери (62 - Электроника задней левой
двери) (4F0959795P 0362 TSG HL 4F0959795P H11)

2124 8 Выключатель на наружной ручке двери (недостовверный сигнал
статически (постоянно))

2126 8 Кнопка центрального замка, наружная ручка двери
(недостовверный сигнал статически (постоянно))

Электронное оборудование правой задней двери (72 - Электроника задней
правой двери) (4F0959795P 0362 TSG HR 4F0959795P H11)

2126 8 Кнопка центрального замка, наружная ручка двери
(недостовверный сигнал статически (постоянно))

Система регулирования дорожного просвета (34 - Система регулирования
клиренса) (4L0910553J 7860 LUFTFDR.-CDC H04 4L0907553E H04)

- 1575 0 Регулирование отключено (статически (постоянно))

Центральный модуль систем комфорта (46 - Центральный модуль системы
комфорта) (4L0910289K 0130 Komfortgeraet H12 4L0907289K 30)

1565 9 Плафон освещения багажного отсека (обрыв цепи/короткое
замыкание на массу статически (постоянно))

Электронное оборудование правой задней двери (72 - Электроника задней правой двери) (4F0959795P 0362 TSG HR 4F0959795P H11)
2126 8 Кнопка центрального замка, наружная ручка двери (недостовверный сигнал статически (постоянно))
Система регулирования дорожного просвета (34 - Система регулирования клиренса) (4L0910553J 7860 LUFTFDR.-CDC H04 4L0907553E H04)
- 1577 1 Отключение вследствие перегрева (выход за верхнюю границу спорадически (время от времени))
- 1575 0 Регулирование отключено (статически (постоянно))
Система санкционирования доступа и пуска двигателя (05 - Система санкционирования доступа с функц. Keyless Entry) (4F0910852B 0200 FBSAUDIC6 ELV H08 4F0905852H H08)
191 7 Датчик касания наружной ручки двери переднего пассажира (короткое замыкание на массу статически (постоянно))
180 11 Антенна со стороны ПП системы санкц. доступа и пуска двиг. (обрыв цепи статически (постоянно))
193 7 Датчик касания наружной ручки задней правой двери (короткое замыкание на массу статически (постоянно))
190 7 Датчик касания наружной ручки двери водителя (короткое замыкание на массу статически (постоянно))