

Описание

Комплектация: климат, камера + навигация

ПТС: оригинал

Владельцы по кол-ву регистраций: 4

Кол-во свободных полей: 0

Кол-во ключей: 2

Покраски и работы: ПЗД

Повреждения: сколы, царапины.



Диагностика

ДВС/уровень/качество масла/подтекание: Запотевания клапанной крышки ДВС

Масла MIN

Сломана крепления правой фары;

Ошибки удалены при повторе диагностики;

Сломан передний пыльник бампера;

Запотевания патрубков турбины

Запотевания турбины