Описание

Комплектация: климат, зимний пакет, мульти-руль, 4 стп, задн парктр, кож руль

ПТС: оригинал Владельцы: 2

Кол-во свободных полей: нет, мы вписаны


Кол-во ключей: 2

Покраски и работы: пол багажника чинили, з.п.крыло(220), кр баг(800), з.л.крыло(500)

Повреждения: потертость на з.п.двери и з.п.крыле

Дополнительно: В автотеке расчет на 500 тр. и оценка на аукционе аварийных авто. Безопасность

не срабатывала.



Диагностика

Без критичных нареканий