

Описание

ПОДСВЕТКА САЛОНА (чтобы отключить кнопка с водительской стороны внизу справа, где пластик от торпеды и пол соединяются) скачать приложение *фонарь* чтобы менять цвет света.

Комплектация: Volvo S60 1.6 T3 Powershift Momentum

ПТС: Оригинал

Владельцы: 3

Кол-во свободных полей: 2

Кол-во ключей: 2

Покраски и работы: 1 (заднее правое крыло)

Повреждения: без повреждений

Диагностика

Колодки тормозные: Требуется замена, не равномерный износ, клинит заднее правое колесо.;

Проверка под капотом: Запотевание передней КРЫШКИ ГРМ.; Диски тормозные: Требуется

замена.; Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры: Требуется замена малых поперечных

рычагов задней подвески.; Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность:

Повышенный шум в насосе ГУР.; Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние

звуки/закусывание/подтекание: Незначительный люфт в рулевой рейке.; Проверка с

использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом): Результаты компьютерной диагностики смотреть в распечатке.

Пластиковые крепления боковых шторок безопасности сломаны (требуется дополнительная диагностика).; Проверка передней панели кузова: Следы ДТП в переднюю правую панель кузова автомобиля (следы монтажа правого переднего крыла).

; Проверка задней панели кузова: Петли багажника изношены.; Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть: Течь переднего сальника коленвала.

Течь клапанной крышки.; Ветровое стекло - состояние: Сколы.; Выпускной коллектор,

катализаторы (наличие): Требуется замена гофры.;