

1. Тип приема -
2. Комплектация: А/С, КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА, чехлы под кожу
3. ПТС: оригинал
4. Владельцы по кол-ву регистраций: 1
5. Кол-во свободных полей: 2
6. Программа импортера:
7. Гарантия:
8. Кол-во ключей: 2
9. Сервисная книга: Да
10. Обслуживание/Последнее ТО: у неофициального дилера
11. Пробег подтверждение: Интернет-ресурсы, сервисная книга
12. Секретки/Метки на запуск ДВС: есть. необходимо положить магнит в кармашек слева от прикуривателя
13. Покраски и работы: окрас ЛПК, крыши (никакого криминала - на крышу упало что-то небольшое, делали по КАСКО, фото повреждения прилагаю в фотографии ам)
14. Повреждения: сколы, царапины, рыжики в соответствии с пробегом. Вмятина на ЗПД. Есть притёртость на бампере в районе правой ПТФ. Сама фара провалилась внутрь бампера.
15. Колеса – нет
16. Диагностика:
ДВС/уровень/качество масла/подтекание: Течь передней крышки ДВС ;
Проверка под капотом: Замена задней опоры ДВС и КПП;
Диски тормозные: Замена;
Передние ПТФ: Сломано правая ПТФ;
Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание: Течь сливного болта;
Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя: Слабо холодит А/С.