

Описание

Комплектация: Климат контроль, кожа, телевизор, камера заднего вида, память передних сидений, три люка.

ПТС: ДУБЛИКАТ

Владельцы: 6

Кол-во свободных полей: 3

Кол-во ключей: 2 ключа

Покраски и работы: крашен весь кроме крыши

Повреждения: сколы, царапины, притертости

Дополнительно: А/М в хорошей комплектации, скручен пробег где-то 350 т.км

Диагностика

Запотевание по корпусу ДВС, АКПП, отслоение сайлентблоков