


Акт осмотра автомобиля

Московская обл., г. Красногорск

08.11.2024

Марка	BMW	Модель	5 серии 528
Год	01/01/2012	Пробег	158167 км
ВИН	X4XXH15400DW80857	Цвет	Синий
Двигатель	1997 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Седан	Привод	полный привод
ПТС	Дубль	Кол-во регистраций	4
Кол-во ключей	2	Гарантия до	01.01.2015/Нет
Предварительная оценка	1050000	Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Подушки безопасности 10
- 3 Регулировка руля В 2 направлениях
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Электропривод
- 5 Регулировка сиденья водителя Электропривод с памятью
- 6 Ксеноновые фары Ближний/дальний свет
- 7 Обогрев сидений Передние + задние
- 8 Проигрыватель аудио CD-магнитола
- 9 Динамики 6
- 10 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 11 Усилитель руля Гидроусилитель
- 12 Электростеклоподъемники Все
- 13 Электронная система парковки Перед + зад
- 14 Розетка 12 V
- 15 Регулировка руля по высоте и вылету
- 16 Прикуриватель и пепельница
- 17 Охлаждаемый перчаточный ящик
- 18 Омыватель фар
- 19 Обогрев зеркал
- 20 Видеомонитор с DVD проигрывателем
- 21 Бортовой компьютер
- 22 AUX
- 23 Система адаптивного освещения
- 24 Передние противотуманные фары
- 25 Автоматический корректор фар
- 26 Электропривод регулировки зеркал
- 27 Центральный замок
- 28 Иммобилайзер
- 29 Isofix/LATCH
- 30 ESP
- 31 Подушки безопасности оконные (шторки)
- 32 Подушки безопасности боковые задние
- 33 Подушки безопасности боковые
- 34 Подушка безопасности пассажира
- 35 Подушка безопасности водителя
- 36 Парктроник
- 37 Антипробуксовочная система
- 38 Антиблокировочная система (ABS)
- 39 Электрорегулировка руля
- 40 Электропривод крышки багажника
- 41 Система старт-стоп
- 42 Регулировка сидений водителя по высоте
- 43 Парктроник передний
- 44 Парктроник задний
- 45 Камера заднего вида
- 46 Запуск двигателя с кнопки
- 47 Навигационная система
- 48 Bluetooth
- 49 USB порт
- 50 Подогрев задних сидений
- 51 Регулировка руля с памятью положения
- 52 Подогрев передних сидений
- 53 Передний центральный подлокотник
- 54 Память передних сидений
- 55 Обогрев рулевого колеса
- 56 Электропривод складывания зеркал
- 57 Мультируль
- 58 Регулировка передних по высоте
- 59 Турбированный двигатель
- 60 Электроподъемники передние
- 61 Электроподъемники задние
- 62 Светлый салон
- 63 Отделка кожей рулевого колеса
- 64 Индикатор внешней температуры
- 65 Датчик света
- 66 Датчик дождя
- 67 Затемненное зеркало заднего вида

Результаты диагностики

<p align="center">Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна</p>					
		Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет			X	
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
3	Передние ПТФ			X	
4	Парктроник передний			X	
5	Подсветка номера			X	
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал			X	
7	Фонари заднего хода			X	
8	Парктроник задний			X	
9	Камера заднего хода			X	
10	Ветровое стекло - состояние			X	
11	Стеклоочиститель передний			X	
12	Омыватель фар			X	
14	Работа наружных замков			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Щадрин И.С.
Клиент ознакомлен::					
Внутренний осмотр					
1	Звуковой сигнал			X	
2	Проверка работы ЦЗ			X	
3	Внутреннее освещение			X	
4	Работа люка крыши			X	
5	Работа привода рег. рулевой колонки			X	
6	Работа привода рег. педального узла			X	
7	Проверка стеклоподъемников			X	
8	Проверка наружных зеркал			X	
9	Состояние обивки сидений			X	
10	Состояние обивки дверей			X	
11	Состояние обивки потолка			X	
12	Состояние напольных ковров			X	
13	Состояние панели приборов			X	
14	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя			X	
15	Запуск двигателя			X	
17	Проверка стояночного тормоза			X	
18	Аудиосистема (мультируль)			X	
20	Обогрев заднего стекла			X	
22	Работа ЦЗ лючка топливного бака			X	
23	Состояние обивки багажного отделения			X	
24	Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Щадрин И.С.
Клиент ознакомлен::					
Проверка под капотом					
1	ДВС/уровень/качество масла/подтекание		X		Запотевание клапанной крышки
2	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
3	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание			X	
5	Состояние приводных ремней			X	
6	Состояние топливной системы/подтекание			X	

7	Свечи зажигания			X	
8	Катушки зажигания			X	
9	Состояние подушек ДВС			X	
10	Состояние подушек КПП			X	
11	Состояние АКБ			X	
14	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий			X	
15	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Шадрин И.С.
Клиент ознакомлен::					
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)			X	
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)			X	
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Шадрин И.С.
Клиент ознакомлен::					
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)					
1	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)	X			Ошибки по давлению масла,ошибки по системе ГРМ
2	Работа АКПП / CVT - считывание кодов с расшифровкой			X	
3	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
5	Работа ремней SRS			X	
7	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
8	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X	
9	Проверка наличия НГБ системы SRS			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Шадрин И.С.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные			X	
4	Амортизаторы ,отбойники ,пружины			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Шадрин И.С.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные/барабаны			X	
4	Амортизаторы ,отбойники ,пружины			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Шадрин И.С.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера			X	
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	

3	Радиатор охлаждения АКПП/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Шадрин И.С.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки			X	
2	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание			X	
6	АКПП/СVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание			X	
7	Раздаточная коробка (РКП) посторонние звуки/подтекание			X	
8	Состояние опоры раздаточной коробки (РКП)			X	
9	Приводные и карданный валы: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание			X	
10	Тормозные шланги, трубки			X	
11	Состояние переднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X	
12	Передняя поперечная реактивная штанга (тяга Панара) у а/м с неразрезным мостом			X	
13	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)			X	
14	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X	
15	Наличие защиты картера		X		Повреждены
Комментарии, примечания					
Проверил:					Шадрин И.С.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть					
1	Задняя балка (не подрамник)			X	
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры			X	
3	Задняя поперечная реактивная штанга (тяга Панара) у а/м с неразрезным мостом			X	
4	Приводные и карданный валы: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание			X	
5	Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X	
6	Тормозные шланги, трубки			X	
7	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
8	Выхлопная система (глушитель)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Шадрин И.С.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП					
1	Проверка рамы а/м (при наличии)			X	
2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X	
5	Проверка передней панели кузова			X	
6	Проверка задней панели кузова			X	
Комментарии, примечания					

Проверил:	Шадрин И.С.
Клиент ознакомлен::	

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Касымский Р.В. Подпись:		Пискун Н.В. Подпись:	Телефон:	Дата: