


Акт осмотра автомобиля

Московская обл., г. Мытищи

12.06.2024

Марка	Kia	Модель	Proceed
Год	01/01/2020	Пробег	78446 км
ВИН	XMEH2G14GL0000287	Цвет	Красный
Двигатель	1353 см / Бензин	Коробка передач	коробка-робот
Тип кузова	Универсал 5 дв.	Привод	передний привод
ПТС	Дубль	Кол-во регистраций	2
Кол-во ключей	2	Гарантия до	16.03.2025/Да
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

## Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Подушки безопасности 5
- 3 Регулировка руля В 2 направлениях
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 5 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 6 Ксеноновые фары Ближний/дальний свет
- 7 Обогрев сидений Передние
- 8 Динамики 6
- 9 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 10 Усилитель руля Гидроусилитель
- 11 Электростеклоподъемники Все
- 12 Тонированные стекла
- 13 Розетка 12 V
- 14 Регулировка руля по высоте и вылету
- 15 Программируемый предпусковой отопитель
- 16 Прикуриватель и пепельница
- 17 Омыватель фар
- 18 Обогрев зеркал
- 19 Бортовой компьютер
- 20 AUX
- 21 Система управления дальним светом
- 22 Система адаптивного освещения
- 23 Передние противотуманные фары
- 24 Автоматический корректор фар
- 25 Электропривод регулировки зеркал
- 26 Центральный замок
- 27 Противоугонная сигнализация
- 28 Подушки безопасности оконные (шторки)
- 29 Подушки безопасности боковые задние
- 30 Подушки безопасности боковые
- 31 Подушка безопасности пассажира
- 32 Подушка безопасности для защиты коленей водителя
- 33 Подушка безопасности водителя
- 34 Парктроник
- 35 Система контроля давления в шинах
- 36 Антипробуксовочная система
- 37 Антиблокировочная система (ABS)
- 38 Система старт-стоп
- 39 Система доступа без ключа
- 40 Регулировка сидений водителя по высоте
- 41 Парктроник передний
- 42 Парктроник задний
- 43 Камера заднего вида
- 44 Навигационная система
- 45 Bluetooth
- 46 USB порт
- 47 Обогрев рулевого колеса
- 48 Электропривод складывания зеркал
- 49 Мультируль
- 50 Регулировка передних по высоте
- 51 Турбированный двигатель
- 52 Электроподъемники передние
- 53 Электроподъемники задние
- 54 Складывающееся заднее сидение (опция)
- 55 Подрулевые лепестки переключения передач
- 56 Отделка потолка черной тканью
- 57 Отделка кожей рычага КПП
- 58 Отделка кожей рулевого колеса
- 59 Предпусковой подогреватель
- 60 Индикатор внешней температуры
- 61 Датчик света
- 62 Датчик дождя
- 63 Штатная сигнализация
- 64 Обратная связь

Результаты диагностики

<b>Красный</b> - необходимо принять меры, <b>желтый</b> - рекомендуется принять меры, <b>зеленый</b> - внешне в порядке <b>нет записей</b> - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Пронин МА Подпись:		Кожаметова К.З. Подпись:	Телефон:	Дата: