


## Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

02.07.2024

Марка	Hyundai	Модель	Tucson
Год	01/01/2018	Пробег	156292 км
ВИН	XMEJC813CJ0002141	Цвет	Серый
Двигатель	1999 см / Бензин	Коробка передач	механическая коробка
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	полный привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	2
Кол-во ключей	2	Гарантия до	28.08.2021/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

## Осмотр состояния ЛКП, мкр



## Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Бампер передний	x	x

## Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Подушки безопасности 6
- 3 Регулировка руля В 2 направлениях
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 5 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 6 Обогрев сидений Передние + задние
- 7 Проигрыватель аудио CD-магнитола
- 8 Динамики 6
- 9 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 10 Усилитель руля Гидроусилитель
- 11 Электростеклоподъемники Все
- 12 Электронная система парковки Зад
- 13 Тонированные стекла
- 14 Розетка 12 V
- 15 Регулировка руля по высоте и вылету
- 16 Обогрев зеркал
- 17 Бортовой компьютер
- 18 AUX
- 19 Передние противотуманные фары
- 20 Галогеновые фары
- 21 Автоматический корректор фар
- 22 Электропривод регулировки зеркал
- 23 Центральный замок
- 24 Иммобилайзер
- 25 ESP
- 26 Подушки безопасности оконные (шторки)
- 27 Подушка безопасности пассажира
- 28 Подушка безопасности водителя
- 29 Парктроник
- 30 Система помощи при спуске
- 31 Система курсовой устойчивости
- 32 Антиблокировочная система (ABS)
- 33 Регулировка сидений водителя по высоте
- 34 Парктроник задний
- 35 Bluetooth
- 36 USB порт
- 37 Подогрев задних сидений
- 38 Подогрев передних сидений
- 39 Обогрев рулевого колеса
- 40 Фаркоп
- 41 Мультируль
- 42 Помощи при торможении (BAS, EBD)
- 43 Темный салон
- 44 Отделка кожей рычага КПП
- 45 Отделка кожей рулевого колеса
- 46 Индикатор внешней температуры
- 47 Датчик света
- 48 Датчик дождя
- 49 Защита картера двигателя

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
<b>Внешний осмотр</b>				
1			X	
2			X	
3	X			Не горит передняя правая противотуманка; Не горит передняя правая противотуманка
4	X			Не работает
5			X	
6			X	
7			X	
8			X	
10			X	
11			X	
13			X	
14			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Максимов М.В.
Клиент ознакомлен:				
<b>Внутренний осмотр</b>				
1			X	
2			X	
3			X	
4			X	
6			X	
9			X	
11			X	
12			X	
15			X	
16			X	
17	X			не корректная работа приборной панели
18			X	
19	X			Посторонний звук при работе кондиционера
20			X	
21		X		Увеличенный свободный ход; Нет возможности отрегулировать
22			X	
24			X	
25			X	
26			X	
27			X	
28			X	
30	X			Протерта обивка
31			X	
32			X	
33			X	
34			X	
35			X	
36			X	
37			X	
38			X	
39			X	
40			X	
41			X	
42			X	
44			X	
45			X	
46			X	
Комментарии, примечания				

Проверил:		Максимов МВ.		
Клиент ознакомлен:				
<b>Проверка под капотом</b>				
2	Состояние приводных ремней и роликов		X	
3	Состояние топливной системы/подтекание		X	
4	Свечи зажигания		X	
5	Катушки зажигания		X	
6	Состояние подушек ДВС		X	
7	Состояние подушек КПП		X	
8	Состояние АКБ		X	
10	Эндоскопирование цилиндров (при необходимости) и обязательно на проблемных моторах	X		Потёртости на стенках цилиндров
12	Проверка генератора		X	
13	Проверка стартера		X	
14	Двигатель	X		Рекомендуется замена привода ГРМ согласно регламенту
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор		X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание		X	
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание		X	
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос		X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат		X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель		X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр		X	
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал		X	
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:		Максимов МВ.		
Клиент ознакомлен:				
<b>Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек</b>				
1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)	X		Имеется коррозия
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)		X	
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:		Максимов МВ.		
Клиент ознакомлен:				
<b>Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)</b>				
1	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой		X	
2	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой		X	Имеются исторические ошибки; В1616:08 выявлено устройство не входящие в конфигурацию
3	Работа ремней SRS, проверка года выпуска		X	
5	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой		X	
6	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой	X		Активные коды неисправности в блоке: TPMS (активна индикация системы контроля давления в шинах на панели приборов) / архивные коды в блоке:ESP; BCM 4WD ; пропадает связь м/у блоками управления / не корректная работа приборной панели
7	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска		X	
8	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)		X	
10	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей		X	
11	Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей	X		Не предусмотрен
Комментарии, примечания				
Проверил:		Максимов МВ.		
Клиент ознакомлен:				
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть</b>				

1	Передние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные передние			X	
3	Диски тормозные		X		Износ дисков менее 50%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо-баллонов			X	
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен:					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть</b>					
1	Задние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные задние			X	
3	Диски тормозные/барабаны			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо-баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен:					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля</b>					
1	Радиатор кондиционера			X	
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
3	Шины/колесные диски		X		Износ резины свыше 60%; Износ резины свыше 60%
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен:					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть</b>					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки			X	
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	Коробка переключения передач		X		Запотевание поддона КПП
6	Раздаточная коробка (РКП) посторонние звуки/подтекание			X	
7	Состояние опоры раздаточной коробки (РКП)			X	
8	Тормозные шланги, трубки			X	
9	Состояние переднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X	
11	Состояние пыльников днища кузова (пластик)		X		Повреждения пыльника пер бампера
12	Наличие защиты картера			X	
13	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание			X	
15	Передние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X	
16	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен:					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть</b>					
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры			X	
4	Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X	
5	Тормозные шланги, трубки			X	
6	Стойки/ втулки стабилизатора задние			X	
7	Выхлопная система (глушитель)			X	
8	Задний карданный вал и крестовины:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и задний карданный вал			X	
9	Задние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен:					

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП**

2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X	
5	Проверка передней панели кузова			X	
6	Проверка задней панели кузова			X	
7	Проверка днища кузова			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен:					

**Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.**

Срок действия акта:					
Специалист по оценке и выкупу Готович Д.С. Подпись:		Ефимова Е.В. Подпись:		Телефон:	Дата: