


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

19.07.2024

Марка	Toyota	Модель	Camry
Год	01/01/2018	Пробег	118295 км
ВИН	XW7BF3HK00S101258	Цвет	Черный
Двигатель	2487 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Седан	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	4
Кол-во ключей	2	Гарантия до	03.05.2021/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Подушки безопасности 4
- 3 Регулировка руля В 1 направлении
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Электропривод
- 5 Регулировка сиденья водителя Электропривод
- 6 Обогрев сидений Передние
- 7 Динамики 4
- 8 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 9 Усилитель руля Электроусилитель
- 10 Электростеклоподъемники Все
- 11 Тонированные стекла
- 12 Розетка 12 V
- 13 Прикуриватель и пепельница
- 14 Обогрев зеркал
- 15 Бортовой компьютер
- 16 AUX
- 17 Электрообогрев лобового стекла
- 18 Электрообогрев зоны стеклоочистителей
- 19 Галогеновые фары
- 20 Электропривод регулировки зеркал
- 21 Центральный замок
- 22 Блокировка задних дверей
- 23 Иммоилайзер
- 24 Isofix/LATCH
- 25 ESP
- 26 Подушки безопасности оконные (шторки)
- 27 Подушки безопасности боковые
- 28 Подушка безопасности пассажира
- 29 Подушка безопасности водителя
- 30 Парктроник
- 31 Система контроля давления в шинах
- 32 Антипробуксовочная система
- 33 Антиблокировочная система (ABS)
- 34 Система старт-стоп
- 35 Парктроник передний
- 36 Парктроник задний
- 37 Камера заднего вида
- 38 Запуск двигателя с кнопки
- 39 Лобовое стекло с подогревом
- 40 Навигационная система
- 41 Bluetooth
- 42 USB порт
- 43 Электронная приборная панель
- 44 Подогрев передних сидений
- 45 Обогрев рулевого колеса
- 46 Мультируль
- 47 ЭРА-ГЛОНАСС
- 48 Помощи при торможении (BAS, EBD)
- 49 Электроподъемники передние
- 50 Электроподъемники задние
- 51 Третий задний подлокотник
- 52 Отделка кожей рулевого колеса
- 53 Датчик света
- 54 Датчик дождя

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке
нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна

	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр				
1 Фары: габариты, ближний, дальний свет	X			Сломаны крепления фар
2 Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
3 Передние ПТФ			X	
4 Парктроник передний			X	
5 Подсветка номера			X	
6 Задние фонари: габариты, стоп-сигнал			X	
7 Фонари заднего хода			X	
8 Парктроник задний			X	
9 Камера заднего хода			X	
10 Ветровое стекло - состояние			X	
11 Стеклоочиститель передний			X	
12 Омыватель фар			X	
14 Работа наружных замков			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Максимов МВ.
Клиент ознакомлен:				
Внутренний осмотр				
1 Подогрев сидений: Водительское сиденье			X	
2 Звуковой сигнал			X	
3 Подогрев сидений: Пассажи́рское сиденье			X	
4 Проверка работы ЦЗ			X	
5 Внутреннее освещение			X	
6 Подогрев сидений: Заднее левое сиденье			X	
7 Подогрев сидений: Заднее правое сиденье			X	
11 Проверка стеклоподъемников			X	
12 Проверка наружных зеркал			X	
13 Электрорегулировка сидений			X	
15 Боковые поясничные подпоры/ массаж			X	
16 Состояние напольных ковров			X	
17 Состояние панели приборов			X	
18 Состояние обивки потолка			X	
19 Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя			X	
21 Проверка стояночного тормоза			X	
22 Аудиосистема (мультируль)		X		Посторонний шум от мультимедиа
23 Обогрев ветрового стекла			X	
24 Обогрев заднего стекла			X	
25 Обогрев рулевого колеса			X	
26 Работа ЦЗ лючка топливного бака			X	
27 Состояние обивки багажного отделения			X	
28 Запасное колесо, домкрат, шатный инструмент			X	
30 Состояние обивки сидений: Водительское сиденье			X	
31 Состояние обивки сидений: Пассажи́рское сиденье			X	
32 Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье			X	
33 Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье			X	
34 Состояние обивки дверей: Водительская дверь			X	
35 Состояние обивки дверей: Пассажи́рская дверь			X	
36 Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			X	
37 Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь			X	
38 Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			X	
39 Состояние накладок педалей			X	
40 Состояние рулевого колеса			X	
41 Запуск двигателя: Маховик (Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)			X	
42 Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	
Комментарии, примечания				

	Проверил:				Максимов МВ.
	Клиент ознакомлен:				
Проверка под капотом					
2	Состояние приводных ремней		X		Кристаллизация в ручейках ремня
3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
6	Состояние подушек ДВС			X	
7	Состояние подушек КПП			X	
8	Состояние АКБ			X	
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	ДВС/уровень/качество масла/подтекание			X	
15	ДВС: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X	
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:				Максимов МВ.
	Клиент ознакомлен:				
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)			X	
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)			X	
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:				Максимов МВ.
	Клиент ознакомлен:				
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)					
1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях			X	
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
7	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой		X		Ошибки см вложение
8	Проверка наличия НГБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Впускной коллектор			X	
10	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:				Максимов МВ.
	Клиент ознакомлен:				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные	X			Остаток тормозной накладки 3мм или меньше; Закисли в направляющих
3	Диски тормозные		X		Износ дисков менее 50%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
Комментарии, примечания					

Проверил:		Максимов МВ.			
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные	X			Остаток тормозной накладки 3мм или меньше; Закипсы в направляющих
3	Диски тормозные/барабаны		X		Износ
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо-баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:		Максимов МВ.			
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера	X			Поврежден
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:		Максимов МВ.			
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки			X	
2	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	АКПП/CVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание			X	
6	Тормозные шланги, трубки			X	
7	Состояние пыльников днища кузова (пластик)	X			Повреждения
8	Наличие защиты картера	X			Повреждена защита
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание			X	
11	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:		Максимов МВ.			
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть					
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры			X	
3	Тормозные шланги, трубки			X	
4	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
5	Выхлопная система (глушитель)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:		Максимов МВ.			
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП					
2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X	
5	Проверка передней панели кузова		X		Следы монтажных работ
6	Проверка задней панели кузова			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:		Максимов МВ.			
Клиент ознакомлен:					

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:			
Специалист по оценке и выкупу Павлов С.А. Подпись:	Жилин АА. Подпись:	Телефон:	Дата: