

Тип приема - ТИ (авто из под такси)

2. Комплектация: актив

3. ПТС: оригинал

4. Владельцы по кол-ву регистраций: 2

5. Кол-во свободных полей: 1

6. Программа импортера:

7. Гарантия: нет

8. Кол-во ключей: 2

9. Сервисная книга: Да/нет

10. Обслуживание/Последнее ТО: у неофициал и т.п.

11. Пробег подтверждение: Интернет-ресурсы,

12. Секретки/Метки на запуск ДВС: нет

13. Покраски и работы :крыша, капот, переднее левое крыло.

14. Повреждения: вмятина на правом пороге ,вмятина перед. лев. крыле ,царапина с

повреждением лкп на заднем правом крыле, пр. на заднем бампере фон. разбит с лев. стороны

15. Колеса – нет

16. Диагностика:

Колодки тормозные: замена

охлаждающей жидкости: Мин;

Шины/колесные диски: Переднее левое износ до индикатора, а также сильный износ остальных;

Свечи зажигания: Большой зазор;

Ветровое стекло - состояние: Скол;

Замер компрессии

1-13.5;2-\_12.7;3-11.3;4-13.6;