


Акт осмотра автомобиля

Московская обл., г. Красногорск

26.06.2024

Марка	Skoda	Модель	Octavia
Год	01/01/2020	Пробег	119159 км
ВИН	XV8AC6NX4MH058676	Цвет	Черный
Двигатель	1395 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Лифтбек	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	2
Кол-во ключей	1	Гарантия до	03.03.2022/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Подушки безопасности 6
- 3 Регулировка руля В 2 направлениях
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Электропривод
- 5 Регулировка сиденья водителя Электропривод
- 6 Обогрев сидений Передние
- 7 Проигрыватель аудио Аудиоподготовка
- 8 Динамики 7
- 9 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 10 Усилитель руля Гидроусилитель
- 11 Электростеклоподъемники Все
- 12 Штатная аудиоподготовка
- 13 Тонированные стекла
- 14 Розетка 12 V
- 15 Регулировка руля по высоте и вылету
- 16 Прикуриватель и пепельница
- 17 Охлаждаемый перчаточный ящик
- 18 Обогрев зеркал
- 19 Бортовой компьютер
- 20 AUX
- 21 Система адаптивного головного освещения в повороте
- 22 Светодиодные фары
- 23 Передние противотуманные фары
- 24 Автоматический корректор фар
- 25 Электропривод регулировки зеркал
- 26 Центральный замок
- 27 Блокировка задних дверей
- 28 ESP
- 29 Подушки безопасности боковые
- 30 Подушка безопасности пассажира
- 31 Подушка безопасности водителя
- 32 Парктроник
- 33 Система контроля давления в шинах
- 34 Система курсовой устойчивости
- 35 Антипробуксовочная система
- 36 Антиблокировочная система (ABS)
- 37 Система старт-стоп
- 38 Система доступа без ключа
- 39 Регулировка сидений водителя по высоте
- 40 Парктроник передний
- 41 Парктроник задний
- 42 Камера заднего вида
- 43 Запуск двигателя с кнопки
- 44 Лобовое стекло с подогревом
- 45 Навигационная система
- 46 Bluetooth
- 47 USB порт
- 48 Электронная приборная панель
- 49 Подогрев передних сидений
- 50 Передний центральный подлокотник
- 51 Обогрев рулевого колеса
- 52 Мультируль
- 53 Регулировка передних по высоте
- 54 Турбированный двигатель
- 55 Электроподъемники передние
- 56 Электроподъемники задние
- 57 Темный салон
- 58 Отделка потолка черной тканью
- 59 Отделка кожей рычага КПП
- 60 Отделка кожей рулевого колеса
- 61 Лакокрасочное покрытие металллик
- 62 Велюровый салон
- 63 Индикатор внешней температуры
- 64 Датчик света
- 65 Датчик дождя
- 66 Затемненное зеркало заднего вида
- 67 Защита картера двигателя
- 68 Штатная сигнализация

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр				
1			X	
2			X	
3			X	
4			X	
5			X	
6			X	
7			X	
8			X	
9		X		Камера не стабильно, присутствуют активные ошибки
10	X			Трещина; Трещина
11			X	
14			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::				
Внутренний осмотр				
1			X	
2			X	
3			X	
4			X	
5			X	
6			X	
8			X	
9			X	
11			X	
12			X	
16			X	
17			X	
18			X	
19			X	
21			X	
22			X	
23			X	
24			X	
25			X	
26			X	
27			X	
28			X	
29			X	
30			X	
31			X	
32			X	
33			X	
34			X	
35			X	
36			X	
37			X	
38			X	
39			X	
40			X	
42			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::				

Проверка под капотом

1	Интеркуллер			X	
2	Состояние приводных ремней			X	Незначительное цоканье в области приводного механизма
3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
6	Состояние подушек ДВС			X	
7	Состояние подушек КПП			X	
8	Состояние АКБ			X	
11	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий		X		Запотевание турбокомпрессора
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	ДВС/уровень/качество масла/подтекание		X		Обильное запотевание стыка холодной части турбины и впускного патрубка турбины.
15	ДВС: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X	
17	Система охлаждения/уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
18	Система охлаждения/уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Максимов МВ.
Клиент ознакомлен:	

Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек

1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)			X	
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)			X	
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Максимов МВ.
Клиент ознакомлен:	

Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком-диагностом)

1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест-драйв обязателен на проблемных моделях			X	
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	Имеются исторические ошибки; Имеются исторические ошибки
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
5	Количество сохранённых ключей			X	
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
7	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой	X			Активные ошибки по связи между блоками, CAN-шина.
8	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Впускной коллектор			X	
10	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Максимов МВ.
Клиент ознакомлен:	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть

1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные		X		Износ дисков менее 50%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо-баллонов			X	

Комментарии, примечания

Проверил:		Максимов М.В.	
Клиент ознакомлен:			
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть			
1	Стуличные подшипники		X
2	Колодки тормозные		X
3	Диски тормозные/барабаны		X
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов		X
5	Проверка стояночного тормоза		X
Комментарии, примечания			
Проверил:		Максимов М.В.	
Клиент ознакомлен:			
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля			
1	Радиатор кондиционера	X	Забиты соты радиатора
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание	X	Забит радиатор
4	Шины/колесные диски		X
Комментарии, примечания			
Проверил:		Максимов М.В.	
Клиент ознакомлен:			
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть			
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки	X	Растрескивание сайлентблоков нижних передних рычагов
2	Стабилизатор/Стойки/втулки		X
3	Рулевые тяги/наконечники		X
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание		X
5	АКПП/СVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание		X
6	Тормозные шланги, трубки		X
7	Состояние пыльников днища кузова (пластик)		X
8	Наличие защиты картера		X
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание		X
11	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы		X
Комментарии, примечания			
Проверил:		Максимов М.В.	
Клиент ознакомлен:			
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть			
1	Задняя балка (не подрамник)		X
3	Тормозные шланги, трубки		X
5	Выхлопная система (глушитель)		X
Комментарии, примечания			
Проверил:		Максимов М.В.	
Клиент ознакомлен:			
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП			
2	Проверка лонжеронов передних		X
3	Проверка лонжеронов задних		X
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены		X
5	Проверка передней панели кузова		X
6	Проверка задней панели кузова		X
Комментарии, примечания			
Проверил:		Максимов М.В.	
Клиент ознакомлен:			

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:			
Специалист по оценке и выкупу Иванов А.М. Подпись:	Ерин Е.П. Подпись:	Телефон:	Дата: