


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

29.06.2024

Марка	Jaguar	Модель	XE
Год	01/01/2019	Пробег	107383 км
ВИН	SAJAB4BN9LCP56185	Цвет	Синий
Двигатель	1999 см / Дизель	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Седан	Привод	задний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	3
Кол-во ключей	2	Гарантия до	24.12.2022/Нет
Предварительная оценка	2940000	Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Дверь передняя правая		Вторичный окрас детали
Крыло заднее левое		Замена произведена

Комплектация

- 1 Круиз-контроль Адаптивный круиз контроль
- 2 Подушки безопасности 8
- 3 Регулировка руля В 2 направлениях
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Электропривод
- 5 Регулировка сиденья водителя Электропривод
- 6 Обогрев сидений Передние
- 7 Проигрыватель аудио Аудиоподготовка
- 8 Динамики 6
- 9 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 10 Усилитель руля Электроусилитель
- 11 Электростеклоподъемники Все
- 12 Электронная система парковки Автопарковка
- 13 Тонированные стекла
- 14 Регулировка руля по высоте и вылету
- 15 Голосовое управление
- 16 Активный усилитель руля
- 17 Обогрев зеркал
- 18 Бортовой компьютер
- 19 AUX
- 20 Электрообогрев форсунок стеклоомывателей
- 21 Электрообогрев лобового стекла
- 22 Электрообогрев зоны стеклоочистителей
- 23 Система адаптивного освещения
- 24 Система адаптивного головного освещения в повороте
- 25 Светодиодные фары
- 26 Автоматический корректор фар
- 27 Электропривод регулировки зеркал
- 28 Центральный замок
- 29 Блокировка задних дверей
- 30 Иммоилайзер
- 31 Замок руля
- 32 Блокиратор КПП
- 33 ESP
- 34 Ламинированные боковые стекла
- 35 Подушки безопасности оконные (шторки)
- 36 Подушки безопасности боковые задние
- 37 Подушки безопасности боковые
- 38 Подушка безопасности пассажира
- 39 Подушка безопасности водителя
- 40 Парктроник
- 41 Система предотвращения столкновения
- 42 Система контроля за полосой движения
- 43 Система контроля давления в шинах
- 44 Система помощи при спуске
- 45 Система помощи при подъеме
- 46 Система курсовой устойчивости
- 47 Антипробуксовочная система
- 48 Антиблокировочная система (ABS)
- 49 Электропривод крышки багажника
- 50 Система старт-стоп
- 51 Система доступа без ключа
- 52 Система автоматической парковки
- 53 Парктроник передний
- 54 Парктроник задний
- 55 Камера заднего вида
- 56 Запуск двигателя с кнопки
- 57 Лобовое стекло с подогревом
- 58 Навигационная система
- 59 Bluetooth
- 60 USB порт
- 61 Электронная приборная панель
- 62 Подогрев передних сидений
- 63 Передний центральный подлокотник
- 64 Обогрев рулевого колеса
- 65 Электропривод складывания зеркал
- 66 Мультируль
- 67 Isofix(передний ряд)
- 68 Помощи при торможении (BAS, EBD)
- 69 Турбированный двигатель
- 70 Электроподъемники передние
- 71 Электроподъемники задние
- 72 Светлый салон
- 73 Отделка кожей рычага КПП
- 74 Отделка кожей рулевого колеса
- 75 Алюминиевые накладки на педали
- 76 Индикатор внешней температуры

77 Датчик света

78 Датчик дождя

79 Затемненное зеркало заднего вида

80 Спортивная подвеска

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр				
1			X	
2			X	
4			X	
5			X	
6			X	
7			X	
8			X	
9			X	
10	X			Трещина; Трещина
11			X	
12			X	
14			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::				
Внутренний осмотр				
1			X	
2			X	
3			X	
4			X	
5			X	
9			X	
11			X	
12			X	
13			X	
15			X	
16			X	
17			X	
18			X	
19			X	
21			X	
22			X	
23			X	
24			X	
25			X	
26			X	
27			X	
28			X	
30			X	
31			X	
32			X	
33			X	
34			X	
35			X	
36			X	
37			X	
38			X	
39			X	
40			X	
41			X	
42			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Максимов МВ.

Клиент ознакомлен::		Проверка под капотом			
1	Интеркуллер			X	
2	Состояние приводных ремней			X	
3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
6	Состояние подушек ДВС			X	
7	Состояние подушек КПП			X	
8	Состояние АКБ			X	
11	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий	X			Патрубки в масле
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	ДВС/уровень/качество масла/подтекание			X	
15	ДВС: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X	
17	Система охлаждения/уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
18	Система охлаждения/уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
23	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Рулевая рейка			X	
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::					
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)			X	
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)			X	
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::					
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком-диагностом)					
1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест-драйв обязателен на проблемных моделях			X	
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой		X		Имеются активные ошибки
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
7	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X	
8	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Впускной коллектор			X	
10	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние: Валы и шестерни			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные		X		Износ дисков менее 50%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо-баллонов			X	

Комментарии, примечания				
Проверил:			Максимов М.В.	
Клиент ознакомлен:				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть				
1	Ступичные подшипники		X	
2	Колодки тормозные		X	
3	Диски тормозные/барабаны	X		
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов		X	
5	Проверка стояночного тормоза		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:			Максимов М.В.	
Клиент ознакомлен:				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля				
1	Радиатор кондиционера		X	
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание		X	
3	Радиатор охлаждения АКПП/подтекание		X	
4	Шины/колесные диски	X		Разная резина по оси; Износ резины свыше 60%
Комментарии, примечания				
Проверил:			Максимов М.В.	
Клиент ознакомлен:				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть				
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки	X		Растрескивание сайлентблоков нижних передних рычагов
2	Стабилизатор/Стойки/втулки		X	
3	Рулевые тяги/наконечники		X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание		X	
5	АКПП/CVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание		X	
6	Тормозные шланги, трубки		X	
7	Состояние пыльников днища кузова (пластик)		X	
8	Наличие защиты картера		X	
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:			Максимов М.В.	
Клиент ознакомлен:				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть				
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры		X	
4	Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание		X	
5	Тормозные шланги, трубки		X	
6	Стабилизатор/Стойки/втулки		X	
7	Выхлопная система (глушитель)		X	
8	Карданный валы: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: Задний карданный вал и крестовины		X	
9	Приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:			Максимов М.В.	
Клиент ознакомлен:				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП				
2	Проверка лонжеронов передних		X	
3	Проверка лонжеронов задних		X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены	X		Следы ДТП, некачественный кузовной ремонт; Переварена левое заднее крыло
5	Проверка передней панели кузова		X	
6	Проверка задней панели кузова		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:			Максимов М.В.	
Клиент ознакомлен:				

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и				

выкупу
Ягольницкий В.Ю.
Подпись:

Кривобок АА.
Подпись:

Телефон:

Дата: