

1. Комплектация: отделка салона кожей, сидения повышенной комфортности, доводчики дверей, навигация, круиз-контроль с функцией подтормаживания, электро-регулировка руля, обогрев руля, подогрев передних сидений.

2 ПТС: дубликат

3. Владельцы: 7 (по факту 2, перевесы номеров)

4 Гарантия: - нет.

6. Сервиска: нет.

7. Кол-во ключей: 2.

8. Прохождение ТО (отметки): нет

9. Секретки/Метки на запуск ДВС: нет.

11. Повреждения: царапина на ЗПК.

12. Окрасы: ПЛД, Капот, ППД, ЗПК, ЗЛК.

13. Диагностика:

1.1.18. Дефекты/недостатки: Запчасти: Внешние признаки:

1.1.18.1 АКПП/СVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание КПП Течь масла поддон АКПП

1.1.18.2 Ветровое стекло - состояние Ветровое стекло Сколы

1.1.18.3 Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность Жидкости
Уровень минимум

1.1.18.4 Омыватель фар Омыватель фар Не работает

1.1.18.5 Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание Двигатель Поддон ДВС
течь масла, стык ДВС с АКПП течь масла

1.1.18.6 Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание Рулевая рейка/ редуктор При вращении рулевого колеса стук (предположительно люфт крестовины рулевого вала или люфт рулевой рейки)

1.1.18.7 Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание Жидкости Уровень отсутствует

1.1.18.8 Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание Редуктор Запотевание на сервоприводе расположенного на заднем редукторе

1.1.18.9 Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий Турбонагнетатель Запотевание патрубка турбины

1.1.18.10 Фары: габариты, ближний, дальний свет Фары Габариты (светодиодные кольца) неисправны

1.1.18.11 Шины/колесные диски Шины/колесные диски Шины износ