

Описание

Комплектация: ткань салон, сейчас вшитые кож. Чехлы, полный привод ,обогрев сидений перед, электропривод и обогрев зеркал, кондиционер, , противотуманки, парктроники задние-. 24стеклоподъемника., мультируль,. 2 собственника. ДИЗЕЛЬ. На машине установлен КУНГ.

ПТС: Оригинал

Владельцы по кол-ву регистраций: 2

Кол-во свободных полей: 2

Кол-во ключей: 1 ключ

Покраски и работы: капот,

Повреждения: Левое заднее крыло притертость. Пр. задняя дверь аналогично

Диагностика

Фары: габариты, ближний, дальний свет: Не работает ближний свет с правой стороны ;

ДВС. Жидкости: Низкий уровень масла;

Работа ДВС и катализаторов ОГ: Горит чек, ошибки смотреть в распечатке ;

Поддон ДВС/сальники коленвала: Запотевание задней части ДВС ;