


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

27.07.2024

Марка	Volkswagen	Модель	Tiguan
Год	01/01/2017	Пробег	122791 км
ВИН	XM8ZZZ5NZJG202152	Цвет	Белый
Двигатель	1984 см / Бензин	Коробка передач	коробка-робот
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	полный привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	3
Кол-во ключей	2	Гарантия до	13.08.2020/Нет
Предварительная оценка	2600000	Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Крыло переднее правое		Вторичный окрас детали
Крыша		Скол

Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Подушки безопасности 6
- 3 Регулировка руля В 2 направлениях
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 5 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 6 Обогрев сидений Передние + задние
- 7 Проигрыватель аудио Аудиоподготовка
- 8 Динамики 6
- 9 Система кондиционирования воздуха Климат (3 зоны)
- 10 Усилитель руля Электроусилитель
- 11 Электростеклоподъемники Все
- 12 Штатная аудиоподготовка
- 13 Розетка 12 V
- 14 Регулировка руля по высоте и вылету
- 15 Прикуриватель и пепельница
- 16 Смойщик фар
- 17 Обогрев зеркал
- 18 Бортовой компьютер
- 19 AUX
- 20 Система адаптивного освещения
- 21 Светодиодные фары
- 22 Передние противотуманные фары
- 23 Электропривод регулировки зеркал
- 24 Центральный замок
- 25 Блокировка задних дверей
- 26 Isofix/LATCH
- 27 ESP
- 28 Подушки безопасности оконные (шторки)
- 29 Подушки безопасности боковые
- 30 Подушка безопасности пассажира
- 31 Подушка безопасности водителя
- 32 Парктроник
- 33 Система контроля слепых зон
- 34 Система контроля давления в шинах
- 35 Система курсовой устойчивости
- 36 Антипробуксовочная система
- 37 Антиблокировочная система (ABS)
- 38 Электропривод крышки багажника
- 39 Система доступа без ключа
- 40 Система автоматической парковки
- 41 Регулировка сидений водителя по высоте
- 42 Парктроник передний
- 43 Парктроник задний
- 44 Камера заднего вида
- 45 Камера 360°
- 46 Запуск двигателя с кнопки
- 47 Навигационная система
- 48 Bluetooth
- 49 USB порт
- 50 Подогрев задних сидений
- 51 Электронная приборная панель
- 52 Подогрев передних сидений
- 53 Обогрев рулевого колеса
- 54 Электропривод складывания зеркал
- 55 Мультируль
- 56 Розетка 220В
- 57 Помощи при торможении (BAS, EBD)
- 58 Турбированный двигатель
- 59 Электроподъемники передние
- 60 Электроподъемники задние
- 61 Складывающееся заднее сидение (опция)
- 62 Подрулевые лепестки переключения передач
- 63 Отделка кожей рычага КПП
- 64 Отделка кожей рулевого колеса
- 65 Индикатор внешней температуры
- 66 Датчик света
- 67 Датчик дождя

Результаты диагностики

<p>Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна</p>					
		Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет	X			Повреждены; Следы ремонта правой.
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
3	Передние ПТФ			X	
4	Парктроник передний			X	
5	Подсветка номера			X	
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал			X	
7	Фонари заднего хода			X	
8	Парктроник задний			X	
9	Камера заднего хода			X	360 градусов.
10	Ветровое стекло - состояние			X	
11	Стеклоочиститель передний			X	
12	Омыватель фар			X	
13	Стеклоочиститель задний			X	
14	Работа наружных замков			X	
15	Доводчик передней левой двери			X	
16	Доводчик передней правой двери			X	
17	Доводчик задней правой двери			X	
18	Доводчик задней левой двери			X	
19	Проверка привода открытия/закрытия крышки багажника			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен.:					
Внутренний осмотр					
1	Звуковой сигнал			X	
2	Подогрев сидений: Водительское сиденье			X	
3	Подогрев сидений: Пассажирское сиденье			X	
4	Проверка работы ЦЗ			X	
5	Внутреннее освещение			X	
6	Подогрев сидений: Заднее левое сиденье			X	
7	Подогрев сидений: Заднее правое сиденье			X	
8	Работа люка крыши			X	
9	Работа привода рег. рулевой колонки			X	
10	Работа привода рег. педального узла			X	
11	Проверка стеклоподъемников			X	
12	Проверка наружных зеркал			X	
13	Электрорегулировка сидений			X	
14	Память сидений			X	
15	Боковые поясничные подпоры/ массаж			X	
16	Состояние напольных ковров			X	
17	Состояние панели приборов			X	
18	Состояние обивки потолка			X	
19	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя			X	
20	Проверка работы сцепления			X	
21	Проверка стояноч. тормоза			X	
22	Аудиосистема (мультируль)			X	
23	Обогрев ветрового стекла			X	
24	Обогрев заднего стекла			X	
25	Обогрев рулевого колеса			X	
26	Работа ЦЗ лючка топливного бака			X	

27	Состояние обивки багажного отделения			X	
28	Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент			X	
29	ГЛОНАСС			X	
30	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье			X	
31	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье			X	
32	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье			X	
33	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье			X	
34	Состояние обивки дверей: Водительская дверь			X	
35	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь			X	
36	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			X	
37	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь			X	
38	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			X	
39	Состояние накладок педалей			X	
40	Состояние рулевого колеса			X	
41	Запуск двигателя: Маховик (Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)			X	
42	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	
43	Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Венец маховика			X	
44	Состояние рукоятки КПП			X	
45	Проверка показания одометра/Оценка пробега			X	
46	Запуск двигателя			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Максимов МВ.
Клиент ознакомлен.:	

Проверка под капотом

1	Интеркуллер			X	
2	Состояние приводных ремней и роликов		X		Кристаллизация в ручейках ремня
3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
4	Свечи зажигания			X	
5	Катушки зажигания			X	
6	Состояние подушек ДВС			X	
7	Состояние подушек КПП			X	
8	Состояние АКБ			X	
11	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий			X	
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	Двигатель	X			Течь передней крышки ДВС
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание		X		Запотевание прокладки клапанной крышки
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	Уровень антифриза в норме
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Г главный				

21	тормозной цилиндр			X	
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР			X	
23	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка			X	
24	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевой редуктор			X	
25	Ремень/цепь ГРМшумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			X	Уровень тормозной жидкости в норме
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::					
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)		X		Имеется коррозия
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)			X	
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::					
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)					
1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях			X	
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	2017 год.
5	Количество сохранённых ключей			X	Два ключа.
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	Имеются исторические ошибки
7	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X	Распечатка результатов обязательна; Имеются исторические ошибки в блоках (см. протокол диагностики)
8	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)			X	Имеются исторические ошибки
10	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	
11	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			X	
12	Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Передние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные передние			X	Остаток тормозной накладки 7мм или больше
3	Диски тормозные			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
	Проверка переднего тормозного суппорта,				

5	свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Задние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные задние			X	Остаток тормозной накладки 7мм или больше
3	Диски тормозные/барабаны		X		Износ дисков менее 50%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера			X	
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
3	Радиатор охлаждения АКПП/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски			X	2021 год.
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки		X		Растрескивание сайлентблоков нижних передних рычагов
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание	X			стук рулевой рейки
5	Коробка переключения передач			X	
6	Раздаточная коробка (РКП) посторонние звуки/подтекание		X		Запотевание хвостовика
7	Состояние опоры раздаточной коробки (РКП)			X	
8	Тормозные шланги, трубки			X	
9	Состояние переднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X	
10	Передняя поперечная реактивная штанга (тяга Панара) у/м с неразрезным мостом			X	
11	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X	
12	Наличие защиты картера			X	
13	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание	X			Течь поддона ДВС
14	Передний карданный вал и крестовины: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и передний карданный вал			X	
15	Передние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X	
16	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть					
1	Задняя балка (не подрамник)			X	

2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры			X
3	Задняя поперечная реактивная штанга (тяги Панара) у/м с неразрезным мостом			X
4	Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X
5	Тормозные шланги, трубки			X
6	Стойки/ втулки стабилизатора задние			X
7	Выхлопная система (глушитель)			X
8	Задний карданный вал и крестовины:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и задний карданный вал			X
9	Задние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X

Комментарии, примечания

Проверил:	Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::	

Автомобиль на подъемнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП

1	Проверка рамы а/м (при наличие)			X
2	Проверка лонжеронов передних			X
3	Проверка лонжеронов задних			X
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X
5	Проверка передней панели кузова			X
6	Проверка задней панели кузова			X
7	Проверка днища кузова			X

Комментарии, примечания

Проверил:	Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::	

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Теплых К.В. Подпись:		Налётов И.Н. Подпись:	Телефон:	Дата: