

1.4 МТ Comfort, ЭУР, 2 ЭСП, Омыватели передних фар, Электропривод и обогрев боковых зеркал, 2 подушки безопасности.

3. ПТС: оригинал

4. Владельцы по кол-ву регистраций 1 хоз

5. Кол-во свободных полей 3

6. Программа импортера:

7. Гарантия: нет

8. Кол-во ключей: 2 Ключ (1 сдан на пост охраны)

9. Сервисная книга: в бардачке с руководством

10. Обслуживание/Последнее ТО: не оф диллер

11. Пробег подтверждение: Автотека, интернет-ресурсы..

12. Секретки/Метки на запуск ДВС: есть 1 метка (пристегнута к брелку) перед запуском закрыть двери, прислонить магнитный ключ к «приемнику» возле замка зажигания. Затем запускать

13. Покраски и работы: замена+окрас капота, пер. лев. Крыла 80-200 мкр, зад. лев крыло 500-1800 мкр, крышка багажника 90-850 мкр,

14. Повреждения: сгнил капот изнутри, царапины 30 см на капоте, вмятина на вод. Двери 40 см. притертость на зад. лев двери +арка зад. лев. Крыла, вмятины на зад. прад двери с переходом на арку зад.прав. крыла

15. Диагностика: Клапанная крышка запотев Передняя крышка ДВС запотев обильное Стык ГБЦ и блока цилиндров запотев; ПЧ. Диски тормозные: Выработка; ЗЧ. Диски тормозные: Барабаны ; ЗЧ. Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры: Надрывы ; Задние лонжероны: Прав повреждения; ПЧ. Амортизаторы, отбойники, пружины: Лев запотев ; Поддон ДВС/сальники коленвала: Пром поддон запотев; Подсветка номера: Прав не горит ; Задняя панель кузова: Повреждения задней части ам ; Отсутствуют пыльники тормозных дисков ; Обильное запотевание задней части ДВС в район выпускного коллектора; Подушки ДВС: Надрывы ; Подушки КПП: Надрывы ;