

ПТС Дубликат закончился

- Кол-во хозяев –7
- Кол-во ключей - 1 ключ
- Комплектация – Пустая
- Окрас – Окрас правого проема, по кузову окрас вокруг
- Диагностика – пробегом ДВС. Жидкости: Ниже минимума;

Звуковой сигнал: Не работает;

ПЧ. Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки: Разрыв задних сайлентблоков;

ЗЧ. Колодки тормозные: Износ дисков;

Система охлаждения. Жидкости: Минимум;

ПЧ. Колодки тормозные: Износ дисков;

ПЧ. Диски тормозные: Износ;

ЗЧ. Диски тормозные: Износ, чуть толще листа бумаги;

ЗЧ. Отбойники, амортизаторы, пружины: Отбойники разрушились;

Работа SRS (AirBag): Смотри распечатку;

Задние фонари: габариты, стоп-сигнал: Левый габарит не горит;

Свечи зажигания: Болты декоративной крышки зависли, слизаны грани;

Катушки зажигания: Болты декоративной крышки зависли, слизаны грани;

Распечатка результатов диагностики: Распечатку приложил;

ПЧ. Приводные валы: Внутренний пыльник левого привода слетел;

Выхлопная система (глушитель): Хомут сгнил;

Наличие НПБ системы SRS: Рекомендуется визуальный осмотр;

Ветровое стекло: Трещины;

Омыватель фар: Не исправен;

Стеклоочиститель задний: Не брызгает;

Пыльники днища кузова: Частично отсутствует;

Защита картера: Отсутствие крепежа, повреждения;

Горят подушки безопасности, Пинки при переключении коробки передач, правый проем крашен с шпатлевкой, весь автомобиль некачественно покрашен

По автотеке есть расчеты ремонтных работ