

- . Комплектация: Сравнение SsangYong Actyon Sports 2.0 Xdi AT Elegance, Гидроусилитель руля, Галогенные фары, Передние противотуманные фары, Электропривод боковых зеркал, Электроподогрев зеркал
2. ПТС: ОРИГИНАЛ
 3. Владельцы по кол-ву регистраций: 2
 4. Кол-во свободных полей: 1
 5. Программа импортера:
 6. Гарантия: нет
 7. Кол-во ключей: 1 ключ
 8. Сервисная книга: Да
 9. Обслуживание/Последнее ТО: В проф центре
 10. Наличие активного сервисного пакета: нет
 11. Пробег подтверждение: Автотека, интернет-ресурсы, Электронная Сервисная Книжка, заказ-наряды
 12. Секретки/Метки на запуск ДВС: нет
 13. Покраски и работы: Окрашено заднее правое крыло и крышка багажника
 14. Повреждения: Сколы, потертости, Замято заднее левое крыло, крышка багажника, разбит задний левый фонарь
 15. Диагностика: Работа АКПП/CVT (вариатор)/РКПП/DSG: Ошибки;
- Передние ПТФ: Лев не горит;
Привод рулевой колонки: Стук;
Выхлопная система (глушитель): Отсутствует часть глушителя;
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть: Запотев лев сальника привода;
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП: Толчки в акп при разгоне, при вкл в D и R. Низкая динамика разгона;
- Турбонагнетатель: Запотев;
Стояночный тормоз: Не раб;
16. Резина: на лете