

Комплектация: мультируль ,климат, ткань

2. ПТС: оригинал
3. Владельцы по кол-ву регистраций : 1
4. Кол-во свободных полей : 2
5. Программа импортера: нет
6. Гарантия: нет
7. Сервисная книга: нет
8. Обслуживание/Последнее ТО:
9. Пробег подтверждение: автотека
10. Кол-во ключей: 2
11. Секретки/Метки на запуск ДВС: нет
12. Покраски и работы: левая сторона
13. Повреждения : сколы и царапины на кузове АМ, вмятины , потертости
14. Диагностика: Работа ДВС и катализаторов ОГ: P250F слишком низкий уровень масла в ДВС.история;

ПЧ. Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки: Надрывы сайлентблоков,замена рычагов,люфт шаровых опор;

Радиатор кондиционера: Мойка ;

Внутренний осмотр: Потёртости по салону.;

Радиатор охлаждения ДВС: Мойка;

ЗЧ. Колодки тормозные: Неравномерный износ.;

ПЧ. Колодки тормозные: Неравномерный износ.отс 3мм замена;

ЗЧ. Диски тормозные: Коррозия выработка заменить;

ПЧ. Диски тормозные: Коррозия выработка заменить;

Рулевые тяги/наконечники: Правая тяга люфт ;

Работа ABS и ESP: C1283 датчик скорости ,датчик продольного ускорения,датчик поперечного ускорения .

C1687,C1623 датчик поворота рулевого колеса.;

Рулевая рейка/рулевой редуктор: Люфт;

Шины/колесные диски: Трещины-неравномерный износ шин заменить;

Поддон ДВС/сальники коленвала: Запотевание поддона ДВС.

Запотевание стыка ДВС и АКПП

Запотевание перед сальника коленчатого вала.;

Подсветка номера: Не горят лампы;

Свечи зажигания: Прорыв газов,увеличенный зазор замена;

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть: Повреждены перед подкрылки.

Запотевание перед крышки ДВС.

Запотевание стыка ГБЦ и блока цилиндров.;

Обивка сидений: Чехлы;

ПЧ. Приводные валы: Запотевание наруж пыльника правого привода.

Повышенный люфт валов.;

Ветровое стекло: Сколы потёртости;

Стеклоочиститель передний: Люфт трапеции ;

Двигатель. Эндоскопирование цилиндров: Задиры в цилиндрах,ремонт- замена ДВС.;

Стеклоочиститель задний: Порвана щётка.;

Пыльники днища кузова: Повреждения;

Ремень, цепь ГРМ: После долгого просто при запуске посторонний шум.;

Обивка потолка: Чистка;

Защита картера: Деформирована,коррозия,не закреплена.;

Система вентиляции: Не работает АС.;

Стояночный тормоз: Регулировка.;