


Акт осмотра автомобиля

Московская обл., г. Красногорск

02.08.2024

Марка	Audi	Модель	Q3
Год	01/01/2016	Пробег	125000 км
ВИН	WAUZZZ8U0HR050569	Цвет	Красный
Двигатель	1984 см / Бензин	Коробка передач	коробка-робот
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	полный привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	3
Кол-во ключей	1	Гарантия до	30.03.2021/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 3 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 4 Обогрев сидений Передние
- 5 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 6 Электростеклоподъемники Все
- 7 Омыватель фар
- 8 Обогрев зеркал
- 9 Бортовой компьютер
- 10 AUX
- 11 Светодиодные фары
- 12 Автоматический корректор фар
- 13 ESP
- 14 Подушки безопасности оконные (шторки)
- 15 Подушка безопасности водителя
- 16 Парктроник
- 17 Антипробуксовочная система
- 18 Антиблокировочная система (ABS)
- 19 Электропривод крышки багажника
- 20 Система старт-стоп
- 21 Запуск двигателя с кнопки
- 22 Bluetooth
- 23 USB порт
- 24 Подогрев передних сидений
- 25 Турбированный двигатель
- 26 Электроподъемники передние
- 27 Электроподъемники задние
- 28 Темный салон
- 29 Отделка кожей рулевого колеса
- 30 Датчик света
- 31 Датчик дождя

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Курбанов АХ Подпись:		Подпись:	Телефон:	Дата: