

Отличный внешний вид авто!!! Хорошая комплектация!

1. Комплектация: климат, мультируль, круиз, литые Р16, все СТП, тканевый салон
2. ПТС: ОРИГИНАЛ
3. Владельцы по кол-ву регистраций: 2
4. Кол-во свободных полей: 0
5. Гарантия: Нет
6. Кол-во ключей: 2 ключа
7. Сервисная книга: нет
8. Обслуживание/Последнее ТО: самостоятельно
9. Пробег подтверждение: Автотека, интернет-ресурсы,
10. Секретки/Метки на запуск ДВС: -
11. Покраски и работы: крашен прав борт, проём прав зад двери, багажник, капот, лпк, менялись лев двери (на автотеке есть расчёты - авто "отбивали по страховой")
12. Повреждения: характерные сколы/царапины, не знач сколы на прав зад двери, лев пер двери, скол в районе лобового на крыше. ПО АВТОТЕКЕ БЬЁТСЯ СКРУТКА ПРОБЕГА.
13. Диагностика: Радиатор кондиционера: Соты забиты;
Работа ДВС и катализаторов ОГ: Ошибки;
ЗЧ. Колодки тормозные: Износ 90%;
Радиатор охлаждения ДВС: Соты забиты;
ПЧ. Колодки тормозные: Износ 30%;
ЗЧ. Диски тормозные: Износ 90%;
Работа ABS и ESP: Ошибки;
Тормозная система. Жидкости: Грязная;
ПЧ. Диски тормозные: Износ 90%;
ЗЧ. Отбойники, амортизаторы, пружины: Пыльники амортизаторов порваны;
Подсветка номера: Не работает;
Поддон ДВС/сальники коленвала: Разъем уровня в масле;
Работа системы климат-контроля: Ошибки;
Свечи зажигания: Рекомендуется замена;
Распечатка результатов диагностики: Ошибки;
Обивка сидений: Чехлы;
ПЧ. Приводные валы: Течь прокладки правого приводного вала;
Выхлопная система (глушитель): Сквозная коррозия теплозащиты резонатора;
Ветровое стекло: Сколы;
Двигатель. Замер компрессии: Компрессия
1-12.6
2-12.1
3-12.4
4-13.2;
Двигатель. Эндоскопирование цилиндров: Задиры в 1,2,3,4 цилиндрах;
Пыльники днища кузова: Пыльник бампера порван;