

Ровер – общее состояние авто.

Комплектация: 4.4. бензин, 299 лс, пневма, салон кожа.

2. ПТС: дубликат

3. Владельцы по кол-ву регистраций: 4

4. Кол-во свободных полей: 4

5. Гарантия: нет

6. Кол-во ключей: 2

7. Сервисная книга: нет

8. Обслуживание/Последнее ТО: нет

9. Пробег подтверждение: автотека

10. Секретки/Метки на запуск ДВС: нет

11. Покраски и работы: по прибору в родном окрасе до 140 мкр

12. Повреждения: трещина ПТФ, примят задний бампер, трещина лобового стекла, царапины по кузову, есть ржа на порогах, незначительная вмятина на крыше, сколы на задних дверях, отслоение краски на колесных дисках, салон требует химчистку.

13. Диагностика ДВС. Жидкости: Уровень масла выше отметки "max";

Радиатор охлаждения ДВС: Течь патрубка.;

ЗЧ. Колодки тормозные: Износ 30%;

ПЧ. Колодки тормозные: Износ 30%;

Система охлаждения. Жидкости: Течь антифриза в развале блока цилиндров. Требуется дополнительная диагностика.;

ПЧ. Диски тормозные: Износ 40%;

ЗЧ. Диски тормозные: Износ 20%;

Рулевые тяги/наконечники: Люфт рулевых тяг. Рекомендуется замена.;

Парктроник передний: Неисправен. Требуется дополнительная диагностика.;

Люк крыши: Не работает. Требуется дополнительная диагностика.;

Работа системы климат-контроля: Активная ошибка.;

Парктроник задний: Неисправен. Требуется дополнительная диагностика.;

Камера заднего хода: Не штатная с отдельным экраном.;

Наличие НПБ системы SRS: Требуется дополнительная диагностика с разбором.;

Ветровое стекло: Трещина.;

14. Дополнительное оборудование: