



РОЛЬФ СЕВЕР Фольксваген

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЯ С ПРОБЕГОМ

дата 10.07.2023

Заказчик: АО "РОЛЬФ" Филиал "СЕВЕР"
 Контактный телефон: 8 (495) 772-77-67
 Автомобиль: Nissan X-Trail
 Рег. №: Т317ХУ777
 Год выпуска: 2018
 Пробег: 87700
 V.I.N.: Z8NTANT32ES090612



Царапина
Удар



Примечание / доп. оборудование

Предыдущее ТО: _____
 Следующее ТО: _____

Причина обращения

*Красный - требуются срочные меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке
 нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна*

		К	Ж	З	Комментарий
Внешний осмотр					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет			X	
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
3	Передние ПТФ			X	
4	Парктроник передний			X	
5	Подсветка номера			X	
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал			X	
7	Фонари заднего хода			X	
8	Парктроник задний			X	
9	Камера заднего хода			X	
10	Ветровое стекло - состояние			X	
11	Стеклоочиститель передний			X	
12	Омыватель фар			X	
13	Стеклоочиститель задний			X	
14	Работа наружных замков			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Козлов С.С.
Клиент ознакомлен:					
Внутренний осмотр					
1	Звуковой сигнал			X	
2	Проверка работы ЦЗ			X	
3	Внутреннее освещение			X	
7	Проверка стеклоподъемников			X	
8	Проверка наружных зеркал			X	
9	Состояние обивки сидений			X	
10	Электрорегулировка сидений			X	

12	Боковые поясничные подпоры/ массаж			X	
13	Состояние напольных ковров			X	
14	Состояние обивки дверей			X	
15	Состояние панели приборов			X	
16	Состояние обивки потолка			X	
17	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя			X	
18	Запуск двигателя			X	
19	Обогрев ветрового стекла			X	
21	Проверка стояночного тормоза			X	
22	Аудиосистема (мультируль)			X	
24	Обогрев заднего стекла			X	
25	Обогрев рулевого колеса			X	
26	Работа ЦЗ лючка топливного бака			X	
27	Состояние обивки багажного отделения			X	
28	Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент			X	
29	ГЛОНАСС			X	

Комментарии, примечания

Проверил:

Козлов С.С.

Клиент ознакомлен:

.

Проверка под капотом

1	ДВС/уровень/качество масла/подтекание		X		мокрый поддон двс, рекомендуется ТО
2	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
3	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание			X	
4	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность			X	
5	Состояние приводных ремней		X		Рекомендуется замена - свист
6	Состояние топливной системы/подтекание			X	
7	Свечи зажигания			X	
8	Катушки зажигания			X	
9	Состояние подушек ДВС			X	
10	Состояние подушек КПП			X	
11	Состояние АКБ		X		не проверялось
15	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки			X	

Комментарии, примечания

Проверил:

Козлов С.С.

Клиент ознакомлен:

.

Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек

Комментарии, примечания

--	--	--	--	--	--

Проверил:	Козлов С.С.
Клиент ознакомлен:	.

Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)

1	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)		X		Присутствовала ошибка по генератору удалилась, требуется доп диагностика
2	Работа АКПП / CVT - считывание кодов с расшифровкой			X	
3	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
5	Работа ремней SRS			X	
7	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
8	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой		X		Присутствовали многочисленные ошибки удалилась требуется доп диагностика

Комментарии, примечания

Проверил:	Козлов С.С.
Клиент ознакомлен:	.

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть

1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные			X	
4	Амортизаторы , отбойники , пружины			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Козлов С.С.
Клиент ознакомлен:	.

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть

1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные/барабаны		X		Требуется обслуживание птм
4	Амортизаторы , отбойники , пружины			X	

Комментарии, примечания

6	Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X	
7	Тормозные шланги, трубки			X	
8	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
9	Выхлопная система (глушитель)			X	
10	Приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:				Козлов С.С.
	Клиент ознакомлен:				.
Автомобиль на подъемнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП					
1	Проверка рамы а/м (при наличие)			X	
2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X	
5	Проверка передней панели кузова		X		передний бампер не по месту
6	Проверка задней панели кузова			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:				Козлов С.С.
	Клиент ознакомлен:				.

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

