


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

15.07.2024

Марка	Volkswagen	Модель	Tiguan
Год	01/01/2020	Пробег	87000 км
ВИН	XM8ZZZ5NXLG017134	Цвет	Серый
Двигатель	1395 см / Бензин	Коробка передач	коробка-робот
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	полный привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	3
Кол-во ключей	1	Гарантия до	10.02.2023/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Комплектация

- 1 Круиз-контроль Адаптивный круиз контроль
- 2 Подушки безопасности 10
- 3 Регулировка руля В 2 направлениях
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 5 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 6 Обогрев сидений Передние
- 7 Проигрыватель аудио Аудиоподготовка
- 8 Динамики 7
- 9 Система кондиционирования воздуха Климат (3 зоны)
- 10 Усилитель руля Электроусилитель
- 11 Электростеклоподъемники Все
- 12 Электронная система парковки Автопарковка
- 13 Штатная аудиоподготовка
- 14 Тонированные стекла
- 15 Регулировка руля по высоте и вылету
- 16 Прикуриватель и пепельница
- 17 Охлаждаемый перчаточный ящик
- 18 Поддон в багажнике
- 19 Омыватель фар
- 20 Обогрев зеркал
- 21 Бортовой компьютер
- 22 AUX
- 23 Система адаптивного освещения
- 24 Система адаптивного головного освещения в повороте
- 25 Светодиодные фары
- 26 Передние противотуманные фары
- 27 Автоматический корректор фар
- 28 Электропривод регулировки зеркал
- 29 Центральный замок
- 30 Блокировка задних дверей
- 31 Иммобилайзер
- 32 Замок руля
- 33 Замок капота
- 34 Блокиратор КПП
- 35 Isofix/LATCH
- 36 ESP
- 37 Датчик усталости водителя
- 38 Подушки безопасности оконные (шторки)
- 39 Подушки безопасности боковые задние
- 40 Подушки безопасности боковые
- 41 Подушка безопасности пассажира
- 42 Подушка безопасности для защиты коленей водителя
- 43 Подушка безопасности водителя
- 44 Парктроник
- 45 Система распознавания дорожных знаков
- 46 Система предотвращения столкновения
- 47 Система контроля за полосой движения
- 48 Система контроля давления в шинах
- 49 Система помощи при спуске
- 50 Система помощи при подъеме
- 51 Система курсовой устойчивости
- 52 Антипробуксовочная система
- 53 Антиблокировочная система (ABS)
- 54 Электропривод крышки багажника
- 55 Система доступа без ключа
- 56 Система автоматической парковки
- 57 Регулировка сидений водителя по высоте
- 58 Парктроник передний
- 59 Парктроник задний
- 60 Камера заднего вида
- 61 Запуск двигателя с кнопки
- 62 Навигационная система
- 63 Bluetooth
- 64 USB порт
- 65 Обвес кузова
- 66 Электронная приборная панель
- 67 Подогрев передних сидений
- 68 Передний центральный подлокотник
- 69 Обогрев рулевого колеса
- 70 Навесное оборудование
- 71 Электропривод складывания зеркал
- 72 Мультируль
- 73 Открытие багажника без помощи рук
- 74 Регулировка передних по высоте
- 75 ЭРА-ГЛОНАСС
- 76 Помощи при торможении (BAS, EBD)

- 77 Турбированный двигатель
- 78 Электроподъемники передние
- 79 Электроподъемники задние
- 80 Третий задний подлокотник
- 81 Спортивные передние сидения
- 82 Складывающееся заднее сидение (опция)
- 83 Подрулевые лепестки переключения передач
- 84 Отделка кожей рулевого колеса
- 85 Накладки на пороги
- 86 Лакокрасочное покрытие металлик
- 87 Декоративные молдинги
- 88 Алюминиевые накладки на педали
- 89 Индикатор внешней температуры
- 90 Датчик света
- 91 Датчик дождя
- 92 Затемненное зеркало заднего вида
- 93 Защита картера двигателя
- 94 Рейлинги на крыше
- 95 Багажник на крыше

Результаты диагностики

<p>Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна</p>				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр				
1			X	
2			X	
3			X	
4			X	
5			X	
6			X	
7			X	
8			X	
9			X	
10		X		Затертости; Сколы не более 3 мм без лучей; Затертости; Сколы не более 3 мм без лучей
11			X	
12		X		Не сработал
13			X	
14			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::				
Внутренний осмотр				
1			X	
2			X	
3			X	
4			X	
6			X	
11			X	
12			X	
15			X	
16			X	
17			X	
18			X	
19			X	
21			X	
22			X	
23			X	
24			X	
25			X	
26			X	
27			X	
28			X	
29			X	
30			X	
31			X	
32			X	
33			X	
34			X	Загрязненность; Загрязненность
35			X	
36			X	
37			X	
38			X	
39			X	
40			X	
42			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Максимов МВ.

Клиент ознакомлен::					
Проверка под капотом					
1	Интеркуллер			X	
2	Состояние приводных ремней			X	
6	Состояние подушек ДВС		X		Просадка правой подушки
7	Состояние подушек КПП			X	
8	Состояние АКБ			X	
11	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий			X	
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	ДВС/уровень/качество масла/подтекание			X	Темный цвет масла; Темный цвет масла
15	ДВС: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X	
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание		X		Уровень антифриза минимум
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::					
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)			X	
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)			X	
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::					
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)					
1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях			X	
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
5	Количество сохранённых ключей			X	Два ключа; Два ключа
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
7	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой		X		Многочисленные исторические ошибки
8	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор			X	
10	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные	X			Остаток тормозной накладки 3мм или меньше
3	Диски тормозные	X			Износ дисков более 80%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
Комментарии, примечания					

Проверил:				Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть				
1	Ступичные подшипники			X
2	Колодки тормозные	X		
3	Диски тормозные/барабаны	X		
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X
5	Проверка стояночного тормоза			X
Комментарии, примечания				
Проверил:				Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля				
1	Радиатор кондиционера		X	
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X
4	Шины/колесные диски			X
Комментарии, примечания				
Проверил:				Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть				
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки		X	
2	Стабилизатор/Стойки/втулки			X
3	Рулевые тяги/наконечники			X
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X
5	АКПП/СVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание	X		
8	Тормозные шланги, трубки			X
9	Состояние переднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X
11	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X
12	Наличие защиты картера			X
13	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание	X		
14	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: Крестовины и передний карданный вал			X
15	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы			X
Комментарии, примечания				
Проверил:				Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть				
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры			X
4	Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X
5	Тормозные шланги, трубки			X
6	Стабилизатор/Стойки/втулки			X
7	Выхлопная система (глушитель)			X
8	Карданный валы: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: Задний карданный вал и крестовины			X
9	Приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы			X
Комментарии, примечания				
Проверил:				Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП				
2	Проверка лонжеронов передних			X
3	Проверка лонжеронов задних			X
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X
5	Проверка передней панели кузова			X
6	Проверка задней панели кузова			X
Комментарии, примечания				
Проверил:				Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::				

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Даташвили Т.Р. Подпись:		Галяугдинов П.В. Подпись:	Телефон:	Дата: