


Акт осмотра автомобиля

г. Москва

14.08.2024

Марка	Skoda	Модель	Octavia
Год	01/01/2020	Пробег	119248 км
ВИН	XV8AC6NX0MН056178	Цвет	Серый
Двигатель	1395 см / Бензин	Коробка передач	коробка-робот
Тип кузова	Лифтбек	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	1
Кол-во ключей	2	Гарантия до	12.01.2024/Нет
Предварительная оценка	1180833,34	Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Комплектация

- 1 Круиз-контроль Адаптивный круиз контроль
- 2 Подушки безопасности 8
- 3 Регулировка руля В 2 направлениях
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 5 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 6 Обогрев сидений Передние + задние
- 7 Проигрыватель аудио Аудиоподготовка
- 8 Динамики 6
- 9 Система кондиционирования воздуха Климат (3 зоны)
- 10 Усилитель руля Электроусилитель
- 11 Электростеклоподъемники Все
- 12 Электронная система парковки Автопарковка
- 13 Штатная аудиосистема с TV
- 14 Штатная аудиоподготовка
- 15 Регулировка руля по высоте и вылету
- 16 Охлаждаемый перчаточный ящик
- 17 Мультимедиа система для задних пассажиров
- 18 Омыватель фар
- 19 Обогрев зеркал
- 20 Бортовой компьютер
- 21 AUX
- 22 Электрообогрев лобового стекла
- 23 Система управления дальним светом
- 24 Система адаптивного освещения
- 25 Система адаптивного головного освещения в повороте
- 26 Светодиодные фары
- 27 Передние противотуманные фары
- 28 Автоматический корректор фар
- 29 Электропривод регулировки зеркал
- 30 Центральный замок
- 31 Блокировка задних дверей
- 32 Иммоилайзер
- 33 Isofix/LATCH
- 34 ESP
- 35 Ламинированные боковые стекла
- 36 Подушки безопасности оконные (шторки)
- 37 Подушки безопасности боковые задние
- 38 Подушки безопасности боковые
- 39 Подушка безопасности пассажира
- 40 Подушка безопасности для защиты коленей водителя
- 41 Подушка безопасности водителя
- 42 Парктроник
- 43 Система распознавания дорожных знаков
- 44 Система курсовой устойчивости
- 45 Антипробуксовочная система
- 46 Антиблокировочная система (ABS)
- 47 Электропривод крышки багажника
- 48 Система старт-стоп
- 49 Система доступа без ключа
- 50 Парктроник передний
- 51 Парктроник задний
- 52 Камера заднего вида
- 53 Запуск двигателя с кнопки
- 54 Лобовое стекло с подогревом
- 55 Bluetooth
- 56 USB порт
- 57 Подогрев задних сидений
- 58 Электронная приборная панель
- 59 Подогрев передних сидений
- 60 Передний центральный подлокотник
- 61 Обогрев рулевого колеса
- 62 Электропривод складывания зеркал
- 63 Мультируль
- 64 Регулировка передних по высоте
- 65 Isofix(передний ряд)
- 66 Помощи при торможении (BAS, EBD)
- 67 Турбированный двигатель

- 68 Электроподъемники передние
- 69 Электроподъемники задние
- 70 Темный салон
- 71 Складывающееся заднее сидение (опция)
- 72 Подрулевые лепестки переключения передач
- 73 Отделка потолка черной тканью
- 74 Отделка кожей рулевого колеса
- 75 Накладки на пороги
- 76 Лакокрасочное покрытие металлик
- 77 Индикатор внешней температуры
- 78 Датчик света
- 79 Датчик дождя
- 80 Затемненное зеркало заднего вида
- 81 Защита картера двигателя
- 82 Спойлер на багажнике
- 83 Штатная сигнализация

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна					
		Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет			X	
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
3	Передние ПТФ			X	
4	Парктроник передний			X	
5	Подсветка номера			X	
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал			X	
7	Фонари заднего хода			X	
8	Парктроник задний			X	
9	Камера заднего хода			X	
10	Ветровое стекло - состояние			X	
11	Стеклоочиститель передний			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::					
Внутренний осмотр					
1	Звуковой сигнал			X	
2	Подогрев сидений: Водительское сиденье			X	
3	Проверка работы ЦЗ			X	
4	Подогрев сидений: Пассажирское сиденье			X	
5	Внутреннее освещение			X	
9	Работа привода рег. рулевой колонки			X	
11	Проверка стеклоподъемников			X	
18	Состояние обивки потолка			X	
19	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя			X	
21	Проверка стояноч. тормоза			X	
22	Аудиосистема (мультируль)			X	
23	Обогрев ветрового стекла			X	
24	Обогрев заднего стекла			X	
25	Обогрев рулевого колеса			X	
26	Работа ЦЗ лючка топливного бака			X	
27	Состояние обивки багажного отделения			X	
28	Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент			X	
41	Запуск двигателя: Маховик (Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)			X	
42	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	
43	Состояние рукоятки КПП			X	
44	Проверка показания одометра/Оценка пробега			X	
45	Запуск двигателя			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::					
Проверка под капотом					
1	Интеркуллер		X		Загрязнен
2	Состояние приводных ремней и роликов			X	
3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
4	Свечи зажигания			X	

5	Катушки зажигания			X	
6	Состояние подушек ДВС			X	
7	Состояние подушек КПП			X	
8	Состояние АКБ			X	
11	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий	X			Течь с турбокомпрессора; Патрубки в масле
13	Проверка стартера			X	
14	Двигатель			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X	
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
23	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка			X	
25	Ремень/цепь ГРМшумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен:					
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)			X	
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)			X	
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен:					
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)					
1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест-драйв обязателен на проблемных моделях	X			Имеются активные ошибки АКПП/CVT/РКПП/DSG
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой	X			Имеются активные ошибки
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
7	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой	X			Имеются активные ошибки
8	Проверка наличия НГБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)			X	
10	Работа АКПП / CVT / МКПП / Роботизированная КПП шумность/вибрация/гул: Валы и шестерни			X	
11	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			X	

12	Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Передние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные передние			X	
3	Диски тормозные		X		Износ дисков менее 50%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Задние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные задние		X		Остаток тормозной накладки 4мм или больше
3	Диски тормозные/барабаны			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера		X		Забиты соты радиатора
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание		X		Забит радиатор
3	Радиатор охлаждения АКПП/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски		X		Износ резины свыше 60%
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки		X		Растрескивание сайлентблоков нижних передних рычагов
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	Коробка переключения передач			X	
6	Тормозные шланги, трубки			X	
7	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X	
8	Наличие защиты картера			X	
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание			X	
11	Передние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X	
12	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::					

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть

1	Задняя балка (не подрамник)			X	
5	Выхлопная система (глушитель)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:				Максимов М.В.	
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП					
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены	X			Замят правый порог
7	Проверка днища кузова			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:				Максимов М.В.	
Клиент ознакомлен::					

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:					
Специалист по оценке и выкупу Сквиря Б.Д. Подпись:		Подпись:		Телефон:	Дата: