


Акт осмотра автомобиля

г. Москва

20.07.2024

Марка	Renault	Модель	Logan Stepway
Год	01/01/2022	Пробег	53838 км
ВИН	X7L4SRMAZ69157208	Цвет	Белый
Двигатель	1598 см / Бензин	Коробка передач	коробка-вариатор
Тип кузова	Седан	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	1
Кол-во ключей	1	Гарантия до	/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Комплектация

- 1 Подушки безопасности 2
- 2 Регулировка руля В 2 направлениях
- 3 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 4 Обогрев сидений Передние
- 5 Проигрыватель аудио CD-магнитола
- 6 Динамики 4
- 7 Система кондиционирования воздуха Кондиционер
- 8 Усилитель руля Гидроусилитель
- 9 Электростеклоподъемники Все
- 10 Розетка 12 V
- 11 Регулировка руля по высоте и вылету
- 12 Обогрев зеркал
- 13 Бортовой компьютер
- 14 AUX
- 15 Электропривод регулировки зеркал
- 16 Центральный замок
- 17 Иммоилайзер
- 18 ESP
- 19 Подушка безопасности пассажира
- 20 Подушка безопасности водителя
- 21 Антиблокировочная система (ABS)
- 22 Регулировка сидений водителя по высоте
- 23 Bluetooth
- 24 USB порт
- 25 Подогрев передних сидений
- 26 Мультируль
- 27 Электроподъемники передние
- 28 Темный салон
- 29 Индикатор внешней температуры

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Пахомов АА Подпись:		Подпись:		Телефон:
				Дата: