


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

31.05.2024

Марка	Skoda	Модель	Yeti
Год	01/01/2013	Пробег	157996 км
ВИН	XW8JJ25L2DH715096	Цвет	Белый
Двигатель	1390 см / Бензин	Коробка передач	коробка-робот
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	4
Кол-во ключей	1	Гарантия до	18.08.2015/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Комплектация

- 1 Подушки безопасности 4
- 2 Регулировка руля В 1 направлении
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 4 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 5 Обогрев сидений Передние
- 6 Проигрыватель аудио Аудиоподготовка
- 7 Динамики 4
- 8 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 9 Электростеклоподъемники Все
- 10 Штатная аудиоподготовка
- 11 Тонированные стекла
- 12 Омыватель фар
- 13 Обогрев зеркал
- 14 Бортовой компьютер
- 15 AUX
- 16 Система управления дальним светом
- 17 Галогеновые фары
- 18 Центральный замок
- 19 ESP
- 20 Подушки безопасности оконные (шторки)
- 21 Подушки безопасности боковые задние
- 22 Подушка безопасности пассажира
- 23 Подушка безопасности водителя
- 24 Парктроник
- 25 Система курсовой устойчивости
- 26 Антипробуксовочная система
- 27 Антиблокировочная система (ABS)
- 28 Электрорегулировка руля
- 29 Парктроник передний
- 30 Парктроник задний
- 31 Навигационная система
- 32 Bluetooth
- 33 USB порт
- 34 Подогрев передних сидений
- 35 Передний центральный подлокотник
- 36 Мультируль
- 37 Электроподъемники передние
- 38 Электроподъемники задние
- 39 Темный салон
- 40 Индикатор внешней температуры
- 41 Защита картера двигателя
- 42 Штатная сигнализация

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр				
1			X	
2			X	
3			X	
5		X		Левая не горит
6			X	
7			X	
8			X	
10		X		Сколы не более 3 мм без лучей; Сколы не более 3 мм без лучей
11			X	Жидкость омывателя отсутствует
13			X	Жидкость омывателя отсутствует
14			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Стальмаков ДА
Клиент ознакомлен::				
Внутренний осмотр				
1			X	
2			X	
3	X			Кнопка не работает
4	X			Ошибка
5			X	
11			X	
12			X	
16			X	
17			X	
18			X	
19	X			Отсутствует фреон
21			X	
22			X	
24			X	
26			X	
27			X	
28			X	
30			X	Потертость, замятость; Потертость, замятость
31			X	
32			X	
33			X	
34			X	
35			X	
36			X	
37			X	
38			X	Потертость, замятость; Загрязненность; Потертость, замятость; Загрязненность
39			X	Затерты накладки; Затерты накладки
40		X		Потертости; Потертости
41	X			Вибрация маховика при трогании с места/в движении
42			X	
43			X	
44			X	
45	X			Показание одометра не соответствует фактическому пробегу
46			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Стальмаков ДА
Клиент ознакомлен::				

Проверка под капотом

1	Интеркуллер			X	
2	Состояние приводных ремней и роликов			X	
3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
6	Состояние подушек ДВС	X			Вибрация при работе ДВС
7	Состояние подушек КПП	X			Вибрация при трогании и торможении
8	Состояние АКБ			X	
11	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий		X		Запотевание турбокомпрессора
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	Двигатель		X		Запотевание передней крышки ДВС
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание	X			Течь прокладки клапанной крышки
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание		X		Уровень антифриза минимум
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Стальмаков Д.А.
Клиент ознакомлен:	

Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек

1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)		X		Имеется коррозия
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)			X	
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)		X		Отсутствует

Комментарии, примечания

Проверил:	Стальмаков Д.А.
Клиент ознакомлен:	

Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)

1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях			X	
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой	X			Имеются активные ошибки; Ошибка по подогреву правого сиденья
7	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой		X		Ошибка по выключателю стоп-сигнала Ошибка по внешнему освещению
8	Проверка наличия НГБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)			X	
10	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	
11	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			X	
12	Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Стальмаков Д.А.
Клиент ознакомлен:	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть

1	Передние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные передние			X	

3	Диски тормозные		X		Износ дисков менее 50%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов	X			Лопнула пружина левая
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Стальмаков Д.А.
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Задние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные задние		X		Остаток тормозной накладки 4мм или больше
3	Диски тормозные/барабаны		X		Износ дисков менее 50%; Затруднено свободное вращение колёс, требуется обслуживание тормозной системы
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	Коррозия
5	Проверка стояночного тормоза			X	
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Стальмаков Д.А.
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера		X		Забиты соты радиатора; Повреждение, замытие сот
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание		X		Забит радиатор; Замытие сот
4	Шины/колесные диски	X			2012 год
Комментарии, примечания					
Проверил:					Стальмаков Д.А.
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки		X		Растрескивание сайлентблоков верхних передних рычагов
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание	X			Люфт рулевой рейки
5	Коробка переключения передач	X			Течь поддона КПП
6	Тормозные шланги, трубки		X		Коррозия
7	Состояние пыльников днища кузова (пластик)		X		Повреждение
8	Наличие защиты картера			X	Не установлена защита
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание	X			Течь поддона ДВС; Запотевание переднего сальника коленвала Запотевание передней крышки ДВС Течь с корпуса АКПП, корпус в масле
11	Передние приводные валы/люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ		X		Растрескивание внутреннего правого пыльника переднего ШРУС
12	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Стальмаков Д.А.
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть					
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры	X			Износ сайлентблоков Коррозия рычагов и крепежных элементов Коррозия подрамника
3	Тормозные шланги, трубки		X		Коррозия
4	Стойки/ втулки стабилизатора задние	X			Люфт втулок заднего стабилизатора
5	Выхлопная система (глушитель)		X		Имеется коррозия на глушителе; Повреждение теплоэкранов
Комментарии, примечания					
Проверил:					Стальмаков Д.А.
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП					
2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних		X		Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X	
5	Проверка передней панели кузова			X	
6	Проверка задней панели кузова		X		Имеется коррозия на панели
7	Проверка днища кузова			X	
Комментарии, примечания					

Проверил: Клиент ознакомлен:	Стальмаков Д.А.
---------------------------------	-----------------

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Васильев Н.Г. Подпись:		Рогозина С. Подпись:	Телефон:	Дата: