


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

03.07.2024

Марка	Nissan	Модель	Mirano
Год	01/01/2017	Пробег	158650 км
ВИН	Z8NTANZ52GS001830	Цвет	Белый
Двигатель	3498 см / Бензин	Коробка передач	коробка-вариатор
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	полный привод
ПТС	Дубль	Кол-во регистраций	3
Кол-во ключей	2	Гарантия до	05.12.2020/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Дверь задняя правая		Вмятина с царапиной 7-25см
Капот		Скол

Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Подушки безопасности 2
- 3 Регулировка руля В 2 направлениях
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Электропривод
- 5 Регулировка сиденья водителя Электропривод с памятью
- 6 Ксеноновые фары Ближний/дальний свет
- 7 Обогрев сидений Передние
- 8 Проигрыватель аудио CD-магнитола
- 9 Динамики 10
- 10 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 11 Усилитель руля Гидроусилитель
- 12 Электростеклоподъемники Все
- 13 Штатная аудиоподготовка
- 14 Тонированные стекла
- 15 Розетка 12 V
- 16 Регулировка руля по высоте и вылету
- 17 Прикуриватель и пепельница
- 18 Охлаждаемый перчаточный ящик
- 19 Мультимедиа система для задних пассажиров
- 20 Омыватель фар
- 21 Обогрев зеркал
- 22 Бортовой компьютер
- 23 АУХ
- 24 Электрообогрев лобового стекла
- 25 Система адаптивного головного освещения в повороте
- 26 Светодиодные фары
- 27 Передние противотуманные фары
- 28 Автоматический корректор фар
- 29 Электропривод регулировки зеркал
- 30 Центральный замок
- 31 Подушка безопасности пассажира
- 32 Подушка безопасности водителя
- 33 Парктроник
- 34 Система контроля слепых зон
- 35 Система контроля за полосой движения
- 36 Система контроля давления в шинах
- 37 Система помощи при спуске
- 38 Антиблокировочная система (ABS)
- 39 Электрорегулировка руля
- 40 Электропривод крышки багажника
- 41 Система доступа без ключа
- 42 Регулировка сидений водителя по высоте
- 43 Парктроник передний
- 44 Парктроник задний
- 45 Камера 360°
- 46 Запуск двигателя с кнопки
- 47 Вентиляция передних сидений
- 48 Лобовое стекло с подогревом
- 49 Навигационная система
- 50 Bluetooth
- 51 USB порт
- 52 Подогрев задних сидений
- 53 Регулировка руля с памятью положения
- 54 Подогрев передних сидений
- 55 Передний центральный подлокотник
- 56 Память передних сидений
- 57 Обогрев рулевого колеса
- 58 Электропривод складывания зеркал
- 59 Панорамная крыша
- 60 Люк
- 61 Мультируль
- 62 Помощи при торможении (BAS, EBD)
- 63 Электроподъемники передние
- 64 Электроподъемники задние
- 65 Третий задний подлокотник
- 66 Темный салон
- 67 Складывающееся заднее сидение (опция)
- 68 Подрулевые лепестки переключения передач
- 69 Отделка кожей рычага КПП
- 70 Отделка кожей рулевого колеса
- 71 Затемненное зеркало заднего вида
- 72 Защита картера двигателя
- 73 Рейлинги на крыше

Результаты диагностики

<p>Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна</p>				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр				
1			X	
2			X	
3			X	
4	X			Неисправен
5	X			Не горит левая подсветка номера; Не горит правая подсветка номера; Не горит левая подсветка номера; Не горит правая подсветка номера
6			X	
7			X	
8	X			Неисправен
9			X	
10			X	
11			X	
12			X	
13			X	
14			X	
19			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Максимов МВ.
Клиент ознакомлен:				
Внутренний осмотр				
1			X	
2			X	
3			X	
4			X	
5			X	
7			X	
9			X	
11			X	
12			X	
13			X	
14			X	
15			X	
16			X	
17		X		Царапины; Царапины
18			X	
19			X	
21			X	
22			X	
24			X	
25			X	
26			X	
27			X	
30		X		Растрескивание; Растрескивание
31			X	
32			X	
33			X	
34			X	
35			X	
36			X	
37			X	
38			X	
39			X	
40		X		Потертости; Потертости
41			X	

42	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	
44	Состояние рукоятки КПП			X	
45	Проверка показания одометра/Оценка пробега			X	
46	Запуск двигателя			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::					
Проверка под капотом					
2	Состояние приводных ремней и роликов		X		Износ
3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
6	Состояние подушек ДВС			X	
7	Состояние подушек КПП			X	
8	Состояние АКБ			X	
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	Двигатель			X	
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X	
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание		X		Уровень антифриза минимум
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР	X			Уровень жидкости ниже минимум
23	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка			X	
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::					
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)			X	
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)			X	
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::					
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)					
1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях			X	
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой		X		Ошибка B2631
7	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой		X		Ошибки B2721 B2085
8	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)			X	
11	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			X	

12	Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Передние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные передние		X		Остаток тормозной накладки 4мм или больше
3	Диски тормозные	X			Износ дисков более 80%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Задние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные задние			X	
3	Диски тормозные/барабаны			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера			X	
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски	X			Резина изношена свыше 80%- требуется замена; Резина изношена свыше 80%- требуется замена
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки	X			Разрыв сайлентблоков нижний передний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний передний правый рычаг
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние			X	
3	Рулевые тяги/наконечники	X			Люфт правой рулевой тяги
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание	X			Люфт рулевой рейки
5	Коробка переключения передач		X		Запотевание поддона КПП
8	Тормозные шланги, трубки		X		Коррозия
9	Состояние переднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X	
11	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X	
12	Наличие защиты картера	X			Коррозия защиты; Замята
13	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание			X	
15	Передние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСы			X	
16	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть					
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры		X		Растрескивание сайлентблоков верхних задних рычагов; Растрескивание сайлентблоков нижних задних рычагов; Растрескивание сайлентблоков верхних задних рычагов; Растрескивание сайлентблоков нижних задних рычагов
4	Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X	
5	Тормозные шланги, трубки		X		Коррозия
6	Стойки/ втулки стабилизатора задние			X	
7	Выхлопная система (глушитель)			X	
	Задний карданный вал и крестовины:люфт, состояние пыльников,				

8	сальников/подтекание:Крестовины и задний карданный вал			X
9	Задние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X

Комментарии, примечания

Проверил: Максимов М.В.

Клиент ознакомлен:

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП

2	Проверка лонжеронов передних			X
3	Проверка лонжеронов задних			X
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X
5	Проверка передней панели кузова			X
6	Проверка задней панели кузова			X
7	Проверка днища кузова			X

Комментарии, примечания

Проверил: Максимов М.В.

Клиент ознакомлен:

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Черкай И.Ф. Подпись:		Кочкина Е.В. Подпись:	Телефон:	Дата: