


Акт осмотра автомобиля

Московская обл., г. Красногорск

11.07.2024

Марка	Porsche	Модель	Cayenne
Год	01/01/2014	Пробег	89914 км
ВИН	WP1ZZZ92ZFLA31619	Цвет	Синий
Двигатель	2967 см / Дизель	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	полный привод
ПТС	Дубль	Кол-во регистраций	4
Кол-во ключей	2	Гарантия до	31.08.2019/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Бампер передний	x	x
Дверь задняя правая		Сломано

Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Подушки безопасности 4
- 3 Регулировка сиденья водителя Электропривод
- 4 Ксеноновые фары Ближний/дальний свет
- 5 Обогрев сидений Передние
- 6 Проигрыватель аудио Аудиоподготовка
- 7 Динамики 4
- 8 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 9 Электростеклоподъемники Все
- 10 Штатная аудиоподготовка
- 11 Тонированные стекла
- 12 Обогрев зеркал
- 13 Бортовой компьютер
- 14 AUX
- 15 Электропривод регулировки зеркал
- 16 Блокировка задних дверей
- 17 Противоугонная сигнализация
- 18 Isofix/LATCH
- 19 ESP
- 20 Подушки безопасности оконные (шторки)
- 21 Подушки безопасности боковые
- 22 Подушка безопасности пассажира
- 23 Подушка безопасности водителя
- 24 Парктроник
- 25 Система контроля давления в шинах
- 26 Система помощи при подъеме
- 27 Антипробуксовочная система
- 28 Антиблокировочная система (ABS)
- 29 Электропривод крышки багажника
- 30 Парктроник задний
- 31 Камера заднего вида
- 32 Навигационная система
- 33 Bluetooth
- 34 Подогрев передних сидений
- 35 Передний центральный подлокотник
- 36 Мультируль
- 37 Помощи при торможении (BAS, EBD)
- 38 Электроподъемники передние
- 39 Электроподъемники задние
- 40 Светлый салон
- 41 Отделка кожей рычага КПП
- 42 Отделка кожей рулевого колеса
- 43 Лакокрасочное покрытие металллик
- 44 Датчик света
- 45 Датчик дождя
- 46 Штатная сигнализация

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр				
1			X	
2			X	
3			X	
4			X	
5			X	
6			X	
7			X	
8	X			Не работает правая часть
10		X		Сколы не более 3 мм без лучей
11			X	
12	X			Не работает. Отсутствует накладка левого омывателя
13			X	
14			X	
19			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::				
Внутренний осмотр				
1			X	
2			X	
3			X	
4			X	
6	X			Повреждено крепление водительского солнцезащитного козырька
9			X	
11			X	
12		X		Не работает подогрев зеркал; Не работает подогрев зеркал
13			X	
16			X	
17			X	
18			X	
19			X	
21			X	
22			X	
24			X	
26			X	
27			X	
28		X		Отсутствует запасное колесо; Отсутствует инструмент; Отсутствует домкрат; Отсутствует запасное колесо; Отсутствует инструмент; Отсутствует домкрат
30			X	
31			X	
32			X	
33			X	
34			X	
35			X	
36			X	
37	X			Сломана наружная ручка открывания двери
38			X	
39			X	
40		X		Потертости; Потертости
42			X	
44			X	
45			X	
46			X	

Комментарии, примечания				
Проверил:				Максимов МВ.
Клиент ознакомлен:				
Проверка под капотом				
1	Интеркуллер		X	
2	Состояние приводных ремней и роликов		X	
3	Состояние топливной системы/подтекание		X	
6	Состояние подушек ДВС		X	
7	Состояние подушек КПП		X	
8	Состояние АКБ		X	
11	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий		X	
12	Проверка генератора		X	
13	Проверка стартера		X	
14	Двигатель	X		Обильное запотевание левой клапанной крышки. Запотевание впускного патрубка турбины
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор		X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание		X	
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание		X	
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос		X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат		X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель		X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр		X	
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР	X		Уровень жидкости минимум
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал		X	
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Максимов МВ.
Клиент ознакомлен:				
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек				
1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)		X	
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)		X	
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Максимов МВ.
Клиент ознакомлен:				
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)				
1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях		X	Рекомендуется замена масла в КПП по пробегу
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой		X	
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой		X	
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска		X	
5	Количество сохранённых ключей	X		Села батарейка в ключе
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой		X	
7	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой	X		Распечатка результатов обязательна. На приборной панели горит чек, индикатор давления в шинах, техническое обслуживание. Ошибки: жалюзи радиатора, недостоверный сигнал; датчик температуры ОГ, перед турбонагнетателем ряд 1; нет связи с блоком управления Gateway; проверить память неисправностей комбинации приборов; обнаружена смена колес, требуется выбор комплекта колё
8	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска		X	
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)		X	
10	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни		X	

11	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			X	
12	Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Передние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные передние	X			Остаток тормозной накладки 3мм или меньше
3	Диски тормозные	X			Износ дисков более 80%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Задние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные задние			X	
3	Диски тормозные/барабаны		X		Износ дисков менее 50%; Износ дисков менее 50%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера			X	
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки		X		Растрескивание сайлентблоков нижних передних рычагов
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	Коробка переключения передач			X	
6	Раздаточная коробка (РКП) посторонние звуки/подтекание			X	
7	Состояние опоры раздаточной коробки (РКП)			X	
8	Тормозные шланги, трубки			X	
9	Состояние переднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X	
11	Состояние пыльников днища кузова (пластик)	X			Поврежден левый пыльник днища
12	Наличие защиты картера			X	
13	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание		X		Запотевание стыка ДВС с КПП
14	Передний карданный вал и крестовины: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и передний карданный вал			X	
15	Передние приводные валы/люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X	
16	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть					
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры			X	
4	Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X	

5	Тормозные шланги, трубки			X
6	Стойки/ втулки стабилизатора задние			X
7	Выхлопная система (глушитель)			X
8	Задний карданный вал и крестовины:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и задний карданный вал			X
9	Задние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X

Комментарии, примечания

Проверил:	Максимов М.В.
Клиент ознакомлен:	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП

2	Проверка лонжеронов передних			X
3	Проверка лонжеронов задних			X
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X
5	Проверка передней панели кузова			X
6	Проверка задней панели кузова			X
7	Проверка днища кузова			X

Комментарии, примечания

Проверил:	Максимов М.В.
Клиент ознакомлен:	

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Лобастов Г.В. Подпись:		Ефременков А.А. Подпись:	Телефон:	Дата: