


Акт осмотра автомобиля

Московская обл., г. Видное

12.07.2024

Марка	Nissan	Модель	X-Trail
Год	01/01/2016	Пробег	125700 км
ВИН	Z8NTBNT32ES036079	Цвет	Серебристый
Двигатель	2488 см / Бензин	Коробка передач	коробка-вариатор
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	полный привод
ПТС	Дубль	Кол-во регистраций	3
Кол-во ключей	2	Гарантия до	20.12.2019/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Подушки безопасности 6
- 3 Регулировка руля В 2 направлениях
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 5 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 6 Обогрев сидений Передние
- 7 Проигрыватель аудио CD-магнитола
- 8 Динамики 6
- 9 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 10 Усилитель руля Гидроусилитель
- 11 Электростеклоподъемники Все
- 12 Электронная система парковки Перед + зад
- 13 Тонированные стекла
- 14 Розетка 12 V
- 15 Регулировка руля по высоте и вылету
- 16 Прикуриватель и пепельница
- 17 Поддон в багажнике
- 18 Омыватель фар
- 19 Обогрев зеркал
- 20 Бортовой компьютер
- 21 AUX
- 22 Электрообогрев лобового стекла
- 23 Передние противотуманные фары
- 24 Галогеновые фары
- 25 Центральный замок
- 26 Блокировка задних дверей
- 27 Иммоилайзер
- 28 Isofix/LATCH
- 29 ESP
- 30 Подушки безопасности оконные (шторки)
- 31 Подушки безопасности боковые
- 32 Подушка безопасности пассажира
- 33 Подушка безопасности водителя
- 34 Парктроник
- 35 Система помощи при спуске
- 36 Система помощи при подъеме
- 37 Система курсовой устойчивости
- 38 Антипробуксовочная система
- 39 Антиблокировочная система (ABS)
- 40 Система доступа без ключа
- 41 Регулировка сидений водителя по высоте
- 42 Парктроник передний
- 43 Парктроник задний
- 44 Запуск двигателя с кнопки
- 45 Лобовое стекло с подогревом
- 46 Навигационная система
- 47 Bluetooth
- 48 USB порт
- 49 Подогрев передних сидений
- 50 Передний центральный подлокотник
- 51 Электропривод складывания зеркал
- 52 Мультируль
- 53 Помощи при торможении (BAS, EBD)
- 54 Темный салон
- 55 Складывающееся заднее сидение (опция)
- 56 Отделка кожей рычага КПП
- 57 Отделка кожей рулевого колеса
- 58 Накладки на пороги
- 59 Лакокрасочное покрытие металллик
- 60 Индикатор внешней температуры
- 61 Датчик света
- 62 Датчик дождя
- 63 Затемненное зеркало заднего вида
- 64 Защита картера двигателя
- 65 Спойлер на багажнике

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Ириоглов А.Н. Подпись:		Газыев Р.Н. Подпись:	Телефон:	Дата: