


## Акт осмотра автомобиля

г. Москва

19.11.2024

Марка	Skoda	Модель	Fabia
Год	01/01/2007	Пробег	186070 км
ВИН	TMBDD45J383017139	Цвет	Черный
Двигатель	1598 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Хэтчбек 5 дв.	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	4
Кол-во ключей	2	Гарантия до	12.01.2024/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Да

## Осмотр состояния ЛКП, мкр



## Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Бампер задний	x	x

## Комплектация

- 1 Регулировка руля В 1 направлении
- 2 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 3 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 4 Обогрев сидений Передние
- 5 Проигрыватель аудио Аудиоподготовка
- 6 Динамики 4
- 7 Система кондиционирования воздуха Кондиционер
- 8 Дополнительный комплект колёс/шин Шины комплект R16
- 9 Усилитель руля Гидроусилитель
- 10 Электростеклоподъемники Все
- 11 Тонированные стекла
- 12 Бортовой компьютер
- 13 AUX
- 14 Галогеновые фары
- 15 Центральный замок
- 16 Парктроник
- 17 Антипробуксовочная система
- 18 Антиблокировочная система (ABS)
- 19 Парктроник задний
- 20 USB порт
- 21 Темный салон

**Результаты диагностики**

<b>Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке</b>					
<b>нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна</b>					
		Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
<b>Внешний осмотр</b>					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет	X			Конденсат/влага в левой фаре; Конденсат/влага в правой фаре; Был ремонт
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
3	Передние ПТФ		X		Не горят лампы; Не горят лампы
5	Подсветка номера		X		Не горят лампы; Не горят лампы
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал	X			Имеются трещины; Левая фара трещина
7	Фонари заднего хода			X	
8	Парктроник задний		X		Неисправность датчика (внешние механические повреждения отсутствуют); Не шлат, правая сторона не работает
10	Ветровое стекло - состояние	X			Сильное повреждение; Затерто, крупные сколы
11	Стеклоочиститель передний			X	
13	Стеклоочиститель задний		X		не омывает
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::					
<b>Внутренний осмотр</b>					
1	Звуковой сигнал	X			Не работает сигнал; Не работает сигнал
2	Подогрев сидений: Водительское сиденье			X	
3	Подогрев сидений: Пассажирское сиденье			X	
4	Проверка работы ЦЗ			X	
6	Внутреннее освещение			X	
9	Работа привода рег. рулевой колонки			X	
11	Проверка стеклоподъемников	X			стекла не работают с дверей, только с водительской стороны, неисправен блок, не выключается кнопка детского замка
12	Проверка наружных зеркал			X	
16	Состояние напольных ковров		X		Загрязненность сильная; Загрязненность сильная
17	Состояние панели приборов			X	
18	Состояние обивки потолка	X			Повреждена обивка; Прожег; Повреждена обивка; Прожег
19	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя		X		Недостаточно холодит
21	Проверка стояночного тормоза		X		Увеличенный свободный ход; Увеличенный свободный ход
24	Обогрев заднего стекла			X	
26	Работа ЦЗ лючка топливного бака			X	
27	Состояние обивки багажного отделения		X		Загрязненность; Не отрегулирован замок багажника, плохо закрывается
28	Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент		X		Отсутствует инструмент; Отсутствует инструмент
30	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье		X		Загрязненность; Загрязненность
31	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье	X			Прожег; Прожег
32	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье		X		Загрязненность; Загрязненность
33	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье		X		Загрязненность; Загрязненность
34	Состояние обивки дверей: Водительская дверь			X	Загрязненность; Загрязненность
35	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь			X	Загрязненность; Загрязненность
	Состояние обивки дверей: Задняя левая				

36	дверь			X	Загрязненность; Загрязненность
37	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь			X	Загрязненность; Загрязненность
38	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника		X		Загрязненность; Загрязненность
39	Состояние накладок педалей		X		Стерты накладки; Стерты накладки
40	Состояние рулевого колеса		X		Потертости; Потертости
42	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::	

**Проверка под капотом**

2	Состояние приводных ремней		X		Кристаллизация в ручейках ремня; Кристаллизация в ручейках ремня
3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
6	Состояние подушек ДВС		X		Просадка левой подушки; Просадка правой подушки
7	Состояние подушек КПП		X		Просадка подушки КПП верхняя
8	Состояние АКБ	X			Не держит заряда; есть ошибки
13	Проверка стартера			X	
14	ДВС/уровень/качество масла/подтекание		X		Запотевание клапанной крышки; Запотевание клапанной крышки
15	ДВС: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание		X		Запотевание прокладки клапанной крышки
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание	X			течь патрубков охлаждения
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат		X		Запотевание на корпусе термостата
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР		X		Уровень жидкости минимум; Масло ГУР темного цвета
23	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Рулевая рейка		X		Запотевание рулевой рейки
24	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Червячный механизм (рулевой редуктор)			X	
25	Ремень/цель ГРМшумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::	

**Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек**

Комментарии, примечания

Проверил:	Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::	

**Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)**

1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест-драйв обязателен на проблемных моделях			X	
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	Имеются исторические ошибки; Ошибка по АКБ
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой	X			Имеются активные ошибки; Течь компрессора, заслонки, есть ошибки

7	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X	
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор		X		Отсутствует тепловая защита
10	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Максимов М.В.
Клиент ознакомлен:	

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть**

1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные		X		Остаток тормозной накладки 4мм или менее
3	Диски тормозные	X			Износ дисков более 80%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Максимов М.В.
Клиент ознакомлен:	

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть**

1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные	X			Заклинил цилиндр суппорта левый
3	Диски тормозные/барабаны	X			Изношены барабаны 90%; Изношены барабаны 90%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза		X		Увеличенный свободный ход; Увеличенный свободный ход

Комментарии, примечания

Проверил:	Максимов М.В.
Клиент ознакомлен:	

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля**

1	Радиатор кондиционера	X			Сняли соты радиатора; Сняли соты радиатора
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание	X			Течь радиатора; Течь радиатора
4	Шины/колесные диски	X			Повреждена резина задняя левая; Грыжа

Комментарии, примечания

Проверил:	Максимов М.В.
Клиент ознакомлен:	

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть**

1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки	X			Люфт шаровой опоры правой
2	Стабилизатор/Стойки/втулки		X		Втулки стойки
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание	X			Течь рулевой рейки; Люфт рулевой рейки
5	АКПП/CVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание	X			Течь поддона КПП
6	Тормозные шланги, трубки			X	
7	Состояние пыльников днища кузова (пластик)	X			Порваны пыльники; отсутствуют части
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание			X	
11	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Максимов М.В.
Клиент ознакомлен:	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть				
1	Задняя балка (не подрамник)		X	Расстрескивание сайлентблоков
3	Тормозные шланги, трубки		X	
5	Выхлопная система (глушитель)	X		Дырка в резонаторе
Комментарии, примечания				
Проверил:				Максимов М.В.
Клиент ознакомлен.:				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП				
2	Проверка лонжеронов передних		X	
3	Проверка лонжеронов задних		X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены	X		Замят левый порог; Замят правый правый; Замят левый порог; Замят правый правый
5	Проверка передней панели кузова		X	Замята нижняя часть панели; Замята нижняя часть панели
6	Проверка задней панели кузова		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Максимов М.В.
Клиент ознакомлен.:				

**Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.**

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Петросов Я.В. Подпись:		Мыгрин В.И. Подпись:	Телефон:	Дата: