


Акт осмотра автомобиля

г. Москва

20.08.2024

Марка	Genesis	Модель	G80
Год	01/01/2019	Пробег	144500 км
ВИН	XWEGN411DK0002111	Цвет	Черный
Двигатель	1998 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Седан	Привод	полный привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	3
Кол-во ключей	2	Гарантия до	/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Дверь передняя левая	Вторичный частичный окрас	
Крыло переднее левое	Вторичный частичный окрас	

Комплектация

- 1 Круиз-контроль Адаптивный круиз контроль
- 2 Подушки безопасности 6
- 3 Регулировка руля В 2 направлениях
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Электропривод
- 5 Регулировка сиденья водителя Электропривод с памятью
- 6 Обогрев сидений Передние
- 7 Проигрыватель аудио Аудиоподготовка
- 8 Динамики 6
- 9 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 10 Усилитель руля Электроусилитель
- 11 Электростеклоподъемники Все
- 12 Штатная аудиоподготовка
- 13 Тонированные стекла
- 14 Розетка 12 V
- 15 Регулировка руля по высоте и вылету
- 16 Прикуриватель и пепельница
- 17 Поддон в багажнике
- 18 Обогрев зеркал
- 19 Бортовой компьютер
- 20 AUX
- 21 Система управления дальним светом
- 22 Система адаптивного освещения
- 23 Система адаптивного головного освещения в повороте
- 24 Светодиодные фары
- 25 Передние противотуманные фары
- 26 Автоматический корректор фар
- 27 Электропривод регулировки зеркал
- 28 Центральный замок
- 29 Иммобилайзер
- 30 ESP
- 31 Подушки безопасности оконные (шторки)
- 32 Подушки безопасности боковые
- 33 Подушка безопасности пассажира
- 34 Подушка безопасности водителя
- 35 Парктроник
- 36 Система контроля за полосой движения
- 37 Система контроля давления в шинах
- 38 Система помощи при спуске
- 39 Система помощи при подъеме
- 40 Система курсовой устойчивости
- 41 Антипробуксовочная система
- 42 Антиблокировочная система (ABS)
- 43 Электрорегулировка руля
- 44 Электропривод крышки багажника
- 45 Система старт-стоп
- 46 Система доступа без ключа
- 47 Регулировка сидений водителя по высоте
- 48 Парктроник передний
- 49 Парктроник задний
- 50 Камера заднего вида
- 51 Запуск двигателя с кнопки
- 52 Вентиляция передних сидений
- 53 Навигационная система
- 54 Bluetooth
- 55 USB порт
- 56 Подогрев передних сидений
- 57 Передний центральный подлокотник
- 58 Память передних сидений
- 59 Обогрев рулевого колеса
- 60 Электропривод складывания зеркал
- 61 Мультируль
- 62 Регулировка передних по высоте
- 63 Электроподъемники передние
- 64 Электроподъемники задние
- 65 Темный салон
- 66 Подрулевые лепестки переключения передач
- 67 Отделка кожей рычага КПП

- 68 Отделка кожей рулевого колеса
- 69 Индикатор внешней температуры
- 70 Датчик света
- 71 Датчик дождя
- 72 Затемненное зеркало заднего вида
- 73 Защита картера двигателя

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна					
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий	

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:					
Специалист по оценке и выкупу Шумейко А.С. Подпись:		Котенко А.С. Подпись:		Телефон:	Дата: