


Акт осмотра автомобиля

Московская обл., г. Химки

20.10.2024

Марка	SsangYong	Модель	Actyon
Год	01/01/2011	Пробег	140071 км
ВИН	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Цвет	Серый
Двигатель	1998 см / Дизель	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	6
Кол-во ключей	1	Гарантия до	27.08.2014/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Комплектация

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна					
		Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет			X	
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
5	Подсветка номера			X	
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал			X	
7	Фонари заднего хода			X	
10	Ветровое стекло - состояние		X		Сколы не более 3 мм без лучей
11	Стеклоочиститель передний			X	
13	Стеклоочиститель задний			X	
19	Проверка привода открытия/закрытия крышки багажника			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:				Механики ХС.
	Клиент ознакомлен.:				
Внутренний осмотр					
1	Звуковой сигнал			X	
3	Проверка работы ЦЗ			X	
5	Внутреннее освещение			X	
9	Работа привода рег. рулевой колонки		X		Посторонний звук шум/стук
11	Проверка стеклоподъемников	X			Не работает стеклоподъемник на задней правой двери
12	Проверка наружных зеркал			X	
16	Состояние напольных ковров			X	
17	Состояние панели приборов			X	
18	Состояние обивки потолка			X	
19	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя	X			Не работает АС
21	Проверка стояноч. тормоза			X	
22	Аудиосистема (мультируль)			X	
24	Обогрев заднего стекла			X	
26	Работа ЦЗ лючка топливного бака			X	
27	Состояние обивки багажного отделения			X	
28	Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент			X	
30	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье			X	
31	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье			X	
32	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье			X	
33	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье			X	
34	Состояние обивки дверей: Водительская дверь			X	
35	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь			X	
36	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			X	
37	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь			X	
38	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			X	
39	Состояние накладок педалей			X	
40	Состояние рулевого колеса			X	
43	Состояние рукоятки КПП			X	

44	Проверка показания одометра/Оценка пробега			X	
45	Запуск двигателя			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Механики ХС.
Клиент ознакомлен::					
Проверка под капотом					
1	Интеркуллер	X			Поврежден
2	Состояние приводных ремней и роликов	X			Растрескивание ремней
3	Состояние топливной системы/подтекание	X			Посторонний шум в от ГБЦ в районе форсунок
6	Состояние подушек ДВС	X			Вибрация при работе ДВС
7	Состояние подушек КПП			X	
8	Состояние АКБ			X	
11	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий		X		Запотевание турбокомпрессора
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	ДВС: уровень масла, качество, подтекание		X		Уровень масла минимум; посторонний звук при работе двс в верхней части при работе кпп есть удар при включении задней передачи доп диагностика
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X	
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР	X			Шум насоса ГУР
23	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка		X		Запотевание рулевой рейки
24	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевой редуктор			X	
25	Ремень/цель ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Механики ХС.
Клиент ознакомлен::					
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)			X	
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Механики ХС.
Клиент ознакомлен::					
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)					
7	Проверка систем и блоков, считывание кодов с расшифровкой	X			Нет возможности подключиться; выдает отдельные блоки

9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)			X	
11	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Механики ХС.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Передние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные передние			X	
3	Диски тормозные			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Механики ХС.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Задние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные задние			X	
3	Диски тормозные/барабаны			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Механики ХС.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера		X		Забиты соты радиатора
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание		X		Забит радиатор
4	Шины/колесные диски			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Механики ХС.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки			X	
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание		X		Запотевание рулевой рейки
5	Коробка переключения передач			X	
6	Тормозные шланги, трубки			X	
7	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X	
8	Наличие защиты картера			X	
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание		X		Запотевание поддона ДВС; запотевание грм следы старого антифриза на поддоне рек доп диагностика
12	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Механики ХС.
Клиент ознакомлен::					

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть					
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры		X		Растрескивание сайлентблоков верхних задних рычагов
3	Тормозные шланги, трубки		X		Коррозия трубок
4	Стойки/ втулки стабилизатора задние			X	
5	Выхлопная система (глушитель)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:				Механики ХС.	
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП					
2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X	
5	Проверка передней панели кузова			X	
6	Проверка задней панели кузова			X	
7	Проверка днища кузова			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:				Механики ХС.	
Клиент ознакомлен:					

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Титов Н.М. Подпись:		Бигеева В.Е. Подпись:	Телефон:	Дата: