


Акт осмотра автомобиля

г. Москва

06.07.2024

Марка	Lada (BA3)	Модель	XRAY
Год	01/01/2016	Пробег	113000 км
ВИН	XTAGAB320H0963412	Цвет	Коричневый
Двигатель	1774 см / Бензин	Коробка передач	коробка-робот
Тип кузова	Хэтчбек 5 дв.	Привод	передний привод
ПТС	Дубль	Кол-во регистраций	3
Кол-во ключей	1	Гарантия до	20.01.2023/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Бампер задний	x	x
Бампер передний	x	x
Дверь задняя левая		Царапина
Дверь задняя правая		Вмятина, Царапина
Дверь передняя правая		Вмятина, Царапина
Зеркало заднего вида боковое левое	x	x
Капот		Скол
Крыло заднее левое		Вмятина, Царапина
Крыло заднее правое		Вмятина, Скол, Царапина
Крыло переднее левое		Скол
Крыло переднее правое		Царапина
Крышка или дверь багажника		Вмятина, Скол
Порог правый		Вмятина, Царапина

Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Подушки безопасности 4
- 3 Регулировка руля В 2 направлениях
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 5 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 6 Обогрев сидений Передние
- 7 Проигрыватель аудио Аудиоподготовка
- 8 Динамики 4
- 9 Система кондиционирования воздуха Кондиционер
- 10 Усилитель руля Гидроусилитель
- 11 Электростеклоподъемники Все
- 12 Розетка 12 V
- 13 Регулировка руля по высоте и вылету
- 14 Прикуриватель и пепельница
- 15 Обогрев зеркал
- 16 АУХ
- 17 Передние противотуманные фары
- 18 Галогеновые фары
- 19 Центральный замок
- 20 Иммоилайзер
- 21 Isofix/LATCH
- 22 Подушка безопасности пассажира
- 23 Подушка безопасности водителя
- 24 Антиблокировочная система (ABS)
- 25 Регулировка сидений водителя по высоте
- 26 USB порт
- 27 Подогрев передних сидений
- 28 Мультируль
- 29 Электроподъемники передние
- 30 Темный салон
- 31 Индикатор внешней температуры

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, **желтый** - рекомендуется принять меры, **зеленый** - внешне в порядке
нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна

	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр				
1			X	
2			X	
3			X	
5	X			Не горит левая подсветка номера; Не горит правая подсветка номера; Не горит левая подсветка номера; Не горит правая подсветка номера
6			X	
7			X	
8			X	
9			X	
10			X	
11			X	
13			X	
14			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Техник Т.Т.
Клиент ознакомлен:				
Внутренний осмотр				
1			X	
3			X	
11			X	
17			X	
19			X	
21			X	
22			X	
24			X	
26			X	
28			X	
43			X	
44			X	
45			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Техник Т.Т.
Клиент ознакомлен:				
Проверка под капотом				
2			X	
3			X	
6			X	
7			X	
8			X	
12			X	
13			X	
14	X			Уровень мала ниже минимальной отметки; Течь передней крышки ДВС; Уровень мала ниже минимальной отметки; Течь передней крышки ДВС
15			X	
16	X			Течь прокладки клапанной крышки; Течь прокладок в свечных колодцах
17	X			Течь расширительного бачка
18			X	
19			X	
20			X	
21			X	

26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:				Техник Т.Т.	
Клиент ознакомлен:					
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
Комментарии, примечания					
Проверил:				Техник Т.Т.	
Клиент ознакомлен:					
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком-диагностом)					
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
7	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой		X		Распечатка с результатами неполная, нет возможности прочитать; Распечатка с результатами неполная, нет возможности прочитать
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)	X			Имеются активные ошибки по ДВС
10	Работа АКПП / CVT / МКПП / Роботизированная КПП шумность/вибрация/гул: Валы и шестерни		X		Запотевание корпуса КПП
11	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:				Техник Т.Т.	
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Передние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные передние			X	
3	Диски тормозные	X			Коррозия тормозных дисков
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:				Техник Т.Т.	
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Задние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные задние			X	
3	Диски тормозные/барабаны			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:				Техник Т.Т.	
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера			X	
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:				Техник Т.Т.	
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки			X	
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние	X			Повреждены стойки переднего стабилизатора
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	Коробка переключения передач			X	
6	Тормозные шланги, трубки			X	
7	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X	
8	Наличие защиты картера			X	
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание	X			Течь поддона ДВС; Течь поддона ДВС
11	Передние приводные валы/люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X	

12	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)			X
Комментарии, примечания				
Проверил:			Техник Т.Т.	
Клиент ознакомлен:				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть				
1	Задняя балка (не подрамник)			X
3	Тормозные шланги, трубки			X
5	Выхлопная система (глушитель)			X
Комментарии, примечания				
Проверил:			Техник Т.Т.	
Клиент ознакомлен:				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП				
7	Проверка днища кузова			X
Комментарии, примечания				
Проверил:			Техник Т.Т.	
Клиент ознакомлен:				

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Карасев Е.А. Подпись:		Алиева Е.Ю. Подпись:	Телефон:	Дата: