


Акт осмотра автомобиля

Московская обл., г. Видное

28.10.2024

Марка	Mercedes-Benz	Модель	C-Класс
Год	01/01/2013	Пробег	290887 км
ВИН	WDD2040311A886031	Цвет	Белый
Двигатель	1595 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Седан	Привод	задний привод
ПТС	Дубль	Кол-во регистраций	7
Кол-во ключей	2	Гарантия до	14.09.2015/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Бампер передний	х	х
Дверь задняя левая	Вторичный окрас	
Дверь задняя правая	Вторичный окрас	
Дверь передняя левая	Вторичный окрас	
Дверь передняя правая	Вторичный окрас	
Капот	Вторичный окрас	Вмятина, Нарушение зазора, Скол, Царапина
Крыло заднее левое	Вторичный окрас	
Крыло заднее правое	Вторичный окрас	
Крыло переднее левое	Вторичный окрас	
Крыло переднее правое	Вторичный окрас	
Крыша	В пленке	

Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Подушки безопасности 6
- 3 Регулировка руля В 2 направлениях
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 5 Регулировка сиденья водителя Электропривод
- 6 Ксеноновые фары Ближний свет
- 7 Обогрев сидений Передние
- 8 Проигрыватель аудио CD-чейнджер
- 9 Динамики 6
- 10 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 11 Усилитель руля Гидроусилитель
- 12 Электростеклоподъемники Все
- 13 Штатная аудиоподготовка
- 14 Розетка 12 V
- 15 Регулировка руля по высоте и вылету
- 16 Прикуриватель и пепельница
- 17 Омыватель фар
- 18 Обогрев зеркал
- 19 Бортовой компьютер
- 20 AUX
- 21 Электрообогрев зоны стеклоочистителей
- 22 Автоматический корректор фар
- 23 Электропривод регулировки зеркал
- 24 Центральный замок
- 25 Имобилайзер
- 26 Isofix/LATCH
- 27 ESP
- 28 Подушки безопасности боковые задние
- 29 Подушки безопасности боковые
- 30 Подушка безопасности пассажира
- 31 Подушка безопасности для защиты коленей водителя
- 32 Подушка безопасности водителя
- 33 Парктроник
- 34 Система контроля давления в шинах
- 35 Система курсовой устойчивости
- 36 Антипробуксовочная система
- 37 Антиблокировочная система (ABS)
- 38 Регулировка сидений водителя по высоте
- 39 Парктроник передний
- 40 Парктроник задний
- 41 Bluetooth
- 42 Подогрев передних сидений
- 43 Передний центральный подлокотник
- 44 Электропривод складывания зеркал
- 45 Мультируль
- 46 Регулировка передних по высоте
- 47 Isofix(передний ряд)
- 48 Помощи при торможении (BAS, EBD)
- 49 Электроподъемники передние
- 50 Электроподъемники задние
- 51 Темный салон
- 52 Отделка кожей рулевого колеса
- 53 Индикатор внешней температуры
- 54 Датчик света
- 55 Датчик дождя
- 56 Защита картера двигателя
- 57 Штатная сигнализация

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна					
		Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет	X			замена лампочек ошибки
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
3	Передние ПТФ			X	
4	Парктроник передний			X	
5	Подсветка номера			X	
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал			X	
7	Фонари заднего хода			X	
8	Парктроник задний			X	
10	Ветровое стекло - состояние		X		Затертости; Сколы не более 3 мм без лучей; Затертости; Сколы не более 3 мм без лучей
11	Стеклоочиститель передний			X	
12	Омыватель фар	X			неисправны форсунки
14	Работа наружных замков			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:				Романов АВ.
	Клиент ознакомлен:.				
Внутренний осмотр					
1	Подогрев сидений: Водительское сиденье			X	
2	Звуковой сигнал			X	
3	Проверка работы ЦЗ			X	
4	Подогрев сидений: Пассажирское сиденье			X	
5	Внутреннее освещение			X	
9	Работа привода рег. рулевой колонки			X	
11	Проверка стеклоподъемников			X	
12	Проверка наружных зеркал			X	
13	Электрорегулировка сидений			X	
16	Состояние напольных ковров			X	
17	Состояние панели приборов			X	
18	Состояние обивки потолка			X	
19	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя	X			Не работает АС
21	Проверка стояноч. тормоза			X	
22	Аудиосистема (мультируль)			X	
24	Обогрев заднего стекла			X	
26	Работа ЦЗ лючка топливного бака			X	
27	Состояние обивки багажного отделения			X	
30	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье			X	
31	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье			X	
32	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье			X	
33	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье			X	
34	Состояние обивки дверей: Водительская дверь			X	
35	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь			X	
36	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			X	
37	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь			X	
38	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			X	

39	Состояние накладок педалей			X	
40	Состояние рулевого колеса			X	
42	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	
43	Состояние рукоятки КПП			X	
44	Проверка показания одометра/Оценка пробега			X	
45	Запуск двигателя			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Романов А.В.
Клиент ознакомлен::					
Проверка под капотом					
1	Интеркуллер		X		Загрязнен; Загрязнен
2	Состояние приводных ремней и роликов			X	
3	Состояние топливной системы/подтекание	X			Имеется активна ошибка по топливной системе; Имеется активна ошибка по топливной системе
4	Свечи зажигания			X	
5	Катушки зажигания			X	
6	Состояние подушек ДВС		X		Растрескивание левой подушки; Растрескивание правой подушки; Растрескивание передней подушки; Растрескивание задней подушки
7	Состояние подушек КПП			X	
8	Состояние АКБ			X	
11	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий	X			Патрубки в масле; Посторонний шум гул/свист от турбокомпрессора; Ошибки по управлению турбокомпрессором
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	ДВС: уровень масла, качество, подтекание		X		Запотевание клапанной крышки; Запотевание сальника коленчатого вала передний; Запотевание поддона двигателя; Запотевание заднего сальника коленчатого вала; Запотевание передней крышки ДВС; Запотевание клапанной крышки; Запотевание сальника коленчатого вала передний; Запотевание поддона двигателя; Запотевание заднего сальника коленчатого вала; Запотевание передней крышки ДВС
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X	
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Романов А.В.
Клиент ознакомлен::					
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
Комментарии, примечания					

	Проверил:				Романов АВ.
	Клиент ознакомлен.:				
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком-диагностом)					
1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест-драйв обязателен на проблемных моделях			X	
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой	X			Следы ремонта руля; вскрыты пломбы
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
5	Количество сохранённых ключей			X	
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
7	Проверка систем и блоков, считывание кодов с расшифровкой	X			Имеются активные ошибки; критические активные ошибки
8	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)	X			Отсутствует катализатор
10	Работа АКПП / CVT / МКПП / Роботизированная КПП шумность/вибрация/гул: Валы и шестерни			X	
11	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			X	
12	Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей	X			Имеются активные ошибки; Имеются активные ошибки
Комментарии, примечания					
	Проверил:				Романов АВ.
	Клиент ознакомлен.:				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Передние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные передние		X		Остаток тормозной накладки 4мм или больше
3	Диски тормозные	X			Износ дисков более 80%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо-баллонов		X		Запотевание амортизатора левого; Запотевание амортизатора правого
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:				Романов АВ.
	Клиент ознакомлен.:				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Задние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные задние		X		Остаток тормозной накладки 4мм или больше
3	Диски тормозные/барабаны	X			Износ дисков более 80%; Износ дисков более 80%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо-баллонов	X			Течь амортизатора левого; Течь амортизатора правого; Течь амортизатора левого; Течь амортизатора правого
5	Проверка стояночного тормоза			X	
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:				Романов АВ.
	Клиент ознакомлен.:				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера		X		Забиты соты радиатора; Забиты соты радиатора
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание		X		Забит радиатор; Забит радиатор
4	Шины/колесные диски	X			разная
Комментарии, примечания					

Проверил:				Романов А.В.
Клиент ознакомлен::				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть				
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки		X	Растрескивание сайлентблоков верхних передних рычагов; Растрескивание сайлентблоков нижних передних рычагов
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние		X	
3	Рулевые тяги/наконечники		X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание	X		Стук в рулевой рейке
5	Коробка переключения передач		X	Запотевание заднего сальника КПП
6	Тормозные шланги, трубки		X	
7	Состояние пыльников днища кузова (пластик)	X		Порваны пыльники; Порваны пыльники
8	Наличие защиты картера		X	
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание		X	Запотевание переднего сальника коленвала; Запотевание заднего сальника коленвала; Запотевание поддона ДВС; Запотевание переднего сальника коленвала; Запотевание заднего сальника коленвала; Запотевание поддона ДВС
12	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)	X		Отсутствует кислородный датчик
Комментарии, примечания				
Проверил:				Романов А.В.
Клиент ознакомлен::				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть				
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры	X		отслоение
4	Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание		X	Растрескивание сайлентблоков
5	Тормозные шланги, трубки		X	
6	Стойки/ втулки стабилизатора задние		X	
7	Выхлопная система (глушитель)		X	
8	Задний карданный вал и крестовины/люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и задний карданный вал		X	Растрескивание соединительной эластичной муфты карданного вала
9	Задние приводные валы/люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Романов А.В.
Клиент ознакомлен::				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП				
2	Проверка лонжеронов передних		X	
3	Проверка лонжеронов задних		X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены		X	
5	Проверка передней панели кузова		X	следы ремонта
6	Проверка задней панели кузова		X	
7	Проверка днища кузова		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Романов А.В.
Клиент ознакомлен::				

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Кикория З.А.		Гулов С.А. Подпись:	Телефон:	Дата:

Подпись: