


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

30.09.2024

Марка	Hyundai	Модель	Starex
Год	01/01/2006	Пробег	361239 км
ВИН	KMFVW7HP6U718549	Цвет	Серый
Двигатель	2476 см / Дизель	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Фургон	Привод	задний привод
ПТС	Дубль	Кол-во регистраций	6
Кол-во ключей	1	Гарантия до	01.01.2006/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Комплектация

- 1 Подушки безопасности 1
- 2 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 3 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 4 Проигрыватель аудио CD-магнитола
- 5 Динамики 2
- 6 Система кондиционирования воздуха Кондиционер
- 7 Усилитель руля Гидроусилитель
- 8 Электростеклоподъемники Передние
- 9 Электронная система парковки Зад
- 10 Центральный замок
- 11 Иммобилайзер
- 12 Подушка безопасности водителя
- 13 Парктроник
- 14 Антиблокировочная система (ABS)
- 15 Парктроник задний
- 16 Отделка кожей рычага КПП
- 17 Отделка кожей рулевого колеса

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна					
		Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет	X			Повреждение правой, затерты обе
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
3	Передние ПТФ			X	
5	Подсветка номера			X	
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал			X	
7	Фонари заднего хода			X	
8	Парктроник задний	X			Не работает
10	Ветровое стекло - состояние	X			Трещина
11	Стеклоочиститель передний			X	
13	Стеклоочиститель задний	X			Не работает омыватель
14	Работа наружных замков			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Цех Р.П.
Клиент ознакомлен::					
Внутренний осмотр					
1	Звуковой сигнал			X	
2	Проверка работы ЦЗ			X	
3	Внутреннее освещение	X			Частично не работает потолочный плафон
5	Работа привода рег. рулевой колонки			X	
7	Проверка стеклоподъемников		X		Посторонний шум при работе водительского
8	Проверка наружных зеркал	X			Повреждения корпуса правого
9	Состояние обивки сидений	X			Повреждения
13	Состояние напольных ковров			X	
14	Состояние обивки дверей			X	
15	Состояние панели приборов		X		Сломана ручка открытия капота
16	Состояние обивки потолка			X	
17	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя	X			Не работает а/с нет ремня компрессора, нет газа
18	Запуск двигателя			X	
21	Проверка стояночного тормоза	X			Не работает
22	Аудиосистема (мультируль)			X	
24	Обогрев заднего стекла			X	
27	Состояние обивки багажного отделения			X	
28	Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Цех Р.П.
Клиент ознакомлен::					
Проверка под капотом					
1	ДВС/уровень/качество масла/подтекание			X	
2	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
3	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание			X	
4	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность			X	
5	Состояние приводных ремней	X			Износ
6	Состояние топливной системы/подтекание	X			Следы топлива ТНВД
9	Состояние подушек ДВС			X	
10	Состояние подушек КПП	X			Износ, повреждения опорной поперечной балки

11	Состояние АКБ			X	
14	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий			X	
15	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Цех Р.П.
Клиент ознакомлен::					
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)	X			Коррозия не читается
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)			X	
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Цех Р.П.
Клиент ознакомлен::					
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)					
1	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)	X			Ошибка
2	Работа АКПП / CVT - считывание кодов с расшифровкой	X			Ошибка, толчки при выборе режимов
4	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой	X			Ошибки
5	Работа ремней SRS			X	
9	Проверка наличия НПБ системы SRS			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Цех Р.П.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные		X		Износ
4	Амортизаторы ,отбойники ,пружины			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Цех Р.П.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные/барабаны			X	Барабаны
4	Амортизаторы ,отбойники ,пружины	X			Повреждения
Комментарии, примечания					
Проверил:					Цех Р.П.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера			X	
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
3	Радиатор охлаждения АКПП/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски			X	17/21 ок
Комментарии, примечания					
Проверил:					Цех Р.П.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки			X	
2	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	

3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание	X			Следы масла корпус масляного фильтра, поддон, передний сальник коленвала, стык ДВС и АКПП
6	АКПП/СVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание		X		Запотевание задней части
7	Тормозные шланги, трубки			X	
8	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)			X	
9	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Цех Р.П.
Клиент ознакомлен::	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть

1	Задняя балка (не подрамник)			X	
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры			X	
4	Приводные и карданный валы: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание			X	
5	Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X	
6	Тормозные шланги, трубки			X	
8	Выхлопная система (глушитель)			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Цех Р.П.
Клиент ознакомлен::	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП

2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены	X			Повреждения оба
5	Проверка передней панели кузова			X	
6	Проверка задней панели кузова			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Цех Р.П.
Клиент ознакомлен::	

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Петров И.А. Подпись:		Богданов И.А. Подпись:	Телефон:	Дата: