


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

10.11.2023

Марка	Ford	Модель	Focus
Год	01/01/2016	Пробег	58108 км
ВИН	Z6F4XXEEC4GL22198	Цвет	Синий
Двигатель	1499 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Седан	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	2
Кол-во ключей	2	Гарантия до	/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Комплектация

- 1 Центральный замок
- 2 Имобилайзер
- 3 Подушка безопасности пассажира
- 4 Подушка безопасности водителя
- 5 Система курсовой устойчивости
- 6 Антипробуксовочная система
- 7 Антиблокировочная система (ABS)
- 8 Электроподъемники передние

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, **желтый** - рекомендуется принять меры, **зеленый** - внешне в порядке
нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна

	Необходимо принять меры	Рекомендуется принять меры	Внешне в порядке	Комментарий
Внешний осмотр				
1			X	
2			X	
3			X	
5			X	
6			X	
7			X	
9			X	
10		X		Мелкие сколы
11			X	
14			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Мазнев Н.А.
Клиент ознакомлен::				
Внутренний осмотр				
1			X	
2			X	
3			X	
5			X	
7			X	
8			X	
9			X	
13			X	
14			X	
15			X	
16			X	
17			X	
18			X	
21			X	
22			X	
23			X	
24			X	
25			X	
26			X	
27			X	
28			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Мазнев Н.А.
Клиент ознакомлен::				
Проверка под капотом				
1			X	
2	X			Утечка с помпы
3			X	
5			X	
6			X	
9			X	
10			X	
11			X	
14			X	
15	X			Посторонний шум в ГРМ, требуется дополнительная проверка
Комментарии, примечания				
Проверил:				Мазнев Н.А.
Клиент ознакомлен::				
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек				
1			X	Читается 22198
2			X	
3			X	

I (их наличие, соответствие ПТС)				
Комментарии, примечания				
Проверил:				Мазнев Н.А.
Клиент ознакомлен:				
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком-диагностом)				
1	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)		X	
2	Работа АКПП / CVT - считывание кодов с расшифровкой		X	
3	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой		X	
4	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой		X	
5	Работа ремней SRS		X	
7	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой		X	
8	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Мазнев Н.А.
Клиент ознакомлен:				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть				
1	Ступичные подшипники		X	
2	Колодки тормозные		X	Рекомендуется замена с дисками
3	Диски тормозные	X		Износ, замена
4	Амортизаторы ,отбойники ,пружины		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Мазнев Н.А.
Клиент ознакомлен:				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть				
1	Ступичные подшипники		X	
2	Колодки тормозные		X	
3	Диски тормозные/барабаны		X	Износ примерно 50%
4	Амортизаторы ,отбойники ,пружины		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Мазнев Н.А.
Клиент ознакомлен:				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля				
1	Радиатор кондиционера		X	
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание		X	
4	Шины/колесные диски		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Мазнев Н.А.
Клиент ознакомлен:				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть				
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки		X	Отслоения на задних сайленблоках
2	Стабилизатор/Стойки/втулки		X	
3	Рулевые тяги/наконечники		X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание		X	
5	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание		X	
6	АКПП/CVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание		X	
9	Приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание		X	
11	Тормозные шланги, трубки		X	
14	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)		X	Износ сетки гофры. Резонансный шум - термозэкран или турбина
15	Состояние пыльников днища кузова (пластик)		X	
16	Наличие защиты картера		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Мазнев Н.А.
Клиент ознакомлен:				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть				
3	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры		X	Износ сайленблоков продольных и латеральных рычагов
7	Тормозные шланги, трубки		X	
8	Стабилизатор/Стойки/втулки		X	

9	Выхлопная система (глушитель)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:				Мазнев Н.А.	
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП					
2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	
5	Проверка передней панели кузова			X	
6	Проверка задней панели кузова			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:				Мазнев Н.А.	
Клиент ознакомлен::					

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:					
Специалист по оценке и выкупу Шафиев Д.А. Подпись:		Павличенко И.С. Подпись:		Телефон:	Дата: