


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

29.07.2024

Марка	Nissan	Модель	Mirano
Год	01/01/2016	Пробег	153042 км
ВИН	Z8NTANZ52GS000354	Цвет	Оранжевый
Двигатель	3498 см / Бензин	Коробка передач	коробка-вариатор
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	полный привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	3
Кол-во ключей	2	Гарантия до	07.10.2019/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Подушки безопасности 10
- 3 Регулировка руля В 2 направлениях
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Электропривод
- 5 Регулировка сиденья водителя Электропривод с памятью
- 6 Обогрев сидений Передние + задние
- 7 Проигрыватель аудио Аудиоподготовка
- 8 Динамики 10
- 9 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 10 Усилитель руля Электроусилитель
- 11 Электростеклоподъемники Все
- 12 Штатная аудиосистема с TV
- 13 Розетка 12 V
- 14 Регулировка руля по высоте и вылету
- 15 Охлаждаемый перчаточный ящик
- 16 Мультимедиа система для задних пассажиров
- 17 Омыватель фар
- 18 Обогрев зеркал
- 19 Видеомонитор с DVD проигрывателем
- 20 Бортовой компьютер
- 21 AUX
- 22 Светодиодные фары
- 23 Передние противотуманные фары
- 24 Автоматический корректор фар
- 25 Электропривод регулировки зеркал
- 26 Центральный замок
- 27 Противоугонная сигнализация
- 28 Ламинированные боковые стекла
- 29 Датчик усталости водителя
- 30 Подушки безопасности оконные (шторки)
- 31 Подушки безопасности боковые
- 32 Подушка безопасности пассажира
- 33 Подушка безопасности для защиты коленей водителя
- 34 Подушка безопасности водителя
- 35 Парктроник
- 36 Система предотвращения столкновения
- 37 Система контроля слепых зон
- 38 Система контроля давления в шинах
- 39 Система помощи при спуске
- 40 Система помощи при подъеме
- 41 Система курсовой устойчивости
- 42 Антипробуксовочная система
- 43 Антиблокировочная система (ABS)
- 44 Электрорегулировка руля
- 45 Электропривод крышки багажника
- 46 Система доступа без ключа
- 47 Регулировка сидений водителя по высоте
- 48 Парктроник передний
- 49 Парктроник задний
- 50 Камера заднего вида
- 51 Камера 360°
- 52 Запуск двигателя с кнопки
- 53 Вентиляция передних сидений
- 54 Навигационная система
- 55 Bluetooth
- 56 USB порт
- 57 Подогрев задних сидений
- 58 Регулировка руля с памятью положения
- 59 Подогрев передних сидений
- 60 Передний центральный подлокотник
- 61 Обогрев рулевого колеса
- 62 Электропривод складывания зеркал
- 63 Панорамная крыша
- 64 Мультируль
- 65 Открытие багажника без помощи рук
- 66 Розетка 220В
- 67 Помощи при торможении (BAS, EBD)

- 68 Электроподъемники передние
- 69 Электроподъемники задние
- 70 Темный салон
- 71 Складывающееся заднее сидение (опция)
- 72 Отделка кожей рычага КПП
- 73 Отделка кожей рулевого колеса
- 74 Лакокрасочное покрытие металлик
- 75 Индикатор внешней температуры
- 76 Датчик света
- 77 Датчик дождя
- 78 Затемненное зеркало заднего вида
- 79 Рейлинги на крыше

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна					
		Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет	X			Конденсат/влага в левой фаре; Конденсат/влага в левой фаре
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
3	Передние ПТФ			X	
4	Парктроник передний			X	
5	Подсветка номера			X	
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал			X	
7	Фонари заднего хода			X	
8	Парктроник задний			X	
9	Камера заднего хода			X	
10	Ветровое стекло - состояние			X	
11	Стеклоочиститель передний			X	
12	Омыватель фар			X	
13	Стеклоочиститель задний			X	
14	Работа наружных замков		X		Закисла личинка; Закисла личинка
15	Доводчик передней левой двери			X	
16	Доводчик передней правой двери			X	
17	Доводчик задней правой двери			X	
18	Доводчик задней левой двери			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::					
Внутренний осмотр					
1	Подогрев сидений: Водительское сиденье			X	
2	Звуковой сигнал			X	
3	Подогрев сидений: Пассажирское сиденье			X	
4	Проверка работы ЦЗ			X	
5	Внутреннее освещение			X	
6	Подогрев сидений: Заднее левое сиденье			X	
7	Работа люка крыши			X	
8	Подогрев сидений: Заднее правое сиденье			X	
9	Работа привода рег. рулевой колонки			X	
10	Работа привода рег. педального узла			X	
11	Проверка стеклоподъемников			X	
12	Проверка наружных зеркал			X	
13	Электрорегулировка сидений			X	
14	Память сидений			X	
15	Боковые поясничные подпоры/ массаж			X	
16	Состояние напольных ковров			X	
17	Состояние панели приборов			X	
18	Состояние обивки потолка			X	
19	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя			X	
20	Проверка работы сцепления			X	
21	Проверка стояночного тормоза			X	
22	Аудиосистема (мультируль)			X	
23	Обогрев ветрового стекла			X	
24	Обогрев заднего стекла			X	
25	Обогрев рулевого колеса			X	
26	Работа ЦЗ лючка топливного бака			X	
27	Состояние обивки багажного отделения			X	

28	Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент			X	
29	ГЛОНАСС			X	
30	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье			X	Потертость, замятость; Потертость, замятость
31	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье			X	
32	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье			X	
33	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье			X	
34	Состояние обивки дверей: Водительская дверь			X	
35	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь			X	
36	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			X	
37	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь			X	
38	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			X	
39	Состояние накладок педалей			X	
40	Состояние рулевого колеса			X	
41	Запуск двигателя: Маховик (Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)			X	
42	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	
43	Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Венец маховика			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::					
Проверка под капотом					
1	Интеркуллер			X	
2	Состояние приводных ремней			X	
3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
6	Состояние подушек ДВС			X	
7	Состояние подушек КПП			X	
8	Состояние АКБ			X	
11	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий			X	
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	ДВС/уровень/качество масла/подтекание		X		Запотевание передней крышки ДВС; Запотевание передней крышки ДВС
15	ДВС: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X	
17	Система охлаждения/уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
18	Система охлаждения/уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР			X	
23	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Рулевая рейка			X	
24	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Червячный механизм (рулевой редуктор)			X	

25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::					
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)			X	
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)			X	
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::					
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)					
1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест-драйв обязателен на проблемных моделях			X	
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой	X			Горит лампа ABS. Активные ошибки
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	16 гв
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой		X		Ошибка
7	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой	X			Ошибка по полному приводу
8	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор			X	
10	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные		X		Износ дисков менее 50%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные/барабаны		X		Износ
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера			X	

2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
3	Радиатор охлаждения АКПП/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски			X	0817 гв
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен.:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки	X			Люфт шаровой опоры левой
2	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	АКПП/СVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание	X			Течь поддона КПП
6	Раздаточная коробка (РКП) посторонние звуки/подтекание			X	
7	Состояние опоры раздаточной коробки (РКП)			X	
8	Тормозные шланги, трубки			X	
9	Состояние переднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание	X			Течь сальника правого приводного вала
10	Передняя поперечная реактивная штанга (тяга Панара) у/м с неразрезным мостом			X	
11	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X	
12	Наличие защиты картера			X	
13	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание	X			Течь на стыке ДВС и АКПП
14	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: Крестовины и передний карданный вал			X	
15	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен.:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть					
1	Задняя балка (не подрамник)			X	
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры			X	
3	Задняя поперечная реактивная штанга (тяга Панара) у/м с неразрезным мостом			X	
4	Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X	
5	Тормозные шланги, трубки			X	
6	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
7	Выхлопная система (глушитель)			X	
8	Карданный валы: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: Задний карданный вал и крестовины			X	
9	Приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен.:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП					
1	Проверка рамы а/м (при наличие)			X	
2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки,			X	

5	Проверка передней панели кузова			X
6	Проверка задней панели кузова			X
Комментарии, примечания				
Проверил:				Максимов М.В.
Клиент ознакомлен.:				

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Гирш П.Н. Подпись:		Костин А.Н. Подпись:	Телефон:	Дата: